

不適合情報

2020年3月18日(水)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてください。

<http://www.tepco.co.jp/kk-np/data/inside/pdf/image1.pdf>

1. GⅠグレード 0件

2. GⅡグレード 0件

3. GⅢグレード 4件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備考
1	1号機	1・2号サービス建屋1階(非管理区域)携行品モニタに異常を示す警報の発生を確認した。当該機器の使用を禁止し点検・修理。なお、使用禁止期間中は代替測定を実施。	2020/03/12	
2	1号機	1・2号サービス建屋3階(非管理区域)空調機械室天井に雨水の滴下を確認した。拭き取り実施済み。当該箇所を点検・修理。	2020/03/13	
3	2号機	タービン補機冷却海水系スレーナー運転タイマーに動作不良を確認した。当該タイマーを交換。	2020/03/12	
4	2号機	放射性廃棄物処理設備系制御装置に故障を示す警報の発生を確認した。現在、当該設備への廃液の流入がないことを確認。当該事象の原因を調査し点検・修理。	2020/03/15	