

不適合管理状況(8月審査分)

1. Aグレード 1件

発見日	号機	件名
2007/7/31	1号機	【中越沖地震】タービン建屋サブドレンおよび1～4号機放水口での微量の油膜の確認について(7月31日お知らせ済み)

2. Bグレード 6件

発見日	号機	件名
2007/8/2	その他	【中越沖地震】屋外階段における見学者の転倒(頭部負傷)について
2007/8/3	3号機	【中越沖地震】変圧器防油堤のひび割れについて(8月3日お知らせ済み)
2007/8/3	その他	【中越沖地震】構内斜面の雨水進入防止対策中の作業員の体調不良について(8月6日お知らせ済み)
2007/8/6	4号機	【中越沖地震】原子炉建屋 スタッドテンショナーからの油漏れについて(8月7日お知らせ済み)
2007/8/20	その他	設計情報質問表 記載内容の誤記について
2007/8/22	5号機	【中越沖地震】変圧器防油堤のひび割れについて(8月23日お知らせ済み)

3. Cグレード 300件

発見日	号機	件名
2007/7/3	1号機	給水加熱器開放検査における表面検査実施部の検査不可範囲の記録漏れについて
2007/7/10	6号機	分離検出スイッチの誤接続について
2007/7/12	1号機	セルフエアセット等の年次点検時における陽圧設定値不良等について
2007/7/12	その他	エアラインマスク年次点検で確認されたホース不良等について
2007/7/14	6号機	給水加熱器ドレン系配管の減肉について
2007/7/15	2号機	制御棒ドリフト警報の発生について
2007/7/16	1号機	【中越沖地震】タービン建屋 配管肉厚測定ケガキ作業中における転倒(右膝負傷)について
2007/7/16	1号機	【中越沖地震】屋外現場事務所内における転倒(左腕負傷)について
2007/7/16	1号機	【中越沖地震】中央制御室における照明用格子状カバーのズレについて

発見日	号機	件名
2007/7/16	2号機	【中越沖地震】中央制御室入口付近の天井化粧板の落下について
2007/7/16	5号機	【中越沖地震】原子炉建屋付属棟 天井照明カバーの落下について
2007/7/16	7号機	【中越沖地震】タービン建屋 主タービインターニングロースピード装置動作不良について
2007/7/16	その他	【中越沖地震】事務本館 緊急対策本部入口扉の変形による一時開不能について
2007/7/16	その他	【中越沖地震】154kV予備変圧器放圧器動作時における絶縁油の漏油について
2007/7/19	1号機	【中越沖地震】コントロール建屋 床面浸水に伴う表面汚染密度測定の実施不可について
2007/7/19	その他	【中越沖地震】情報センター棟 文書保存庫入域扉本体機構部の損傷について
2007/7/20	1号機	【中越沖地震】循環水ポンプ室(非)床面コンクリートの段差について
2007/7/20	1号機	【中越沖地震】補機放水路(非)放水庭の段差について
2007/7/20	1号機	【中越沖地震】補機放水路(非)目地部からの海水の漏水について
2007/7/20	1号機	【中越沖地震】窒素タンク基礎(非)の沈下について
2007/7/20	1号機	【中越沖地震】窒素タンク基礎(非)コンクリートのはく離について
2007/7/20	1号機	【中越沖地震】取水電源ケーブルトレンチ(非)目地部の段差、横ズレ、開き、およびコンクリートのはく離について
2007/7/20	1号機	【中越沖地震】モニタ建屋トレンチ(非)目地部の段差、横ズレ、開き、およびコンクリートのはく離について
2007/7/20	1号機	【中越沖地震】モニタ建屋トレンチ(非)コンクリートのひび割れについて
2007/7/20	1号機	【中越沖地震】タービン建屋～海水熱交換器建屋 C系トレンチ(非)目地部の段差、およびコンクリートのはく離について
2007/7/20	1号機	【中越沖地震】タービン建屋～海水熱交換器建屋 C系トレンチ(非)コンクリートのひび割れについて
2007/7/20	2号機	【中越沖地震】雑用水系トレンチ(非) 雑用水系配管の損傷について
2007/7/20	2号機	【中越沖地震】雑用水系トレンチ(非) U字溝のうねりについて
2007/7/20	2号機	【中越沖地震】循環水管基礎マンホールピット(非) 目地部の段差、コンクリートのはく離、および漏水について
2007/7/20	2号機	【中越沖地震】循環水管基礎マンホールピット(非) コンクリートのひび割れによる漏水について
2007/7/20	2号機	【中越沖地震】タービン建屋～海水熱交換器建屋 C系トレンチ(非) 目地部の段差、開き、およびコンクリートのはく離について
2007/7/20	2号機	【中越沖地震】タービン建屋～海水熱交換器建屋 C系トレンチ(非) コンクリートのひび割れについて
2007/7/20	3号機	【中越沖地震】タービン建屋～海水熱交換器建屋 C系ダクト(非)耐震ジョイントの段差、および横ズレについて
2007/7/20	3号機	【中越沖地震】タービン建屋～海水熱交換器建屋 C系ダクト(非)目地部の段差、開き、およびコンクリートのはく離について

発見日	号機	件名
2007/7/20	4号機	【中越沖地震】タービン建屋～循環水ポンプ間連絡ダクト(非) 耐震ジョイントの段差、および横ズレについて
2007/7/20	5号機	【中越沖地震】循環水管マンホールピット(非)コンクリートのひび割れについて
2007/7/20	5号機	【中越沖地震】窒素タンク(非)基礎のわずかな傾きについて
2007/7/20	5号機	【中越沖地震】循環水ポンプ室(非) コンクリートのひび割れ、および漏水について
2007/7/20	5号機	【中越沖地震】ポンペ庫ダクト(非) 耐震ジョイントの段差について
2007/7/20	5号機	【中越沖地震】ポンペ庫ダクト(非) シャフト部コンクリートの開きについて
2007/7/20	5号機	【中越沖地震】ポンペ庫ダクト(非) コンクリートのひび割れについて
2007/7/20	5号機	【中越沖地震】西側ヤードオープントレンチ(非)目地部の段差、開き、およびコンクリートのはく離について
2007/7/20	5号機	【中越沖地震】ボール捕集器ピット～海水熱交換器建屋連絡トレンチ(非) 耐震ジョイントの段差について
2007/7/20	5号機	【中越沖地震】ボール捕集器ピット～海水熱交換器建屋連絡トレンチ(非) 目地部の段差、横ズレ、およびコンクリートのはく離について
2007/7/20	6号機	【中越沖地震】補機放水路(非) 放水庭の沈下について
2007/7/20	6号機	【中越沖地震】原子炉建屋～コントロール建屋連絡ダクト(非) コンクリートのひび割れ、および漏水について
2007/7/20	6号機	【中越沖地震】原子炉建屋～コントロール建屋連絡ダクト(非) 耐震ジョイント部の水たまりについて
2007/7/20	6号機	【中越沖地震】ポンペ庫ダクト(非) 耐震ジョイントの段差について
2007/7/20	6号機	【中越沖地震】ポンペ庫ダクト(非) コンクリートのひび割れによる漏水について
2007/7/20	6号機	【中越沖地震】タービン建屋～ボール捕集器ピット～スクリーンダクト(非) 耐震ジョイントの段差、開きについて
2007/7/20	6号機	【中越沖地震】タービン建屋～ボール捕集器ピット～スクリーンダクト(非) 目地部の段差、およびコンクリートのはく離について
2007/7/20	6号機	【中越沖地震】OF洞道内コンクリート継ぎ手部のズレについて
2007/7/20	7号機	【中越沖地震】ポンペ庫ダクト(非) 耐震ジョイントの段差について
2007/7/20	7号機	【中越沖地震】ポンペ庫ダクト(非) 目地部の段差、開き、およびコンクリートのはく離について
2007/7/20	7号機	【中越沖地震】タービン建屋～ボール捕集器ピット連絡ダクト(非) 耐震ジョイントの段差、および横ズレについて
2007/7/20	7号機	【中越沖地震】タービン建屋～ボール捕集器ピット連絡ダクト(非) 目地部の段差、および横ズレについて
2007/7/21	1号機	【中越沖地震】補機取水路(非) 耐震ジョイントの横ズレについて
2007/7/21	1号機	【中越沖地震】補機取水路(非) 側壁コンクリートのはく離、およびひび割れについて
2007/7/21	1号機	【中越沖地震】補機取水路(非) 取水電源ケーブルトレンチの移動に伴う側壁との隙間について

発見日	号機	件名
2007/7/21	1号機	【中越沖地震】補機取水路(非) 配管橋の橋台沈下について
2007/7/21	1号機	【中越沖地震】補機取水路(非) 補機スクリーン室と道路横断部との段差について
2007/7/21	1号機	【中越沖地震】配管ダクト(非)目地部の段差、開き、横ズレ、コンクリートのはく離、および漏水について
2007/7/21	1号機	【中越沖地震】配管ダクト(非)コンクリートのひび割れ、および漏水について
2007/7/21	2号機	【中越沖地震】取水路点検口グレーチングの取水路への落下について
2007/7/21	3号機	【中越沖地震】モニタ建屋連絡ダクト(非) コンクリートのひび割れ、および漏水について
2007/7/21	3号機	【中越沖地震】モニタ建屋連絡ダクト(非) ケーブルトレイの段差について
2007/7/21	3号機	【中越沖地震】モニタ建屋連絡ダクト(非) 耐震ジョイントの段差、および横ズレについて
2007/7/21	3号機	【中越沖地震】モニタ建屋連絡ダクト(非) 底板における水溜まりについて
2007/7/21	3号機	【中越沖地震】循環水ポンプ室(非) 床面コンクリート境界部での開きについて
2007/7/21	3号機	【中越沖地震】補機放水路(非) 放水庭の沈下、および移動について
2007/7/21	3号機	【中越沖地震】補機放水路(非) コンクリートのはく離について
2007/7/21	3号機	【中越沖地震】循環水管マンホールピット(非)の沈下について
2007/7/21	4号機	【中越沖地震】タービン建屋 送風機室(非)の水溜りについて
2007/7/21	4号機	【中越沖地震】モニタ建屋 連絡ダクト(非)目地部コンクリートの一部はがれについて
2007/7/21	4号機	【中越沖地震】モニタ建屋 連絡ダクト(非)一部はがれたコンクリートのケーブルラックへの落下について
2007/7/21	4号機	【中越沖地震】取水電源管路(非)マンホール部の沈下について
2007/7/21	4号機	【中越沖地震】取水路点検口グレーチングの取水路への落下について
2007/7/21	5号機	【中越沖地震】補助建屋連絡ダクト(非)におけるコンクリートのひび割れ、および一部漏水について
2007/7/23	4号機	【中越沖地震】主排気ダクト(非) 耐震ジョイントゴムの破れによる土砂流入について
2007/7/24	1号機	【中越沖地震】原子炉建屋オペフロ ウェルカバー移動による弁および配管の損傷について
2007/7/24	1号機	【中越沖地震】タービン建屋 オペフロ 南西エリア 原子炉給水ポンプ(A)低圧主蒸気止め弁における取外し中の油筒転倒およびリークオフ配管の曲がりについて
2007/7/24	1号機	【中越沖地震】タービン建屋 分解中の高圧復水ポンプ(C)モーターのローターのわずかな傾きについて
2007/7/24	1号機	【中越沖地震】海水熱交換器建屋 残留熱除去冷却中間ループ系ポンプ等の基礎コンクリート部のひび割れについて
2007/7/24	1号機	【中越沖地震】タービン建屋 軸受外輪・スラストボール下半の移動及び軸受外輪上半の転倒について

発見日	号機	件名
2007/7/24	1号機	【中越沖地震】タービン建屋 低圧タービンロータ移動による仮スラスト、油切りの変形について
2007/7/24	1号機	【中越沖地震】タービン建屋 発電機ロータ移動による仮スラスト、油切りの変形について
2007/7/24	1号機	【中越沖地震】タービン建屋 オペフロ床面での壁面のはく離について
2007/7/24	4号機	【中越沖地震】中央制御室 スクラムタイミングレコーダ動作不良について
2007/7/24	6号機	【中越沖地震】原子炉建屋クレーン用15tホイスト ストライカーの損傷について
2007/7/24	6号機	【中越沖地震】原子炉建屋クレーン用走行架線 および給電用ケーブルの損傷について
2007/7/24	その他	【中越沖地震】焼却炉本体 基礎部ベース - 本体間レベル調整用ライナーの損傷について
2007/7/25	1号機	66kV北側「ブスプロ1系装置不良」警報の発生について
2007/7/25	2号機	【中越沖地震】中央制御室 プロセス計算機CPUNo.1停止およびNo.2バックアップ運転・CPUNo.5停止およびNo.6バックアップ運転に伴うアラームタイパーの欠測・印字時間のズレについて
2007/7/25	2号機	非常用ディーゼル発電機2B 受電しゃ断機の投入不能について
2007/7/25	その他	【中越沖地震】キャスク保管庫 保管中のキャスクの位置ズレについて
2007/7/26	3号機	【中越沖地震】原子炉建屋 オペフロ天井クレーンのトリ部ケーブルベアの外れについて
2007/7/26	4号機	【中越沖地震】原子炉建屋 大物搬入口の水漏れについて
2007/7/26	4号機	【中越沖地震】原子炉建屋 機器搬入出入口可燃性ガス濃度制御系室 入口扉脇壁のひび、および水の滲みについて
2007/7/27	5号機	【中越沖地震】スクリーン装置洗浄ポンプ用電動機(A)(C)ケーブルトレンチ内のひび割れ、および漏水について
2007/7/27	その他	【中越沖地震】サービス建屋 環境ミニコン時刻ズレによる一時的なデータ異常の発生について
2007/7/30	2号機	【中越沖地震】地震対応時の当直長日誌記載不備について
2007/7/30	2号機	【中越沖地震】原子炉建屋付属棟(非) MGセット室非放射性ストームドレンサンパ脇壁と床の境目のひびについて
2007/7/30	4号機	【中越沖地震】原子炉建屋付属棟(非) 「所内変圧器4B直流電源喪失」警報の発生について
2007/7/31	3号機	【中越沖地震】タービン建屋 主蒸気管トンネル室 放射性廃棄物処理設備配管トレンチコンクリートのひび割れについて
2007/7/31	4号機	【中越沖地震】原子炉建屋 北西コーナー上部空調ダクト上の水溜まりについて
2007/7/31	4号機	【中越沖地震】原子炉建屋 放射線モニタ室の水溜まりについて
2007/7/31	6号機	【中越沖地震】原子炉建屋 FMCRD駆動モータ制御盤電源盤室(非)における天井ケーブルBOXからの水の滴下について
2007/7/31	6号機	【中越沖地震】タービン建屋 全域 壁、床、ラギング等のひび、はく離、変形、および配管の変形について
2007/7/31	その他	【中越沖地震】廃棄物処理建屋南側壁面からの水の流入について

発見日	号機	件名
2007/8/1	1号機	【中越沖地震】原子炉建屋 燃料交換機ガイドローラの隙間のわずかな拡大および主ホイスト荷重検出器のわずかな傾きについて
2007/8/1	2号機	【中越沖地震】循環水ポンプ吸込水路グレーチングの外れについて
2007/8/1	4号機	【中越沖地震】タービン建屋 低圧復水ポンプ(C)室 西壁側壁のひび割れおよび水の流入について
2007/8/1	4号機	【中越沖地震】原子炉建屋 天井クレーン走行西側リミットスイッチアームの曲がりについて
2007/8/1	4号機	【中越沖地震】タービン建屋 オペフロ 発電機コレクタハウジングエアークラップと軸の接触について
2007/8/1	4号機	【中越沖地震】タービン建屋 オペフロ 発電機タービン側軸受油切りと軸の接触について
2007/8/1	4号機	【中越沖地震】タービン建屋 オペフロ 発電機本体足回り調整ライナーの変形について
2007/8/1	4号機	【中越沖地震】タービン建屋 オペフロ 発電機本体キー部の変形について
2007/8/1	4号機	【中越沖地震】タービン建屋 オペフロ 発電機No. 10軸受側アライメント調整座のボルト緩みについて
2007/8/1	4号機	【中越沖地震】タービン建屋 オペフロ 高圧タービン-低圧タービン(A)間の連結胴ズレ跡について
2007/8/1	4号機	【中越沖地震】タービン建屋 所内蒸気系配管からの漏洩跡について
2007/8/1	4号機	【中越沖地震】タービン建屋 タービン蒸気加減弁 復水器水室耐震サポートの変形について
2007/8/1	6号機	【中越沖地震】原子炉建屋-コントロール建屋間トレンチ(非)の水溜まりについて
2007/8/1	6号機	【中越沖地震】OF-CV洞道内 66kV CVTケーブルの損傷について
2007/8/2	1号機	【中越沖地震】タービン建屋 固定子冷却水制御盤 前部床面のひび割れについて
2007/8/2	1号機	【中越沖地震】海水熱交換器建屋 残留熱除去冷却中間ループ系ポンプ(B)(D)他 基礎コンクリート部の微細なひびについて
2007/8/2	1号機	換気系排気筒入口放射線モニタ サンプルポンプ(B)の過負荷トリップについて
2007/8/2	1号機	【中越沖地震】タービン建屋 油受けタンクへの配管貫通部スリーブからの空気流入について
2007/8/2	1号機	【中越沖地震】タービン建屋 オペフロ 主発電機ファンリングの損傷について
2007/8/2	1号機	【中越沖地震】タービン建屋 オペフロ 主発電機ブスリング(ロッカー装置)接触による下部絶縁板の破損について
2007/8/2	1号機	【中越沖地震】タービン建屋 オペフロ 主発電機コレクタファンカバー接触による絶縁板の破損について
2007/8/2	1号機	【中越沖地震】タービン建屋 オペフロ 主発電機アライメントキー(タービン側)取付けボルトの緩みについて
2007/8/2	1号機	【中越沖地震】タービン建屋 オペフロ 主発電機アライメントキー(コレクタ側)取付けボルトの緩みについて
2007/8/2	1号機	【中越沖地震】タービン建屋 オペフロ 主発電機端部回転検出器とギヤ接触による同検出器の破損について
2007/8/2	1号機	【中越沖地震】タービン建屋 オペフロ 主発電機脚板下ライナーの破損について

発見日	号機	件名
2007/8/2	1号機	【中越沖地震】タービン建屋 オペフロ 主発電機センターキー押さえ金具の変形について
2007/8/2	1号機	【中越沖地震】タービン建屋 オペフロ 主発電機脚板締付ボルトの緩みについて
2007/8/2	1号機	【中越沖地震】タービン建屋 オペフロ 主発電機コレクタハウジング防風板の水平部の開きについて
2007/8/2	その他	【中越沖地震】開閉所 OFケーブル トラフエンドブッシングにおける油分の発見について
2007/8/3	1号機	【中越沖地震】原子炉建屋 東側通路壁面ひびからの水の滲みについて
2007/8/3	2号機	【中越沖地震】原子炉建屋 原子炉圧力容器ヘッド自動着脱機仮置き架台およびスタッドテンショナーユニットの損傷について
2007/8/3	2号機	【中越沖地震】原子炉建屋オペフロから原子炉建屋付属棟高電導度廃液系サブタンク(B)への油の流入について
2007/8/3	3号機	【中越沖地震】タービン建屋 オペフロ 主発電機ブラシホルダーリテーナの磨耗について
2007/8/3	3号機	【中越沖地震】タービン建屋 オペフロ 主発電機自動電圧調整器室内界磁遮断器の投入および引き出し治具散乱について
2007/8/3	3号機	【中越沖地震】タービン建屋 オペフロ 主発電機コレクタ側密封油Wストレナドレンの油溜りについて
2007/8/3	3号機	【中越沖地震】タービン建屋 オペフロ 主発電機タービン側密封油Wストレナドレンの油溜りについて
2007/8/3	3号機	【中越沖地震】タービン建屋 オペフロ 主発電機コレクタ側アライメントキーボルトの緩みについて
2007/8/3	3号機	【中越沖地震】タービン建屋 オペフロ 主発電機コレクタカバー防風板とシャフトの干渉痕跡について
2007/8/3	3号機	【中越沖地震】タービン建屋 オペフロ 主発電機コレクタリング外側ブラシホルダーコレクタリング段の摩耗について
2007/8/3	3号機	【中越沖地震】タービン建屋 オペフロ 主発電機コレクタリング内側ブラシホルダーリテーナの接触痕について
2007/8/3	3号機	【中越沖地震】タービン建屋 オペフロ 主発電機回転検出器先端とギヤの接触について
2007/8/3	3号機	【中越沖地震】タービン建屋 オペフロ 主発電機内ドレン警報器への水の流入について
2007/8/3	3号機	【中越沖地震】タービン建屋 オペフロ 主発電機脚板ライナーの変形について
2007/8/3	3号機	【中越沖地震】タービン建屋 密封油装置真空槽フロート弁出口ノズルからの油流入について
2007/8/3	3号機	【中越沖地震】タービン建屋 オペフロ 主発電機センターキーのゆるみについて
2007/8/3	3号機	【中越沖地震】タービン建屋 オペフロ 主タービンカップリング・軸受部油切りと歯先の変形について
2007/8/3	4号機	【中越沖地震】海水熱交換器建屋 原子炉補機冷却海水系ポンプ(A)(C)吐出側配管用ベント配管フランジ部からの水の滲みについて
2007/8/3	4号機	【中越沖地震】タービン建屋 オペフロ天井クレーン下部東側壁面の亀裂について
2007/8/3	4号機	【中越沖地震】循環水ポンプ建屋 梁基礎ボルトの変形・および浮きについて
2007/8/3	4号機	【中越沖地震】循環水ポンプ建屋 天井クレーン昇降歩廊基礎の一部破損について

発見日	号機	件名
2007/8/3	6号機	【中越沖地震】タービン建屋 発電機本体足回り調整ライナーの変形について
2007/8/3	6号機	【中越沖地震】タービン建屋 発電機本体キー部の変形について
2007/8/3	6号機	【中越沖地震】タービン建屋 発電機足回りワッシャーのズレについて
2007/8/3	6号機	【中越沖地震】タービン建屋 発電機No. 9・10軸受アライメント調整座のボルトの緩みについて
2007/8/3	6号機	【中越沖地震】タービン建屋 発電機コレクタハウジング内界磁回路銅バー接続部ボルトのズレについて
2007/8/3	6号機	【中越沖地震】タービン建屋 発電機軸とタービン側ターニング装置油切りの接触について
2007/8/3	6号機	【中越沖地震】タービン建屋 発電機コレクタハウジングのエアー切り板と軸の接触について
2007/8/3	6号機	【中越沖地震】タービン建屋 発電機コレクタハウジング内排気ダクトのボルト外れについて
2007/8/3	6号機	【中越沖地震】タービン建屋 発電機コレクタハウジング内排気ダクトボルトの緩みおよびロックワニスの割れについて
2007/8/3	その他	【中越沖地震】500kV洞道内 開閉所側7号機OFケーブル立上り部壁継目からの漏水について
2007/8/3	その他	【中越沖地震】廃棄物処理建屋 南側通路の側溝の水溜まりについて
2007/8/3	その他	【中越沖地震】原子炉建屋オペフロから原子炉建屋付属棟高電導度廃液系サンブ(B)への油の流入について
2007/8/4	3号機	【中越沖地震】海水熱交換器建屋(非) 屋外A系トレンチ南東壁面の壁からの水の流入について
2007/8/4	3号機	【中越沖地震】原子炉建屋 オペフロ北側ブローアウトパネル脱落のおそれについて
2007/8/4	その他	【中越沖地震】雑固体廃棄物焼却設備 東側通路壁面のひびからの湧水について
2007/8/5	3号機	【中越沖地震】主変圧器 防災スプレイ配管の変形、および損傷について
2007/8/5	その他	【中越沖地震】原子炉建屋付属棟 主蒸気管トンネル室前床面の亀裂について
2007/8/5	その他	【中越沖地震】原子炉建屋付属棟 トレンチ内通路継ぎ目の壁や床における亀裂、および段差について
2007/8/5	その他	【中越沖地震】雑固体廃棄物焼却設備 トレンチ通路壁面や床面のひび、および亀裂について
2007/8/6	2号機	電気油圧式制御装置 スペースヒータ(B)用ファンの過負荷トリップについて
2007/8/6	2号機	【中越沖地震】焼却炉建屋ダクト 耐震ジョイント目地部の段差について
2007/8/6	3号機	【中越沖地震】タービン建屋 復水器室山側 保温材カバー上部の水溜まりについて
2007/8/6	3号機	排気筒放射線モニタA/B(IC)における指示不良について
2007/8/6	4号機	【中越沖地震】ドライウェル内側 主蒸気隔離弁下部サポートにおける油溜まりについて
2007/8/6	4号機	【中越沖地震】放水口連絡トレンチ タービン建屋～放水口連絡トレンチ内 高電導度廃液系配管二重管の亀裂について

発見日	号機	件名
2007/8/6	6号機	【中越沖地震】原子炉建屋 非常用ディーゼル発電機(B)ブラシカバー用ホルダー損傷および非常用ディーゼル発電機(B)ディーゼル機関側軸受部油しみ痕他について
2007/8/6	6号機	【中越沖地震】原子炉建屋 非常用ディーゼル発電機(A)基礎部の微細なひびおよびフレキ貫通部の損傷について
2007/8/6	6号機	【中越沖地震】タービン建屋 発電機コレクタハウジング内ファンカバーの亀裂およびボルトの外れについて
2007/8/6	6号機	【中越沖地震】原子炉建屋 非常用ディーゼル発電機(C)基礎部の微細なひびについて
2007/8/6	6号機	【中越沖地震】原子炉建屋 スタッドテンショナー装置下部からの油漏れについて
2007/8/6	7号機	【中越沖地震】原子炉建屋 改良型制御棒駆動機構盤内多芯ケーブルの断線について
2007/8/6	その他	【中越沖地震】廃棄物処理建屋 換気空調系基礎部のひびについて
2007/8/6	その他	【中越沖地震】原子炉建屋付属棟高電導度廃液系サンプ(B)への油の流入について
2007/8/7	1号機	【中越沖地震】原子炉建屋 非常用ディーゼル発電機(A)基礎部の微細なひびについて
2007/8/7	1号機	【中越沖地震】原子炉建屋 非常用ディーゼル発電機(B)基礎部の微細なひびについて
2007/8/7	1号機	【中越沖地震】原子炉建屋 非常用ディーゼル発電機(H)基礎部の微細なひびについて
2007/8/7	1号機	【中越沖地震】原子炉建屋 非常用ディーゼル発電機(H)サンプ周辺基礎の割れについて
2007/8/7	3号機	【中越沖地震】原子炉建屋 高圧炉心スプレイ系ポンプ室 後打ちアンカプレート部とコンクリートの隙間について
2007/8/7	3号機	【中越沖地震】海水熱交換器建屋 原子炉補機冷却海水系ポンプ(A)基礎部の微細なひびについて
2007/8/7	3号機	【中越沖地震】海水熱交換器建屋 原子炉補機冷却海水系ポンプ(B)基礎部の微細なひびについて
2007/8/7	3号機	【中越沖地震】海水熱交換器建屋 原子炉補機冷却海水系ポンプ(C)基礎部の微細なひびについて
2007/8/7	3号機	【中越沖地震】海水熱交換器建屋 原子炉補機冷却海水系ポンプ(D)基礎部の微細なひびについて
2007/8/7	3号機	【中越沖地震】所内変圧器3A 防油堤基礎の沈下について
2007/8/7	3号機	【中越沖地震】励磁電源変圧器の相分離母線サポート変形および接続ボルトの外れについて
2007/8/7	3号機	【中越沖地震】主変圧器東側相分離母線基礎の沈下、および缶体のズレについて
2007/8/7	4号機	【中越沖地震】原子炉建屋 ほう酸水注入系ポンプ(B)入力側ベアリング押さえとクランクケースからの油しみについて
2007/8/7	4号機	【中越沖地震】中央制御室盤および下部中央制御室盤の金具の変形について
2007/8/7	5号機	【中越沖地震】タービン建屋 気体廃棄物処理系入口弁 室内消火系電線管からの水の漏洩について
2007/8/7	7号機	【中越沖地震】タービン建屋 オペフロ 低圧タービンローター(A, B, C)と発電機ローターの油切りとの接触跡について
2007/8/7	7号機	【中越沖地震】タービン建屋 オペフロ 主発電機コレクタ外側ブラシホルダーリテーナとコレクタリングの接触について

発見日	号機	件名
2007/8/7	7号機	【中越沖地震】タービン建屋オペフロ 主発電機コレクタ内側ブラシホルダーリテーナとコレクタリングの接触について
2007/8/7	7号機	【中越沖地震】タービン建屋オペフロ 主発電機コレクタカバー防風板とシャフトの接触について
2007/8/7	7号機	【中越沖地震】タービン建屋オペフロ 主発電機センターキーのゆるみについて
2007/8/7	7号機	【中越沖地震】タービン建屋オペフロ 主発電機脚板下ライナーの変形について
2007/8/7	7号機	【中越沖地震】タービン建屋オペフロ タービナー発電機間カップリングカバー油切りの接触痕について
2007/8/7	7号機	【中越沖地震】タービン建屋オペフロ 主発電機No. 9軸受外側油切りの接触痕について
2007/8/7	7号機	【中越沖地震】タービン建屋オペフロ 主発電機ブラシホルダーのリテーナ接触による変形について
2007/8/7	7号機	【中越沖地震】タービン建屋 山側通路の壁のひびについて
2007/8/7	その他	【中越沖地震】海水熱交換器建屋 重油配管トレンチ内壁面破損によるケーブルの落下について
2007/8/7	その他	【中越沖地震】No.1高起動変圧器 No. 1内部巻線のズレについて
2007/8/7	その他	【中越沖地震】No.1高起動変圧器 No. 1 一次側黒相ブッシング油中でのアセチレン検出について
2007/8/8	1号機	【中越沖地震】海水熱交換器建屋 残留熱除去冷却中間ループ系－熱交換器#A前・後側基礎部の微細なひびについて
2007/8/8	1号機	【中越沖地震】海水熱交換器建屋 残留熱除去冷却中間ループ系－熱交換器#C前・後側基礎部の微細なひびについて
2007/8/8	1号機	【中越沖地震】海水熱交換器建屋 非常用補機中間ループ系－熱交換器#A前・後側基礎部の微細なひびについて
2007/8/8	1号機	【中越沖地震】海水熱交換器建屋 残留熱除去冷却中間ループ系－熱交換器#B前・後側基礎部の微細なひびについて
2007/8/8	1号機	【中越沖地震】海水熱交換器建屋 残留熱除去冷却中間ループ系－熱交換器#D前・後側基礎部の微細なひびについて
2007/8/8	1号機	【中越沖地震】海水熱交換器建屋 非常用補機中間ループ系－熱交換器#B前・後側基礎部の微細なひびについて
2007/8/8	1号機	【中越沖地震】海水熱交換器建屋 残留熱除去海水系ストレーナA入口および出口側基礎部の微細なひびについて
2007/8/8	1号機	【中越沖地震】海水熱交換器建屋 残留熱除去海水系ストレーナB入口および出口側基礎部の微細なひびについて
2007/8/8	1号機	【中越沖地震】タービン建屋 南西復水ろ過器各出口サンプリングフード室内ファンネルの漏水について
2007/8/8	2号機	【中越沖地震】原子炉建屋オペフロ 使用済燃料貯蔵プール看板固縛の一部外れについて
2007/8/8	3号機	【中越沖地震】原子炉建屋オペフロ 使用済燃料貯蔵プール他看板固縛の一部外れについて
2007/8/8	4号機	【中越沖地震】原子炉建屋 使用済燃料貯蔵プール内南側ゲート押さえの外れについて
2007/8/8	4号機	【中越沖地震】タービン建屋 金属閉鎖配電盤(非)裏側天井からの水の滴下について
2007/8/8	4号機	【中越沖地震】海水熱交換器建屋 A系連絡ダクト室(非)入口付近の壁からの水の流入について

発見日	号機	件名
2007/8/8	5号機	【中越沖地震】タービン建屋 排風機室壁のひび割れについて
2007/8/8	6号機	【中越沖地震】原子炉建屋 燃料取替機給電レールの変形について
2007/8/8	6号機	【中越沖地震】原子炉建屋 スタッドテンショナー高圧油供給ラインニップルの破損他について
2007/8/8	7号機	【中越沖地震】原子炉建屋オペフロ 新燃料貯蔵庫看板固縛の一部外れについて
2007/8/8	7号機	【中越沖地震】タービン建屋 高圧ドレンポンプ用電動機ロータの微小なズレについて
2007/8/8	その他	【中越沖地震】500kV開閉所(北側) 7号機主変回線ケーブルヘッド下部ピット壁面の漏水について
2007/8/8	その他	【中越沖地震】廃棄物処理建屋 高電導度廃液系収集タンク(C)への油の混入について
2007/8/9	1号機	【中越沖地震】原子炉建屋付属棟 主蒸気系放射線モニタ検出器への水流入について
2007/8/9	1号機	【中越沖地震】原子炉建屋 主蒸気流量計測ラック裏コンセントの変形および床面ひび割れについて
2007/8/9	2号機	【中越沖地震】原子炉建屋付属棟 廃棄物処理設備区域 空調系基礎部のひびについて
2007/8/9	2号機	【中越沖地震】タービン建屋 オペフロ 低圧タービン(A)下半車室のわずかな移動痕について
2007/8/9	2号機	【中越沖地震】タービン建屋 オペフロ タービンデッキ上(海側・山側)蒸気入口配管遮へい材のズレについて
2007/8/9	2号機	【中越沖地震】非常用ガス処理系ダクト(非) トレンチ部コンクリートの微細なひびについて
2007/8/9	3号機	【中越沖地震】原子炉建屋 非常用ディーゼル発電設備(B)区域送風機(A)基礎部の微細なひびについて
2007/8/9	3号機	【中越沖地震】原子炉建屋 非常用ディーゼル発電設備(B)区域送風機(B)基礎部の微細なひびについて
2007/8/9	3号機	【中越沖地震】原子炉建屋 非常用ディーゼル発電設備(B)区域排風機(A)基礎部の微細なひびについて
2007/8/9	3号機	【中越沖地震】原子炉建屋 非常用ディーゼル発電設備(B)区域排風機(B)基礎部の微細なひびについて
2007/8/9	3号機	【中越沖地震】原子炉建屋 非常用ディーゼル発電設備(H)区域送風機(A)基礎部の微細なひびについて
2007/8/9	3号機	【中越沖地震】原子炉建屋 非常用ディーゼル発電設備(H)区域送風機(B)基礎部の微細なひびについて
2007/8/9	3号機	【中越沖地震】原子炉建屋 非常用ディーゼル発電設備(H)基礎部の微細なひびについて
2007/8/9	4号機	【中越沖地震】原子炉建屋付属棟 廃棄物処理設備区域 空調系基礎部のひびについて
2007/8/9	5号機	【中越沖地震】タービン建屋 主発電機コレクターハウジング内ロータの擦れ痕について
2007/8/9	5号機	【中越沖地震】タービン建屋 圧力抑制室プール水排水系サージ水ポンプ室通路の地盤沈下について
2007/8/9	5号機	【中越沖地震】原子炉建屋付属棟 低電導度廃液系配管出口壁のひびについて
2007/8/9	5号機	【中越沖地震】原子炉建屋付属棟 低電導度廃液系配管サポートの破損について

発見日	号機	件名
2007/8/9	5号機	旧パトロールチェックシートの使用について
2007/8/9	5号機	【中越沖地震】タービン建屋 タービン-発電機軸の接触痕について
2007/8/9	5号機	【中越沖地震】タービン建屋 発電機本体基礎部調整ライナーの変形について
2007/8/9	5号機	【中越沖地震】タービン建屋 発電機本体キーの変形について
2007/8/9	5号機	【中越沖地震】タービン建屋 発電機コレクタハウジングの軸の接触痕について
2007/8/9	5号機	【中越沖地震】タービン建屋 発電機タービン側及びコレクタ側アライメント調整座のボルト緩みについて
2007/8/9	5号機	【中越沖地震】タービン建屋 発電機基礎部のワッシャーのズレについて
2007/8/9	5号機	【中越沖地震】タービン建屋 発電機タービン側軸の接触痕について
2007/8/9	6号機	【中越沖地震】タービン建屋 復水器(C)南側の油溜まりについて
2007/8/9	7号機	【中越沖地震】相分離母線接続部のズレについて
2007/8/9	その他	【中越沖地震】南側開閉所 低圧変圧器二次側口出し線圧縮端子部の接触および損傷について
2007/8/9	その他	【中越沖地震】圧力抑制室プール水排水系サージタンクダクト 耐震ジョイントの段差およびコンクリートのはく離について
2007/8/10	2号機	【中越沖地震】タービン建屋 界磁遮断器盤裏の床面の微細なひびについて
2007/8/10	2号機	【中越沖地震】タービン建屋 主復水器基礎台の微細なひびについて
2007/8/10	2号機	【中越沖地震】タービン建屋 オペフロ 主発電機アライメントキー取付けボルトの緩みについて
2007/8/10	2号機	【中越沖地震】タービン建屋 オペフロ 主発電機回転検出器(非接触型)とギアの接触について
2007/8/10	2号機	【中越沖地震】タービン建屋 オペフロ 主発電機脚板下ライナーの変形について
2007/8/10	2号機	【中越沖地震】タービン建屋 オペフロ 主発電機センターキー押さえ金具の変形について
2007/8/10	2号機	【中越沖地震】タービン建屋 オペフロ タービン建屋天井の梁の締付ボルトの落下について(天井の強度に支障無し)
2007/8/10	3号機	【中越沖地震】原子炉建屋 主蒸気逃がし安全弁補修室内の床面の一部はがれについて
2007/8/10	5号機	【中越沖地震】原子炉建屋付属棟 廃棄物処理設備区域空調排風機(A)他 ダクト近傍壁面のひびについて
2007/8/10	5号機	【中越沖地震】タービン建屋 復水器(A)(B)(C)基礎部の微細なひびについて
2007/8/13	4号機	安全関連パラメータ表示システム～本店間のデータ伝送不良について
2007/8/16	2号機	【中越沖地震】原子炉建屋 潤滑油保管棚の受け皿における微量の放射性物質を含む水溜まりについて
2007/8/20	3号機	【中越沖地震】原子炉建屋 原子炉天井クレーン北側走行用ベアリングケースカバーのひびについて

発見日	号機	件名
2007/8/20	4号機	中性子源領域モニタ(C)の指示不良について
2007/8/21	1号機	【中越沖地震】原子炉建屋 小口径配管サポートの埋込金物隣接コンクリートの歪みについて
2007/8/21	1号機	【中越沖地震】原子炉複合建屋 廃棄物処理設備エリア排気フィルタ室(A、B、C)壁面コンクリートのひびについて
2007/8/21	3号機	【中越沖地震】原子炉建屋付属棟 ホットシャワードレンろ過器室コンクリート破片について
2007/8/21	7号機	【中越沖地震】原子炉建屋 燃料交換機走行駆動部カップリング合わせボルトの損傷について
2007/8/21	その他	放射性気体廃棄物の測定データの週集計漏れについて
2007/8/22	1号機	【中越沖地震】タービン建屋 復水ろ過装置逆洗水受タンク・ポンプ室内コンクリート破片について
2007/8/22	2号機	原子炉建屋 高電導度廃液系ファンネル配管洗浄用ノズル閉止キャップの落下について
2007/8/22	2号機	計算機軽故障警報の発生について
2007/8/23	3号機	中性子源領域モニタ機能試験におけるトリップ表示ランプの動作不良について
2007/8/23	その他	屋外放射線データ収集処理装置の中央処理装置故障による伝送障害について
2007/8/24	その他	【中越沖地震】焼却設備 1次セラミックフィルタAエレメントの破損について
2007/8/24	その他	β ・ γ 線APDにおける γ 線量指示値の不良について
2007/8/25	その他	3号機放射性廃棄物処理設備計算機軽故障警報発生により放射性廃棄物処理設備計算機Ⅰ系停止によるⅡ系への切り替わりについて
2007/8/27	2号機	原子炉建屋 高圧炉心スプレイ系 ミニフローライン オリフィスボルトナットの緩みについて
2007/8/27	6号機	排気筒排気放射能(B)指示値の微上昇について

4. Dグレード 1119件

発見日	号機	件名
2007/6/13	7号機	トラベリングスクリーン(B)水路底部フレームベースライナーの外れについて
2007/6/25	1号機	残留熱除去系 電動弁作動時における駆動部の異音について
2007/6/25	2号機	原子炉冷却材浄化系 エレメント超音波洗浄装置の動作不良について
2007/6/28	6号機	原子炉補機冷却海水系配管フランジ部における膜厚の不足について
2007/7/5	1号機	燃料プール補給水ポンプ(A)電動機軸受部はめ合い寸法の判定基準値からの逸脱について
2007/7/6	1号機	主復水器真空ポンプ吸込弁 駆動部ハンドホイールシャフトの変形について

発見日	号機	件名
2007/7/6	6号機	制御棒駆動系機能検査における作業員名簿提出漏れについて
2007/7/6	6号機	オンライン回転体診断装置点検におけるMO装置の故障について
2007/7/7	6号機	循環水系配管 C系M1マンホールベント配管の損傷について
2007/7/9	1号機	タービングランド蒸気系配管継手部の差込み不良について
2007/7/9	6号機	プロセス計算機CPU2用磁器テープ装置の動作不良について
2007/7/10	1号機	ドライウェル冷却系送風機(1B)(2A)電動機のシャフトとベアリングはめ合い値の基準値からの逸脱について
2007/7/10	1号機	高圧伸び差計機内配線の油滲みについて
2007/7/10	1号機	原子炉給水ポンプ駆動用タービン回転速度偏芯計ケーブルからの油滲みについて
2007/7/10	1号機	循環水ポンプ(A)シール水他給水電磁弁ウインドーの割れについて
2007/7/10	6号機	原子炉隔離時冷却系設備点検工事における電力借用計測器の破損について
2007/7/10	その他	重油受入業務の委託契約設計における計算誤りについて
2007/7/11	1号機	復水器(A)本格点検における器内構造物点検時の減速管取合溶接部の割れについて
2007/7/11	1号機	原子炉補機冷却海水系 リミットスイッチのフレキシブルチューブの破損について
2007/7/11	1号機	デジタル位相計精度の逸脱について
2007/7/11	4号機	非常用ディーゼル発電機(B)/Z送風機(A)カップリングボス部の損傷について
2007/7/11	5号機	復水器連続洗浄装置系プロセス配管(C)凍結防止ヒータにおける絶縁抵抗不良について
2007/7/11	6号機	スクリーン装置門型クレーン 走行用電動機(運転室側)(反運転室側)の腐食について
2007/7/11	6号機	スクリーン装置門型クレーン 走行用電動機(反運転室側)各部計測結果の判定基準からの逸脱について
2007/7/11	6号機	スクリーン装置門型クレーン 走行用電動機(運転室側)各部計測結果の判定基準からの逸脱について
2007/7/11	7号機	スクリーン装置 スクリーン洗浄ポンプ(C)電動機過負荷トリップの発生について
2007/7/12	1号機	空気抽出器安全弁ベローズの変形および損傷について
2007/7/12	3号機	高電導度廃液系濃縮装置循環ポンプ 濃縮液密度変換器の精度逸脱について
2007/7/12	その他	貝処理 脱水機上ろ布の破損について
2007/7/13	1号機	溶接事業者検査対象箇所の放射線透過検査範囲における溶接欠陥について
2007/7/13	1号機	残留熱除去冷却中間ループ系熱交換器(A) 伝熱管の減肉について

発見日	号機	件名
2007/7/13	2号機	定期事業者検査(主要制御系機能検査)における検査中断について
2007/7/13	4号機	サンプリングラック室照明スイッチの接触不良について
2007/7/13	6号機	検出元弁グランド部からの水の滲みについて
2007/7/13	6号機	温度検出器ヘッド内絶縁板の破損について
2007/7/13	6号機	高圧炉心注水系ポンプ(C)メカリークの発生について
2007/7/13	6号機	高圧炉心注水系(B)注入弁のシートパスについて
2007/7/13	6号機	原子炉給水ライン内側隔離弁Bテスト第一弁のシートパスについて
2007/7/14	2号機	中性子源領域モニタ ch(D)における「ペリオド短」警報の発生について(SRM指示・ペリオド指示のハンチング)
2007/7/14	3号機	スクリーン洗浄ポンプストレーナ(C)ドレン配管のリークについて
2007/7/14	3号機	低圧復水ポンプ(B)モータ巻線温度(V相)の指示不良について
2007/7/14	4号機	非常用発電機(A)ノZ給気温度調節器の故障について
2007/7/14	7号機	原子炉建屋サンプポンプ運転記録計の異音について
2007/7/15	3号機	スクラムタイミングレコーダ盤異常警報の発生について
2007/7/15	5号機	復水器連続洗浄装置系 ボール循環ポンプ(E)吐出圧力計の指示不良について
2007/7/15	6号機	原子炉内蔵型再循環ポンプ(K)パージ水流量計の動作不良について
2007/7/16	1号機	【中越沖地震】原子炉複合建屋(非)廃棄物処理エリア排風機(C)周りの水溜まりについて
2007/7/16	2号機	【中越沖地震】中央制御室化粧板のズレについて
2007/7/16	2号機	中性子源領域モニタ ch(B)における「ペリオド短」警報の発生について(SRM指示・ペリオド指示のハンチング)
2007/7/16	2号機	格納容器内弁グランド部漏えい温度記録計の指示不良について
2007/7/16	3号機	【中越沖地震】原子炉建屋付属棟(非)直流125V回路No. 31地絡警報の発生について
2007/7/16	6号機	【中越沖地震】タービン建屋固定子冷却装置北側壁および発電機水素ガス乾燥器ブロウ廻り壁のはがれについて
2007/7/16	6号機	【中越沖地震】タービン建屋復水脱塩装置制御室～相分離母線ファン入口扉下のコンクリートのはがれについて
2007/7/16	その他	【中越沖地震】154kV開閉所断路器 回転スラスト支持機構部の破損について
2007/7/17	1号機	【中越沖地震】サービス建屋天井設置の防災幕ガラスの破損について
2007/7/17	1号機	【中越沖地震】サービス建屋下着更衣所天井の防煙たれ壁の破損について

発見日	号機	件名
2007/7/17	6号機	【中越沖地震】タービン建屋 循環水ポンプ(A)におけるグランドリーク水排水ラインからの水漏れについて
2007/7/17	その他	【中越沖地震】原子炉建屋付属棟 ドライクリーニング用廃フロン2缶の破損および堰内における漏洩について
2007/7/17	その他	【中越沖地震】青山飲料水ポンプ建屋 給水側飲料水配管からの漏水について
2007/7/17	その他	デジタルマルチメータ(準原修M器5)の抵抗測定不能について
2007/7/18	3号機	原子炉建屋におけるたばこ吸殻の発見について
2007/7/18	3号機	中性子源領域モニタ(D) 零調におけるペリオド指示不良について
2007/7/18	4号機	管理区域(原子炉建屋、タービン建屋)におけるたばこの発見について
2007/7/18	4号機	原子炉補機冷却系 海水熱交換器エリア 海水側差圧計の指示不良について
2007/7/18	4号機	【中越沖地震】サプレッションプール水位記録計の指示値のズレについて
2007/7/18	5号機	【中越沖地震】ランドリ建屋 マスク性能試験装置2台の転倒、破損について
2007/7/18	6号機	【中越沖地震】コントロール建屋(非) ページング装置の故障について
2007/7/18	7号機	ドラフトゲージ圧力計の指示不良について
2007/7/18	その他	【中越沖地震】保安倉庫 セルフエア用ポンベの塞止弁つまみの破損について
2007/7/18	その他	【中越沖地震】保安倉庫 蛍光灯の天井からの落下および破損について
2007/7/18	その他	【中越沖地震】構外倉庫における照明盤駆動制御装置およびフィルターの横転について
2007/7/18	その他	【中越沖地震】物揚場デリッククレーン試験用ウェイトのズレについて
2007/7/18	その他	【中越沖地震】情報棟第2検査官室の入口扉の不具合について
2007/7/19	1号機	原子炉補機冷却中間ループ系 海水熱交換器エリア トスフィルター水流巡回弁本体母材面における浸透検査における指示模様の確認について
2007/7/19	4号機	復水ろ過装置ドレンラインレベルスイッチの動作不良について
2007/7/19	7号機	管理区域内におけるタバコの吸殻の発見について
2007/7/19	7号機	【中越沖地震】タービン建屋 オペフロ主発電機ブラシホルダーリテイニングスプリングの破損について
2007/7/19	その他	【中越沖地震】1号機および2号機中央制御室のプロコン室に設置している通信機器ラックの浮き上がりについて
2007/7/19	その他	【中越沖地震】水処理 NO.1~3再生水ポンプ出口圧力計の指示不良について
2007/7/20	1号機	【中越沖地震】補機放水路(非) コンクリートのはく離について
2007/7/20	1号機	【中越沖地震】薬品タンク(非) 基礎下部地盤の一部沈下について

発見日	号機	件名
2007/7/20	1号機	【中越沖地震】角落とし置き場(非)の荷崩れについて
2007/7/20	1号機	【中越沖地震】取水電源ケーブルトレンチ(非) コンクリートのひび割れについて
2007/7/20	2号機	【中越沖地震】補機放水路(非) コンクリートのはく離について
2007/7/20	2号機	【中越沖地震】薬品タンク(非)基礎下部地盤の一部沈下について
2007/7/20	2号機	【中越沖地震】取水電源ケーブルトレンチ(非)目地部の横ズレ、およびコンクリートのはく離について
2007/7/20	4号機	【中越沖地震】タービン建屋～循環水ポンプ間連絡ダクト(非)目地部コンクリートのはく離について
2007/7/20	5号機	【中越沖地震】角落とし収納ピット(非)のわずかな傾きについて
2007/7/20	6号機	【中越沖地震】薬品トレンチ排水ポンプの汲み上げ不良について
2007/7/20	その他	【中越沖地震】道路法面の亀裂について
2007/7/20	その他	【中越沖地震】水処理 No.2真空ポンプガス入口真空計元弁のハンドル破損について
2007/7/20	その他	【中越沖地震】車庫No. 1・2および建物周囲の沈下、ならびに建物の傾斜について
2007/7/20	その他	【中越沖地震】3・4号機防水放水口サンプリング建屋の傾斜および屋外サンプリング穴トラフの損傷について
2007/7/21	1号機	【中越沖地震】情報棟連絡ダクト(非)目地部コンクリートのはく離について
2007/7/21	1号機	【中越沖地震】水配管～マイクロ鉄塔連絡ダクト(非)目地部コンクリートのはく離について
2007/7/21	1号機	【中越沖地震】水配管～マイクロ鉄塔連絡ダクト(非)コンクリートのひび割れについて
2007/7/21	1号機	【中越沖地震】水配管～マイクロ鉄塔連絡ダクト(非)立坑の一部開き、および周辺コンクリートのはく離について
2007/7/21	2号機	【中越沖地震】固化剤タンク基礎(非)耐震ジョイントの段差について
2007/7/21	2号機	【中越沖地震】固化剤タンク基礎(非)基礎コンクリートのはく離について
2007/7/21	3号機	【中越沖地震】薬品タンク基礎(非)配管基礎の沈下について
2007/7/21	3号機	【中越沖地震】原子炉建屋 南側 仮設ブローアウトパネルからの雨漏れについて
2007/7/21	4号機	低電動度廃液系 サンプルポンプ復水貯蔵槽側出口元弁グランド部からの水の漏えいについて
2007/7/21	4号機	【中越沖地震】タービン建屋 給気処理装置室(非)入口扉付近での雨水の浸水について
2007/7/21	4号機	【中越沖地震】海水熱交換器建屋(非)北側連絡ダクト、サンプ蓋周辺からの漏水、および通路への雨水の浸水について
2007/7/21	4号機	【中越沖地震】薬品タンク(非)基礎トレンチの段差、および開きについて
2007/7/21	4号機	【中越沖地震】薬品タンク(非)基礎排水管の損傷について

発見日	号機	件名
2007/7/21	5号機	【中越沖地震】補助建屋連絡ダクト(非)目地部コンクリートのはく離について
2007/7/21	5号機	【中越沖地震】補助建屋連絡ダクト(非)コンクリートのはく離について
2007/7/21	5号機	【中越沖地震】固化剤タンク連絡ダクト(非)耐震ジョイントの段差について
2007/7/21	その他	【中越沖地震】企業センター地下通路 目地部の段差、変形、および漏水について
2007/7/22	その他	【中越沖地震】南北防波堤灯柱のケーブル断線について
2007/7/22	その他	【中越沖地震】波高計ケーブルの断線について
2007/7/23	1号機	【中越沖地震】窒素ガス供給装置における絶縁の不良について
2007/7/23	2号機	【中越沖地震】構内排水路(非)目地部の段差、開き、横ズレ、およびコンクリートのはく離について
2007/7/23	3号機	【中越沖地震】主変圧器類焼防止配管の破損について
2007/7/23	6号機	【中越沖地震】補給水系配管ダクト(非)目地部コンクリートのはく離について
2007/7/23	6号機	定期事業者検査成績書(検査手順書)のチェック漏れについて
2007/7/23	その他	【中越沖地震】中央土捨場 中央排水路排水管上部の一部破損について
2007/7/23	その他	【中越沖地震】第一企業センターの受水槽の壁のはがれによる漏水について
2007/7/23	その他	【中越沖地震】第二企業センターの飲料水配管からの漏水について
2007/7/24	1号機	【中越沖地震】海水熱交換器建屋 タービン建屋補機冷却系熱交換器D 後側基礎部のひび割れについて
2007/7/24	1号機	【中越沖地震】海水熱交換器建屋 タービン建屋補機冷却系熱交換器B 後側点検用足場の破損について
2007/7/24	1号機	【中越沖地震】海水熱交換器建屋 タービン建屋補機冷却系熱交換器B 前側計装配管の変形について
2007/7/24	1号機	【中越沖地震】海水熱交換器建屋 タービン建屋補機冷却系熱交換器B 前側点検用足場の破損について
2007/7/24	1号機	【中越沖地震】タービン建屋 衛帯蒸気排風機室内壁面の亀裂について
2007/7/24	1号機	【中越沖地震】タービン建屋 第4・5給水加熱器(A)室 山側壁面最上部のはがれについて
2007/7/24	1号機	【中越沖地震】循環水ポンプ建屋東側 バタフライ弁修理工事用資材(仮置)の沈下について
2007/7/24	1号機	【中越沖地震】タービン建屋 オペフロ 低圧タービンロータ仮置中のロータの移動について
2007/7/24	1号機	【中越沖地震】タービン建屋 オペフロ原子炉給水ポンプ(A)分解部品棚の転倒について
2007/7/24	1号機	【中越沖地震】タービン建屋 オペフロ 北西エリア 原子炉給水ポンプ(A)ターニング装置の仮置用枕木のズレによる床面への落下について
2007/7/24	1号機	【中越沖地震】タービン建屋 複合中間弁仮置きスイッチBOXの転倒について

発見日	号機	件名
2007/7/24	1号機	【中越沖地震】タービン建屋 電気油圧式制御装置高圧ユニット室におけるポリッシングタンク上部からの油漏れについて
2007/7/24	1号機	【中越沖地震】タービン建屋 電気油圧式制御装置高圧ユニット室におけるマニホールド部からの油滲みについて
2007/7/24	1号機	【中越沖地震】タービン建屋 タービン蒸気加減弁 コントロールパッド dren パンの油溜りについて
2007/7/24	1号機	【中越沖地震】タービン建屋 復水器(A)北東側 弁ボンネット及び駆動部の転倒について
2007/7/24	1号機	【中越沖地震】原子炉建屋 非常用電気品室(B)ケーブルトレイ立上がり部のふたズレについて
2007/7/24	1号機	【中越沖地震】原子炉建屋 非常用電気品室ケーブルトレイ貫通部耐火ボードの損傷について
2007/7/24	1号機	【中越沖地震】海水熱交換器建屋 補助冷却海水系・スチームドレン処理系サンプピット(A)電動機フレキの損傷について
2007/7/24	1号機	【中越沖地震】相分離母線用仮設ハウス横の仮置棚の転倒について
2007/7/24	1号機	【中越沖地震】相分離母線側足場のわずかな傾きについて
2007/7/24	1号機	【中越沖地震】タービン建屋 高圧復水ポンプ室 ブロックアウト部のひび割れについて
2007/7/24	1号機	【中越沖地震】タービン建屋～原子炉建屋付属棟 連絡通路におけるケーブルトレイのズレについて
2007/7/24	1号機	【中越沖地震】タービン建屋 排気送風機室 照明用ダクト、ケーブルの損傷、および誘導灯の破損について
2007/7/24	1号機	【中越沖地震】原子炉建屋 ケーブル処理室内照明配線用レースウェイのふたズレについて
2007/7/24	1号機	【中越沖地震】大型機器点検建屋資材の散乱について
2007/7/24	1号機	【中越沖地震】(主)スクリーンエリア資材の散乱について
2007/7/24	1号機	【中越沖地震】(補)スクリーンエリア資材の散乱について
2007/7/24	1号機	【中越沖地震】原子炉建屋屋外 非常用ディーゼル発電機(A) 屋外ダクト用仮設足場の傾きおよび仮設鋼台転倒のおそれについて
2007/7/24	1号機	【中越沖地震】原子炉建屋屋外 非常用ディーゼル発電機(B) 屋外ダクト用仮設足場の傾きおよび仮設鋼台転倒のおそれについて
2007/7/24	1号機	【中越沖地震】原子炉建屋屋外 仮設鋼台(ディーゼル発電機(H))転倒のおそれについて
2007/7/24	1号機	【中越沖地震】原子炉建屋屋外 仮設鋼台(原子炉建屋屋外ダクト用)転倒のおそれについて
2007/7/24	1号機	【中越沖地震】タービン建屋 仮置中低圧タービンロータおよび高圧タービンロータの移動について
2007/7/24	1号機	【中越沖地震】タービン建屋 仮置中低圧タービンロータおよび高圧タービンロータ回転架台のわずかな傾き・ボルト折損などについて
2007/7/24	1号機	【中越沖地震】タービン建屋 高圧車室・低圧外部・内部車室等の移動およびボルト・ナットの散乱について
2007/7/24	1号機	【中越沖地震】タービン建屋 タービン本体点検用資材の外れについて
2007/7/24	1号機	【中越沖地震】タービン建屋 タービン主要弁点検用資材の転倒、落下、および移動について

発見日	号機	件名
2007/7/24	2号機	原子炉建屋 除洗作業中に建設時のたばこ吸殻の発見について
2007/7/24	4号機	低電動度廃液系 高電動度廃液系タンク 槽液位記録計の動作不良について
2007/7/24	4号機	【中越沖地震】海水熱交換器建屋トレンチ 高圧炉心スプレディーゼル補機冷却海水系配管の塗膜の腐食について
2007/7/24	5号機	【中越沖地震】サービス建屋地下2階(非) サービス建屋とランドリ建屋の境界における床パネル固定ネジの折損について
2007/7/24	5号機	【中越沖地震】サービス建屋地下1階 サービス建屋とランドリ建屋の境界における床パネル固定ネジの折損について
2007/7/24	5号機	【中越沖地震】サービス建屋 B靴配備ラック頭上の天井パネルのヒビ割れについて
2007/7/24	5号機	【中越沖地震】ランドリ建屋の雑固体廃棄物焼却設備との境界のつなぎ目のヒビ割れについて
2007/7/24	6号機	【中越沖地震】サービス建屋 B、C服更衣所の蛍光灯カバーの部分的な外れについて
2007/7/24	その他	【中越沖地震】雑固体廃棄物焼却設備 遮へい扉移動によるドラムハンドリング設備カバーの損傷について
2007/7/24	その他	【中越沖地震】雑固体廃棄物焼却設備 焼却炉本体外殻カバー落下および損傷について
2007/7/24	その他	【中越沖地震】雑固体廃棄物焼却設備 雑固体自動倉庫パレットのズレによるリフタ側停止リミットおよびステーの損傷について
2007/7/24	その他	【中越沖地震】雑固体廃棄物焼却設備 焼却エリア 照明蛍光灯の落下およびベージング設備の損傷について
2007/7/24	その他	【中越沖地震】雑固体廃棄物焼却設備 雑固体パレットリフタ床面の汚れについて
2007/7/24	その他	【中越沖地震】雑固体廃棄物焼却設備 ドラムハンドリング設備 灰ドラムコンベアにおける空ドラム缶のズレについて
2007/7/24	その他	【中越沖地震】雑固体廃棄物焼却設備 管理区域サービス建屋～雑固体廃棄物焼却設備間トレンチ 所内蒸気戻り系配管の保温材のズレについて
2007/7/24	その他	【中越沖地震】雑固体廃棄物焼却設備 廃活性炭タンクからの活性炭液だれ痕について
2007/7/24	その他	【中越沖地震】雑固体廃棄物焼却設備 換気空調系冷水ポンプ(B)廻りの水溜まりについて
2007/7/24	その他	【中越沖地震】雑固体廃棄物焼却設備 換気空調系弁廻りの水溜まりについて
2007/7/25	4号機	【中越沖地震】原子炉建屋付属棟 復水器スピルオーバーライン配管サポートの外れについて
2007/7/25	4号機	【中越沖地震】循環水配管弁ボンネット部の破損について
2007/7/25	5号機	【中越沖地震】防油提沈下による変圧器防災装置の配管の変形について
2007/7/25	5号機	【中越沖地震】サービス建屋(非) 換気空調補機常用冷却水系(C)凝縮器冷却水流量高警報の発生について
2007/7/25	その他	【中越沖地震】静止型無停電電源装置1～モニタリングポスト1の間における斜面の地割れについて
2007/7/25	その他	【中越沖地震】モニタリングポスト3 進入道路路肩の地割れによるハンドホール露出について
2007/7/26	2号機	原子炉補機冷却海水系(C)のグランドリークについて

発見日	号機	件名
2007/7/26	3号機	【中越沖地震】サービス建屋 床面ひび割れ箇所からの雨水の流入について
2007/7/26	3号機	【中越沖地震】サービス建屋 天窓からの雨水の流入および連続滴下について
2007/7/26	4号機	【中越沖地震】「排水ポンプモーターコントロールセンタ故障」および「主変圧器バルブピット排水ポンプモーターコントロールセンタ故障」警報の発生について
2007/7/26	その他	【中越沖地震】サービス建屋 コールドランドリー 洗濯機Aケーブル断線, アーム破損, および動力用プーリーの損傷について
2007/7/26	その他	【中越沖地震】ランドリ建屋 洗濯機A制御盤のバッテリー切れについて
2007/7/26	その他	【中越沖地震】ランドリ建屋 洗濯機Bケーブルの断線, およびアームとカバーの変形について
2007/7/26	その他	【中越沖地震】各サービス建屋共通 転倒や落下等による放射線計測器122台の損傷について
2007/7/26	その他	【中越沖地震】事務本館前の飲料水配管からの漏水について
2007/7/26	その他	【中越沖地震】水処理建屋付近の飲料水配管からの漏水について
2007/7/27	1号機	【中越沖地震】原子炉建屋 天井クレーン補巻減速機ドレン配管の緩みについて
2007/7/27	2号機	スクリーン洗浄ポンプ(C)吐出弁出口単管フランジ部からの水滴のリークについて
2007/7/27	4号機	【中越沖地震】海水熱交換器建屋(非) タービン補機冷却海水系ストレーナ(B) 差圧検出ライン継手部からの油滲みについて
2007/7/27	5号機	原子炉建屋付属棟 高電動度廃液系サンプ(B)ポンプ(D)グラント部受け皿の廃液漏れについて
2007/7/27	5号機	【中越沖地震】スクリーン装置洗浄ポンプ用電動機(A)(C)用継電器損傷および動力・制御スペースヒータケーブルの断線について
2007/7/27	その他	【中越沖地震】ランドリ建屋 洗濯機Cの変形および破損について
2007/7/27	その他	【中越沖地震】ランドリ建屋 成型品洗濯機Aの変形および破損について
2007/7/27	その他	【中越沖地震】ランドリ建屋 成型品洗濯機Bの変形および破損について
2007/7/27	その他	【中越沖地震】サービス建屋 洗濯機Dの変形および破損について
2007/7/27	その他	【中越沖地震】サービス建屋 洗濯機Eの変形および破損について
2007/7/27	その他	【中越沖地震】廃棄物一時保管庫の電源使用不能について
2007/7/27	その他	【中越沖地震】原子炉建屋付属棟 洗濯機A~Dの脱水モータープーリーの損傷について
2007/7/27	その他	【中越沖地震】原子炉建屋付属棟 洗濯機A~Dのドラム外胴のズレについて
2007/7/27	その他	【中越沖地震】原子炉建屋付属棟 洗濯機C 前面カバーの損傷について
2007/7/27	その他	【中越沖地震】500kV開閉所 新新潟幹線2L ブッシング羽子板端子部の変形について
2007/7/28	3号機	フィルムバッジストレーナ切替弁のシートパスについて

発見日	号機	件名
2007/7/28	3号機	【中越沖地震】酸素注入系統圧力の低下について
2007/7/28	4号機	原子炉補機冷却海水系ポンプ(C) グランド部のリークについて
2007/7/28	6号機	原子炉補機冷却系放射線モニタA, Bチャート詰まりによる欠測について
2007/7/28	7号機	【中越沖地震】中央制御室 原子炉建屋サンブ運転記録計動作の不良について
2007/7/28	7号機	【中越沖地震】コントロール建屋(非) 直流125V蓄電池 端子の電圧低下について
2007/7/29	2号機	【中越沖地震】サービス建屋(非) 定期検査事務所 天井設置エアコンドレン水の排水不良について
2007/7/29	5号機	【中越沖地震】タービン建屋 パワーセンター5A-1, 2, 3(非)のリセット不可について
2007/7/29	6号機	【中越沖地震】タービン建屋 大物搬入口シャッター横コンクリートの剥がれについて
2007/7/29	7号機	【中越沖地震】タービン建屋 復水回収タンク 弁グランド部漏えい処理系復水器前階段室での地下水漏れについて
2007/7/29	7号機	【中越沖地震】原子炉建屋 非常用ガス処理系サンプルポンプ(B)の異音について
2007/7/29	その他	【中越沖地震】海水熱交換器建屋 トレンチ内中央部の水溜り、および天井ハッチ部隙間からの雨水滴下について
2007/7/30	1号機	【中越沖地震】原子炉建屋 燃料交換機用中継端子箱に水がかかった形跡について
2007/7/30	2号機	【中越沖地震】原子炉建屋 天井クレーン主巻ドラム上アクリルカバーの損傷について
2007/7/30	2号機	原子炉補機冷却海水系ストレーナB 差圧計の指示不良について
2007/7/30	3号機	酸素注入系酸素ガス流量調節弁グランド部の酸素ガスリークについて
2007/7/30	3号機	【中越沖地震】原子炉建屋 工業用テレビ設備の不具合について
2007/7/30	3号機	【中越沖地震】中央制御室 復水流量指示ドリフトについて
2007/7/30	3号機	【中越沖地震】ドライウェル内バルクヘッドマンホールフランジ面のキズについて
2007/7/30	3号機	【中越沖地震】原子炉建屋 オペフロ 仮置養生中スタッドテンションナ部品の損傷について
2007/7/30	3号機	【中越沖地震】OF洞道主変圧器下部スロープ付近の水溜りについて
2007/7/30	3号機	【中越沖地震】OF洞道排水ポンプ吐出配管からの微少な水漏れについて
2007/7/30	3号機	【中越沖地震】原子炉建屋 燃料交換機用中継端子箱に水がかかった形跡について
2007/7/30	4号機	【中越沖地震】ダーティー通路天井におけるカバーの外れについて
2007/7/30	5号機	復水移送ポンプ出口ヘッダ温度の指示不良について
2007/7/30	7号機	【中越沖地震】原子炉建屋「燃料プールライナードレン漏えい大」警報の発生について

発見日	号機	件名
2007/7/30	その他	【中越沖地震】原子炉建屋付属棟 集中洗濯設備における洗濯廃液処理設備オゾン発生装置1空冷チラー付属出入口銅配管の変形について
2007/7/30	その他	【中越沖地震】海水熱交換器建屋 給気ガラリ下部ひび割れによる雨水侵入について
2007/7/30	その他	【中越沖地震】原子炉建屋付属棟 集中洗濯設備における洗濯廃液処置設備オゾン発生装置1、2空冷チラー用電線管及びサポートの外れについて
2007/7/30	その他	【中越沖地震】原子炉建屋付属棟 集中洗濯設備における洗濯廃液処置設備オゾン発生装置1、2空冷チラー用接地線の外れについて
2007/7/30	その他	【中越沖地震】荒浜側集中洗濯設備洗濯廃液処置設備における配管貫通部の移動について
2007/7/30	その他	【中越沖地震】雑固体廃棄物焼却設備 電気品室 常用照明変圧器盤用ファン回路の絶縁不良について
2007/7/30	その他	【中越沖地震】雑固体廃棄物焼却設備 電気品室 常用照明分電盤 コンセント電源の絶縁不良について
2007/7/30	その他	【中越沖地震】サービスホール 高圧受電設備漏電警報の発生について
2007/7/30	その他	【中越沖地震】体育館 浄化槽の原水ポンプ槽周辺の沈下について
2007/7/30	その他	【中越沖地震】情報棟 放流ポンプの配管の変形について
2007/7/31	1号機	雑用水系供給ラインドレン弁の詰まりについて
2007/7/31	1号機	雑用水系供給ラインドレン弁の詰まりについて
2007/7/31	1号機	【中越沖地震】ボイラー建屋 建屋間連絡通路の建屋繋ぎ目における破損について
2007/7/31	1号機	【中越沖地震】旧出入管理所 浄化槽の漏水および散気装置の破損について
2007/7/31	1号機	【中越沖地震】防護本部建屋 浄化槽放流ポンプ配管の変形について
2007/7/31	1号機	【中越沖地震】バー回転式スクリーン(A) 本体フレームの変形について
2007/7/31	1号機	【中越沖地震】バー回転式スクリーン(A) 本体フレームガイドレール部の段差について
2007/7/31	1号機	【中越沖地震】バー回転式・トラベリングスクリーン(A) テークアップ用ロッドカバーの破損について
2007/7/31	1号機	【中越沖地震】トラベリングスクリーン用予備バスケット遮水板の変形について
2007/7/31	1号機	【中越沖地震】防災用窒素設備配管の変形について
2007/7/31	1号機	【中越沖地震】防災用窒素設備 ユニオン部・弁グランド部の窒素微少リークについて
2007/7/31	2号機	【中越沖地震】タービン建屋オペフロ No.1天井クレーン 横行・巻き上げ給電装置の外れについて
2007/7/31	2号機	【中越沖地震】タービン建屋オペフロ No.2天井クレーン 横行・巻き上げ給電装置の外れについて
2007/7/31	2号機	【中越沖地震】タービン建屋オペフロ No.1天井クレーン トラック・クレーンガータ連結ピンカバーの変形について
2007/7/31	2号機	【中越沖地震】タービン建屋オペフロ No.2天井クレーン トラック・クレーンガータ連結ピンカバーの変形について

発見日	号機	件名
2007/7/31	2号機	【中越沖地震】タービン建屋オペフロ No.1・2天井クレーン共通走行給電表示ランプの破損について
2007/7/31	2号機	【中越沖地震】タービン建屋オペフロ No.1天井クレーン運転室サッシの外れについて
2007/7/31	2号機	【中越沖地震】タービン建屋オペフロ No.1天井クレーン停留位置のズレについて
2007/7/31	2号機	【中越沖地震】タービン建屋オペフロ No.2天井クレーン停留位置のズレについて
2007/7/31	2号機	【中越沖地震】タービン建屋オペフロ No.1天井クレーン運転室停留位置のズレについて
2007/7/31	2号機	【中越沖地震】タービン建屋オペフロ No.2天井クレーン運転室停留位置のズレについて
2007/7/31	2号機	【中越沖地震】タービン建屋オペフロ No.1天井クレーン走行車輪・走行レールの接触傷について
2007/7/31	2号機	【中越沖地震】タービン建屋オペフロ No.2天井クレーン走行車輪・走行レールの接触傷について
2007/7/31	2号機	【中越沖地震】タービン建屋オペフロ No.1天井クレーンガータ内ケーブル保護カバーの外れについて
2007/7/31	2号機	【中越沖地震】タービン建屋オペフロ No.2天井クレーンガータ内ケーブル保護カバーの外れについて
2007/7/31	3号機	復水器(A)(B)(C)第1水室出口水位高リミットスイッチの動作不良について
2007/7/31	3号機	【中越沖地震】原子炉建屋 ISI-UT室内 ほう酸水注入系-2ライン(注入ライン)近傍保温材の変型について
2007/7/31	3号機	【中越沖地震】タービン建屋 主蒸気配管サポートスナッパの油漏れについて
2007/7/31	3号機	【中越沖地震】原子炉建屋 ISI-UT室 ほう酸水注入系 注入ライン配管板金保温材のへこみについて
2007/7/31	4号機	【中越沖地震】タービン建屋 放射性廃棄物処理設備トレンチ内タービン建屋側の壁面コンクリートのはく離について
2007/7/31	5号機	【中越沖地震】サービス建屋 浄化槽フロア配管の破損について
2007/7/31	5号機	【中越沖地震】副防護本部建屋 浄化槽配管破損および放流ポンプの動作不良について
2007/7/31	6号機	【中越沖地震】コントロール建屋(非) コントロール建屋計測制御電源盤区域(A)冷却コイル(A)(B)温度調節弁および前後弁におけるグラウンド部からの水漏れについて
2007/7/31	6号機	【中越沖地震】コントロール建屋(非) コントロール建屋常用電気品区域冷却コイル温度調節弁におけるグラウンド部からの水漏れについて
2007/7/31	7号機	中央制御室 給気処理装置ドレンファンネル内 ゴミ取メッシュの破損について
2007/7/31	その他	【中越沖地震】海水熱交換器建屋 蒸気溜(A)北側壁面の筋交いの変形について
2007/7/31	その他	【中越沖地震】原子炉建屋付属棟 集中洗濯設備洗濯廃液処置設備廃スラッジドレンタンク室漏えい検出装置電極振れ止め板の外れについて
2007/7/31	その他	【中越沖地震】原子炉建屋付属棟 集中洗濯設備洗濯廃液処置設備 照明用電線管折損又はジョイント抜け、および照明外れについて
2007/7/31	その他	【中越沖地震】原子炉建屋付属棟 集中洗濯設備洗濯廃液処置設備 照明(蛍光灯)のズレについて
2007/7/31	その他	【中越沖地震】原子炉建屋付属棟 集中洗濯設備洗濯廃液処置設備 照明(蛍光灯)のズレ、および照明の外れについて

発見日	号機	件名
2007/7/31	その他	【中越沖地震】雑固体廃棄物焼却設備親子台車のレールからの外れについて
2007/7/31	その他	【中越沖地震】雑固体廃棄物焼却設備スミヤラベリング装置の一部部品の外れについて
2007/7/31	その他	【中越沖地震】雑固体廃棄物焼却設備灰ドラム一時貯蔵庫内南側床面の結露水について
2007/7/31	その他	【中越沖地震】雑固体廃棄物焼却設備 スラッジポンプ室内の循環ポンプモータのアース線先端からの水の滴下について
2007/7/31	その他	【中越沖地震】原子炉建屋付属棟 常用照明分電盤南東側照明のコンセント電源の絶縁不良について
2007/7/31	その他	【中越沖地震】雑固体廃棄物焼却設備 電気品室ブスパー用クリートの破損、および台座の歪みについて
2007/7/31	その他	【中越沖地震】バッチャープラントへ供給するろ過水配管フランジ部の水漏れについて
2007/7/31	その他	【中越沖地震】1・2号 サービス建屋 浄化槽周辺配管の破損について
2007/7/31	その他	【中越沖地震】固体廃棄物貯蔵庫 浄化槽本体の破損について
2007/7/31	その他	【中越沖地震】3・4号 サービス建屋 浄化槽内フロア配管1系統の破損について
2007/7/31	その他	【中越沖地震】雑固体廃棄物焼却設備建屋 浄化槽水位の低下、および周辺の陥没について
2007/7/31	その他	【中越沖地震】66kV開閉所 浄化槽排水ポンプ槽の亀裂、およびレベルスイッチの不良について
2007/7/31	その他	【中越沖地震】3・4号 サービス建屋 浄化槽本体の破損について
2007/7/31	その他	【中越沖地震】6・7号 サービス建屋 浄化槽本体の破損について
2007/7/31	その他	【中越沖地震】水処理NO. 1 OH塔基礎コンクリート部のひび割れ、および破損について
2007/7/31	その他	【中越沖地震】水処理NO. 1 MB-P塔基礎コンクリート部ひび割れ、および破損について
2007/7/31	その他	【中越沖地震】水処理砂ろ過器基礎のひび割れについて
2007/7/31	その他	【中越沖地震】水処理建屋 大湊側送水ポンプ室空気補給槽(B)圧力調整弁ネジ込み部からのリークについて
2007/8/1	1号機	【中越沖地震】海水熱交換器建屋 鉄イオン供給ポンプB基礎部のひび割れについて
2007/8/1	1号機	【中越沖地震】サービス建屋 電気品室 モーターコントロールセンター(A側)前面扉の不良について
2007/8/1	1号機	【中越沖地震】サービス建屋 電気品室 モーターコントロールセンター(A側)裏面扉の開放について
2007/8/1	1号機	【中越沖地震】サービス建屋 空調機械室 消火ホースの散乱について
2007/8/1	1号機	【中越沖地震】サービス建屋 電気品室ケーブルトレイからのケーブル落下について
2007/8/1	1号機	【中越沖地震】サービス建屋 電気品室 仮置中供用期間中検査盤の落下について
2007/8/1	1号機	【中越沖地震】サービス建屋 電気品室 モーターコントロールセンター(B側)前面扉の不良について

発見日	号機	件名
2007/8/1	1号機	【中越沖地震】サービス建屋 電気品室 モーターコントロールセンター(B側)裏面扉の開放について
2007/8/1	1号機	【中越沖地震】タービン建屋(非) パワーセンタ1A-1付近の電線管シール材の落下について
2007/8/1	1号機	【中越沖地震】タービン建屋 モーターコントロールセンタ裏の水の痕跡について
2007/8/1	1号機	【中越沖地震】タービン建屋 モーターコントロールセンタ上部トレイ蓋の取手破損について
2007/8/1	1号機	【中越沖地震】海水熱交換器建屋 鉄イオン電解槽廻り 鉄イオン出口流量計電線管の変形について
2007/8/1	1号機	【中越沖地震】海水熱交換器建屋 タービン建屋補機冷却系熱交換器B入口弁ケーブルフレキシ部の損傷について
2007/8/1	1号機	【中越沖地震】タービン建屋-熱交換器建屋 連絡通路 A系トレンチ パーテーションの外れについて
2007/8/1	1号機	【中越沖地震】海水熱交換器建屋 モーターコントロールセンタ 1B-2-3裏面扉の開放について
2007/8/1	1号機	【中越沖地震】海水熱交換器建屋 モーターコントロールセンタ 1SA-2-4 裏面扉の開放について
2007/8/1	1号機	【中越沖地震】海水熱交換器建屋 モーターコントロールセンタ 1SB-2-4裏面扉の開放について
2007/8/1	1号機	【中越沖地震】タービン建屋 天井クレーンの走行・移動及びクレーン部品の損傷について
2007/8/1	1号機	【中越沖地震】タービン建屋 天井クレーン部品の損傷について
2007/8/1	1号機	【中越沖地震】タービン建屋 N制御弁点検における取り外し中の駆動部・ダイヤフラムの損傷について
2007/8/1	1号機	【中越沖地震】海水熱交換器建屋480V モーターコントロールセンター 1SB-2-4 裏面扉の開放について
2007/8/1	1号機	【中越沖地震】海水熱交換器建屋480V モーターコントロールセンター 1B-2-3 裏面扉の開放について
2007/8/1	1号機	【中越沖地震】海水熱交換器建屋モーターコントロールセンター 1SA-2-4 裏面扉の開放について
2007/8/1	1号機	【中越沖地震】海水熱交換器建屋 タービン建屋電気品室～海水熱交換器建屋連絡通路におけるパーテーションの外れについて
2007/8/1	2号機	【中越沖地震】原子炉建屋付属棟(非)北東側 蛍光灯の破損について
2007/8/1	3号機	タービン建屋 東面壁および床からの海水滲みについて
2007/8/1	3号機	中間領域モニタチャンネル(B)(F)レンジダウンランプの動作不良について
2007/8/1	3号機	【中越沖地震】主蒸気配管ブローアウト貫通部におけるラバーブーツ固定用バンドの外れについて
2007/8/1	4号機	【中越沖地震】海水熱交換器建屋 非作業用分電盤のトリップについて
2007/8/1	4号機	【中越沖地震】タービン建屋 排風機室ケーブルトレイ貫通部プレートの外れについて
2007/8/1	4号機	【中越沖地震】タービン建屋 1階プルボックス蓋の外れについて
2007/8/1	4号機	【中越沖地震】タービン建屋 1階南東コーナーケーブルトレイカバーの外れについて

発見日	号機	件名
2007/8/1	4号機	【中越沖地震】タービン建屋 大物搬入口エキスパンション部フレキの損傷について
2007/8/1	4号機	【中越沖地震】タービン建屋 B1階(相分離母線冷却器脇)プルボックス蓋の外れについて
2007/8/1	4号機	【中越沖地震】タービン建屋 B1階東側通路上部ケーブルトレイカバーの外れについて
2007/8/1	4号機	【中越沖地震】タービン建屋 B1階南東コーナー上部ケーブルトレイ上のプルボックス蓋の外れについて
2007/8/1	4号機	【中越沖地震】タービン建屋 高圧復水ポンプ(A)電動機ギヤカップリングにおけるグリスの滲みについて
2007/8/1	4号機	【中越沖地震】タービン建屋 B3階(南西コーナー)ケーブルトレイ床貫通部プレートの外れについて
2007/8/1	4号機	【中越沖地震】タービン建屋 主発電機ブラシホルダーリテイニングスプリングの破損について
2007/8/1	4号機	【中越沖地震】タービン建屋 送風機(B)エリアケーブルトレイ貫通基礎部コンクリートのひび割れについて
2007/8/1	4号機	【中越沖地震】主変圧器防災制御盤下部電線管の外れについて
2007/8/1	4号機	【中越沖地震】変圧器防火壁照明(水銀灯)回路電線管の外れについて
2007/8/1	4号機	【中越沖地震】変圧器脇サブドレン制御盤下部電線管の落下について
2007/8/1	4号機	【中越沖地震】タービン建屋 タービンデッキ上ラギング止めボルトの損傷について
2007/8/1	4号機	【中越沖地震】タービン建屋 オペフロ 前部軸受け台ランキングカバーと高圧タービンラジエーションシールドの隙間について
2007/8/1	4号機	【中越沖地震】タービン建屋 オペフロ 西側タービン基礎架台カバーの変形について
2007/8/1	4号機	【中越沖地震】タービン建屋 復水器用チューブバンク養生板の荷崩れについて
2007/8/1	4号機	【中越沖地震】タービン建屋 復水器(A, B, C)前・後室のフランジからの水の漏洩痕について
2007/8/1	4号機	【中越沖地震】タービン建屋 第一給水加熱器(A, B)基礎架台のひび割れおよび摺動脚のズレについて
2007/8/1	4号機	【中越沖地震】タービン建屋 タービン蒸気加減弁 主蒸気系リード管ダストカバーの変形について
2007/8/1	4号機	【中越沖地震】タービン建屋 第6給水加熱器ドレンクーラー基礎架台のひび割れおよび摺動脚のズレについて
2007/8/1	4号機	【中越沖地震】タービン建屋 第2給水加熱器基礎架台のひび割れおよび摺動脚のズレについて
2007/8/1	4号機	【中越沖地震】タービン建屋 タービン駆動原子炉給水ポンプ 基礎架台のひび割れについて
2007/8/1	5号機	【中越沖地震】ドライウェル内PLRポンプ(A)下堰部の油の滴下痕について
2007/8/1	5号機	【中越沖地震】タービン建屋 オペフロ No2天井クレーン横行トロリ給電装置の変形について
2007/8/1	5号機	【中越沖地震】循環水ポンプ建屋 循環水ポンプ天井クレーン走行装置 クレーン走行リミットスイッチの変形について
2007/8/1	5号機	【中越沖地震】原子炉建屋 計算機用無停電電源装置(非)5A盤上仮設ケーブルの垂れ下がりに関して

発見日	号機	件名
2007/8/1	5号機	【中越沖地震】原子炉建屋 480V モーターコントロールセンタ(非)5D-1-6トレイの不良について
2007/8/1	5号機	【中越沖地震】原子炉建屋 直流125V 高圧復水ポンプ系バッテリー架台(非)アース線の緩みについて
2007/8/1	5号機	【中越沖地震】下部中央制御室 ケーブル処理室内の鉄鋼ブレスボルトの緩みについて
2007/8/1	6号機	【中越沖地震】低電導度廃液系ろ過器B差圧・入口温度記録計前面蓋止め具の破損について
2007/8/1	6号機	【中越沖地震】タービン建屋 給水加熱器(B)水位調節弁エアフィルターからの空気漏れについて
2007/8/1	6号機	【中越沖地震】タービン建屋 給水加熱器(C)水位調節弁からの空気漏れについて
2007/8/1	6号機	【中越沖地震】タービン建屋 天井クレーン 信号トロッコ線の歪曲、およびストライカーの変形について
2007/8/1	6号機	【中越沖地震】タービン建屋 主蒸気管トンネル室内のラバーブーツの破損、および貫通部からの油の滴下跡について
2007/8/1	6号機	【中越沖地震】原子炉建屋付属棟(非) 記録計の前面蓋止め具の破損について
2007/8/1	6号機	6, 7号機タービン建屋天井クレーンでのたばこ発見について
2007/8/1	7号機	【中越沖地震】直流125Vおよび250V蓄電池点検周期の逸脱について
2007/8/1	7号機	【中越沖地震】復水器連続洗浄装置系(C)ボール注入弁におけるシートパスについて
2007/8/1	その他	【中越沖地震】貝処理建屋 電気品室貝処理設備モーターコントロールセンタ 受電ケーブルの絶縁不良について
2007/8/1	その他	【中越沖地震】南新潟幹線1号エリア 碍子洗浄用配管におけるサポートの外れについて
2007/8/1	その他	【中越沖地震】北側開閉所建屋 480Vパワーセンタ(B)変圧器盤内におけるゴムカバーの外れについて
2007/8/1	その他	【中越沖地震】北側開閉所建屋 480Vパワーセンタ(A)変圧器盤内におけるゴムカバーの外れについて
2007/8/1	その他	【中越沖地震】南新潟幹線1号エリア ロードヒータの露出について
2007/8/1	その他	【中越沖地震】南新潟幹線1号エリア しゃ風壁継ぎ目部の破損について
2007/8/1	その他	復水ろ過装置粉末樹脂沈降分離槽Bの液位高警報の発生について
2007/8/2	1号機	【中越沖地震】タービン建屋 オペフロ レベル試験装置(1~4号機共用)目視確認用細管の変形について
2007/8/2	1号機	【中越沖地震】海水熱交換器建屋 残留熱除去冷却中間ループ系-熱交換器#C後側チャンネルカバーゴムライニングの損傷について
2007/8/2	1号機	【中越沖地震】海水熱交換器建屋 屋外ハッチ廻り手摺り変形について
2007/8/2	1号機	【中越沖地震】海水熱交換器建屋 残留熱除去冷却中間ループ系-熱交換器#A前側チャンネルカバー点検用吊ピースの変形について
2007/8/2	1号機	【中越沖地震】海水熱交換器建屋 残留熱除去冷却中間ループ系-熱交換器#A廻り残留熱除去海水系#A系出口ベント配管の損傷について
2007/8/2	1号機	【中越沖地震】海水熱交換器建屋 残留熱除去海水系ストレナA廻り蛍光灯および非常灯の破損について

発見日	号機	件名
2007/8/2	1号機	【中越沖地震】海水熱交換器建屋 北側山側 FP-45配管貫通ロスリーブからの漏水痕について
2007/8/2	1号機	【中越沖地震】大型機器点検建屋内 補機冷却海水ポンプ予備機部品の散乱について
2007/8/2	1号機	【中越沖地震】大型機器点検建屋内 補機冷却海水ポンプ予備機インペラの落下について
2007/8/2	1号機	【中越沖地震】窒素装置 配管およびサポートの変形、損傷、コンクリート部のひび割れについて
2007/8/2	1号機	【中越沖地震】大型機器点検建屋内 補機冷却海水ポンプ予備機ベアリングパイプの落下について
2007/8/2	1号機	【中越沖地震】原子炉複合建屋 原子炉補機冷却中間ループ系制御弁のダイヤフラムの変形について
2007/8/2	1号機	【中越沖地震】大型機器点検建屋内 補機冷却海水ポンプ予備機ベルマウスの落下について
2007/8/2	1号機	【中越沖地震】大型機器点検建屋内 残留熱除去海水系ポンプAディスチャージケーシングの落下について
2007/8/2	1号機	【中越沖地震】大型機器点検建屋内 搬入口前の段差について
2007/8/2	1号機	【中越沖地震】大型機器点検建屋内 残留熱除去海水系ポンプ(A)、(C)ベルマウスの落下について
2007/8/2	1号機	【中越沖地震】大型機器点検建屋内 残留熱除去海水系ポンプ(A)、(C)部品の散乱について
2007/8/2	1号機	【中越沖地震】B系軽油タンク 熱感知器用計装配管止め具の損傷について
2007/8/2	1号機	【中越沖地震】海水熱交換器建屋 残留熱除去冷却中間ループ系-熱交換器A前側チャンネルカバーゴムライニングの損傷について
2007/8/2	1号機	【中越沖地震】海水熱交換器建屋 残留熱除去冷却中間ループ系-熱交換器A後側チャンネルカバーゴムライニングの損傷について
2007/8/2	1号機	【中越沖地震】大型機器点検建屋内 補機冷却海水ポンプ予備機シャフトの落下について
2007/8/2	1号機	【中越沖地震】原子炉建屋 オペフロ仮設作業台車 車軸ベアリングの変形について
2007/8/2	1号機	【中越沖地震】タービン建屋 空冷チラー用冷水ポンプ 冷水入口流量指示について
2007/8/2	1号機	【中越沖地震】窒素タンク設備の調整弁用銅チューブの変形について
2007/8/2	1号機	【中越沖地震】タービン建屋 湿分分離器(B)ドレン入口弁フレキシブルチューブの破損について
2007/8/2	1号機	【中越沖地震】タービン建屋 水素ガス乾燥機近傍のコンクリート片散乱について
2007/8/2	1号機	【中越沖地震】タービン建屋 窒素ガスポンベ室内炭酸ガス供給管の変形について
2007/8/2	1号機	【中越沖地震】タービン建屋 窒素ガスポンベ室内消火配管の変形について
2007/8/2	1号機	【中越沖地震】タービン建屋 窒素ガスポンベ室操作用窒素ガス配管の変形について
2007/8/2	1号機	【中越沖地震】タービン建屋 窒素ガスポンベ室 本体封入用窒素ガス配管サポートの損傷について
2007/8/2	1号機	【中越沖地震】タービン建屋 水素ガスポンベ室本体供給用配管の変形について

発見日	号機	件名
2007/8/2	1号機	【中越沖地震】タービン建屋 水素ガスボンベ室～タービン建屋建屋間配管の変形、および腐食について
2007/8/2	1号機	【中越沖地震】タービン建屋 窒素ガスボンベ室～タービン建屋建屋間配管の変形、および腐食について
2007/8/2	1号機	【中越沖地震】タービン建屋 オペフロ 所内中性点設置装置1A-1近傍 非相分離母線カバーボルトの外れについて
2007/8/2	1号機	【中越沖地震】タービン建屋 オペフロ 発電機仮置きトラニオンの外れについて
2007/8/2	1号機	【中越沖地震】タービン建屋 オペフロ 発電機コレクタリング養生シートの噛み込みについて
2007/8/2	1号機	【中越沖地震】タービン建屋 オペフロ 発電機作業用工具箱の散乱について
2007/8/2	1号機	【中越沖地震】タービン建屋 発電機自動電圧調整器盤裏の水滴痕について
2007/8/2	1号機	【中越沖地震】タービン建屋 発電機ガスバルブステーション近傍のコンクリート片散乱について
2007/8/2	2号機	【中越沖地震】原子炉建屋 再循環電動機・発電機セット 制御盤間上部の天井パネル連結治具の変形について
2007/8/2	2号機	【中越沖地震】循環水系配管 マンホール上蓋とボルトの変形について
2007/8/2	2号機	原子炉補機冷却系熱交換器(B)ゴミの詰まりについて
2007/8/2	2号機	【中越沖地震】焼却建屋入口扉下部ロックピンの破損について
2007/8/2	2号機	【中越沖地震】原子炉建屋 北東バルブ室内換気空調補機常用冷却水系配管の水滴について
2007/8/2	2号機	【中越沖地震】原子炉建屋 M/Gセット室 すくい管コントローラ(B)変圧器据付ワッシャーのズレについて
2007/8/2	3号機	【中越沖地震】タービン建屋 No. 1天井クレーンの位置ズレ等について
2007/8/2	3号機	【中越沖地震】タービン建屋 No. 2天井クレーンの位置ズレ等について
2007/8/2	3号機	【中越沖地震】タービン建屋 No. 1天井クレーンの横行用電動機固定子の転倒等について
2007/8/2	3号機	【中越沖地震】タービン建屋 天井クレーンの横行トrolley給電装置の変形等について
2007/8/2	4号機	【中越沖地震】タービン建屋 発電機設備 水素・炭酸ガス配管の変形およびサポートとの接触痕について
2007/8/2	4号機	【中越沖地震】循環水ポンプ建屋 (A), (B), (C)号機 ポンプ室ポンプベース基礎部のひび割れについて
2007/8/2	4号機	【中越沖地震】循環水ポンプ建屋 ボルトの落下について
2007/8/2	4号機	【中越沖地震】海水熱交換器建屋 レイダウンエリア仮置きタービン補機冷却海水系ポンプ予備機シャフトの落下について
2007/8/2	4号機	【中越沖地震】循環水建屋 仮置き中の循環水ポンプ専用治具の荷崩れについて
2007/8/2	4号機	【中越沖地震】海水熱交換器建屋 レイダウンエリア仮置きタービン補機冷却海水系ポンプ予備機部品の散乱について
2007/8/2	4号機	【中越沖地震】タービン建屋 油ろ過器上蓋部からの油しみについて

発見日	号機	件名
2007/8/2	4号機	【中越沖地震】タービン建屋 主油タンク室ガス抽出機(B)からの油しみについて
2007/8/2	4号機	【中越沖地震】タービン建屋 密封油装置バルブフランジ面からの油しみについて
2007/8/2	4号機	【中越沖地震】タービン建屋 固定子冷却水ポンプ(A)メカシールカバー部からの水しみについて
2007/8/2	4号機	【中越沖地震】トラッシュピット工業用テレビ基礎の破損について
2007/8/2	4号機	【中越沖地震】タービン建屋 6HTR(A)用レベルスイッチのわずかな傾きについて
2007/8/2	4号機	【中越沖地震】タービン建屋 循環水系空気作動弁における海水飛散跡、および錆について
2007/8/2	5号機	【中越沖地震】補助ボイラー建屋 ボイラー照明電線管の破損、及び配管保温材のはく離について
2007/8/2	5号機	【中越沖地震】原子炉建屋 原子炉区域送風機(A)電動機負荷側ブラケット(非)からの漏油について
2007/8/2	5号機	【中越沖地震】原子炉建屋 原子炉区域送風機(B)(C)吸込コーン・ダクト(非)下部床面の油痕について
2007/8/2	5号機	【中越沖地震】原子炉建屋 PLR-MGセット(B)軸受給油配管フランジ(非)他からの漏油について
2007/8/2	5号機	取水電源室エアコン 冷房動作不良について
2007/8/2	6号機	【中越沖地震】タービン建屋 高圧復水ポンプ ミニマムフロー弁のスピードコントローラからの空気漏れについて
2007/8/2	7号機	【中越沖地震】タービン建屋 発電機励磁装置～コレクタハウス間トップカバージャーナル部の破損について
2007/8/2	その他	【中越沖地震】青山飲料水ポンプ建屋～BWR運転訓練センタ間の飲料水配管からの漏水について
2007/8/2	その他	【中越沖地震】雑固体廃棄物焼却設備からタービン建屋トレンチ内における電気ケーブル被覆管損傷および通路の亀裂について
2007/8/2	その他	【中越沖地震】雑固体廃棄物焼却設備扉(非)の下部ロックピンの破損について
2007/8/2	その他	【中越沖地震】雑固体廃棄物焼却設備 デカントポンプのモータース線先端からの湧水について
2007/8/2	その他	【中越沖地震】雑固体廃棄物焼却設備 ベイラドラム雑固体処理室内のドラムハンドリング制御盤のアース線先端からの湧水について
2007/8/2	その他	【中越沖地震】雑固体廃棄物焼却設備 ベイラドラム雑固体処理室内の灰ドラム遮蔽室外側付近の水溜まりについて
2007/8/2	その他	【中越沖地震】雑固体廃棄物焼却設備 雑固体一時置き場の配管清掃口付近の壁付近の水の滴下について
2007/8/2	その他	【中越沖地震】雑固体廃棄物焼却設備 ベイラドラム雑固体処理室内のドラムハンドリング設備動力盤のアース線先端からの水の滴下について
2007/8/2	その他	【中越沖地震】雑固体廃棄物焼却設備～1号機原子炉建屋連絡トレンチ内照明用電線管フレキシ部の損傷について
2007/8/2	その他	【中越沖地震】構内コア倉庫の破損について
2007/8/2	その他	【中越沖地震】補助建屋の搬出入口スロープ段差の傾斜について
2007/8/2	その他	【中越沖地震】キャスク保管庫 天井クレーン補助ホイスト部のわずかな傾きについて

発見日	号機	件名
2007/8/2	その他	【中越沖地震】北側開閉所補助建屋 電源設備(低圧変圧器盤)裏のアーケ痕について
2007/8/2	その他	【中越沖地震】500kV新新潟幹線1L GISブッシング羽子板端子部の変形について
2007/8/2	その他	【中越沖地震】工所用開閉所前斜面の地割れについて
2007/8/2	その他	【中越沖地震】モニタリングポスト8局舎 ハンドホールと地面の隙間について
2007/8/2	その他	【中越沖地震】モニタリングポスト9～気象局舎間の林道の地割れについて
2007/8/2	その他	【中越沖地震】154kV予備変圧器 本体コンサベータ油面計の動作不良について
2007/8/3	1号機	【中越沖地震】タービン建屋 ジブクレーン巻上げ用リミットスイッチの損傷について
2007/8/3	1号機	【中越沖地震】タービン建屋 原子炉給水ポンプ用天井クレーン点検架台手摺の損傷について
2007/8/3	1号機	【中越沖地震】タービン建屋 ハッチ上部ジブクレーンの油漏れについて
2007/8/3	1号機	【中越沖地震】タービン建屋 レイダウ用ホイスト集電盤の損傷、およびフランジ部の油しみについて
2007/8/3	1号機	【中越沖地震】水処理建屋 消火ポンプ吸込圧力計の固着および制御用差圧スイッチのドリフトについて
2007/8/3	1号機	【中越沖地震】タービン建屋 除染パン用ジブクレーン集電盤の損傷について
2007/8/3	1号機	【中越沖地震】タービン建屋 搬出入用ホイスト点検架台手摺の損傷について
2007/8/3	1号機	【中越沖地震】154kV系蓄電池の比重逸脱について
2007/8/3	2号機	【中越沖地震】変圧器エリア 照明用電線管の破損について
2007/8/3	2号機	【中越沖地震】海水熱交換器建屋 北側 水銀灯の破損について
2007/8/3	2号機	【中越沖地震】循環水建屋 北側 ページング機器の破損について
2007/8/3	2号機	【中越沖地震】大型機器点検建屋内 天井クレーンの位置ズレおよびレール擦れ痕について
2007/8/3	2号機	【中越沖地震】海水熱交換器建屋 クレーン巻上駆動部カバーの接触および損傷について
2007/8/3	2号機	【中越沖地震】海水熱交換器建屋 クレーン巻上装置ズレについて
2007/8/3	2号機	【中越沖地震】海水熱交換器建屋 クレーン点検架台グレーチングの外れについて
2007/8/3	2号機	【中越沖地震】海水熱交換器建屋 原子炉補機冷却海水系・タービン補機冷却海水系ポンプ用ホイストNo.1の集電子支持チェーンの損傷について
2007/8/3	2号機	【中越沖地震】海水熱交換器建屋 原子炉補機冷却海水系・タービン補機冷却海水系ポンプ用ホイストNo.1ワイヤーロープの外れについて
2007/8/3	2号機	【中越沖地震】海水熱交換器建屋 原子炉補機冷却海水系・タービン補機冷却海水系ポンプ用ホイストNo.1ガイドローラー支持金具の開きについて
2007/8/3	2号機	【中越沖地震】海水熱交換器建屋 原子炉補機冷却海水系・タービン補機冷却海水系ポンプ用ホイストNo.1変圧器サポートの変形および傾きについて

発見日	号機	件名
2007/8/3	2号機	【中越沖地震】海水熱交換器建屋 原子炉補機冷却海水系・タービン補機冷却海水系ポンプ用ホイストNo.2フレームの変形について
2007/8/3	2号機	【中越沖地震】海水熱交換器建屋 原子炉補機冷却海水系・タービン補機冷却海水系ポンプ用ホイストNo.2ホイスト支持シャフトの変形について
2007/8/3	2号機	【中越沖地震】海水熱交換器建屋 原子炉補機冷却海水系・タービン補機冷却海水系ポンプ用ホイストNo.1、2共用建屋点検架台手摺りの変形について
2007/8/3	2号機	【中越沖地震】海水熱交換器建屋 原子炉補機冷却海水系・タービン補機冷却海水系ポンプ用ホイストNo.1、2共用モノレールと横行車輪の接触について
2007/8/3	2号機	【中越沖地震】海水熱交換器建屋 高圧炉心スプレディーゼル補機冷却海水系・原子炉補機冷却海水系・タービン補機冷却海水系ポンプ用ホイストNo.1変圧器サポートの変形について
2007/8/3	2号機	【中越沖地震】海水熱交換器建屋 高圧炉心スプレディーゼル補機冷却海水系・原子炉補機冷却海水系・タービン補機冷却海水系ポンプ用ホイストNo.1配電盤の変形について
2007/8/3	2号機	【中越沖地震】海水熱交換器建屋 高圧炉心スプレディーゼル補機冷却海水系・原子炉補機冷却海水系・タービン補機冷却海水系ポンプ用ホイストNo.1巻上上限LSレバーの破損について
2007/8/3	2号機	【中越沖地震】海水熱交換器建屋 高圧炉心スプレディーゼル補機冷却海水系・原子炉補機冷却海水系・タービン補機冷却海水系ポンプ用ホイストNo.1集電子支持チェーンの切損について
2007/8/3	2号機	【中越沖地震】海水熱交換器建屋 高圧炉心スプレディーゼル補機冷却海水系・原子炉補機冷却海水系・タービン補機冷却海水系ポンプ用ホイストNo.1配電盤の変形について
2007/8/3	2号機	【中越沖地震】海水熱交換器建屋 高圧炉心スプレディーゼル補機冷却海水系・原子炉補機冷却海水系・タービン補機冷却海水系ポンプ用ホイストNo.2ガイドローラーの落下について
2007/8/3	2号機	【中越沖地震】海水熱交換器建屋 高圧炉心スプレディーゼル補機冷却海水系・原子炉補機冷却海水系・タービン補機冷却海水系ポンプ用ホイストNo.2フレームの変形について
2007/8/3	2号機	【中越沖地震】海水熱交換器建屋 高圧炉心スプレディーゼル補機冷却海水系・原子炉補機冷却海水系・タービン補機冷却海水系ポンプ用ホイストNo.2ワイヤーロープの外れについて
2007/8/3	2号機	【中越沖地震】海水熱交換器建屋 高圧炉心スプレディーゼル補機冷却海水系・原子炉補機冷却海水系・タービン補機冷却海水系ポンプ用ホイストNo.2横行ギヤーボックスからの油漏れについて
2007/8/3	2号機	【中越沖地震】海水熱交換器建屋 高圧炉心スプレディーゼル補機冷却海水系・原子炉補機冷却海水系・タービン補機冷却海水系ポンプ用ホイストNo.1・2共用建屋点検架台手摺りの変形について
2007/8/3	2号機	【中越沖地震】海水熱交換器建屋 高圧炉心スプレディーゼル補機冷却海水系・原子炉補機冷却海水系・タービン補機冷却海水系ポンプ用ホイストNo.1・2共用モノレールと横行車輪の接触痕について
2007/8/3	2号機	【中越沖地震】海水熱交換器建屋 高圧炉心スプレディーゼル補機冷却海水系・原子炉補機冷却海水系・タービン補機冷却海水系ポンプ用ホイストNo.1・2共用給電トローダクトの変形について
2007/8/3	2号機	【中越沖地震】海水熱交換器建屋 高圧炉心スプレディーゼル補機冷却海水系・原子炉補機冷却海水系・タービン補機冷却海水系ポンプ用ホイストNo.1・2共用モノレールと横行車輪との接触について
2007/8/3	2号機	【中越沖地震】タービン建屋 吊替用ジブクレーンの横行用ストッパーの破損について
2007/8/3	2号機	【中越沖地震】タービン建屋 OG再結合器・レイダウン用ホイスト点検架台梯子基礎コンクリートの割れについて
2007/8/3	2号機	【中越沖地震】タービン建屋 OG再結合器・レイダウン用ホイスト本体配電盤ケーシングの破損について
2007/8/3	2号機	【中越沖地震】タービン建屋 レイダウン用ジブクレーンワイヤーロープの外れについて
2007/8/3	2号機	【中越沖地震】タービン建屋 除染場用ジブクレーン横行停留位置ズレによる横行レールの摺り痕について
2007/8/3	2号機	【中越沖地震】タービン建屋 除染場用ジブクレーンの旋回用リミットスイッチ止めネジ破損について
2007/8/3	2号機	【中越沖地震】タービン建屋 タービン駆動原子炉給水ポンプ用クレーン(A)巻上用減速機ケースフランジ下部での油しみについて
2007/8/3	2号機	【中越沖地震】タービン建屋 タービン駆動原子炉給水ポンプ用クレーン(B)点検架台搭乗部中間踊り場の変形について

発見日	号機	件名
2007/8/3	2号機	【中越沖地震】タービン建屋 タービン駆動原子炉給水ポンプ用クレーン(B)の点検架台搭乗梯子中間接合部のズレについて
2007/8/3	2号機	【中越沖地震】焼却設備各アース線先端部からの水の滴下について
2007/8/3	3号機	【中越沖地震】タービン建屋 復水器(C)第1水室入口圧力ラック入口弁継手部の水漏れについて
2007/8/3	3号機	【中越沖地震】タービン建屋 復水器水室圧力計装ラック内下部の計装配管継ぎ目からの水の流入について
2007/8/3	3号機	【中越沖地震】循環水ポンプ建屋(非) 循環水建屋天井クレーンカバーの外れについて
2007/8/3	3号機	【中越沖地震】タービン建屋 給気処理装置内フィルタ枠閉止板腐食および剥がれについて
2007/8/3	3号機	【中越沖地震】タービン建屋 復水器室山側給水加熱器抽気逆止弁保温材の落下およびズレについて
2007/8/3	3号機	【中越沖地震】タービン建屋 高圧復水ポンプ(C)電動機負荷側軸受部の漏油について
2007/8/3	3号機	【中越沖地震】タービン建屋 高圧復水ポンプ(A)電動機軸受排油配管サイトグラスからの漏油について
2007/8/3	3号機	【中越沖地震】タービン建屋 電気油圧式制御装置 高圧油ポンプ反負荷側ブラケットからのグリスドレン漏れについて
2007/8/3	3号機	【中越沖地震】タービン建屋 復水器真空ポンプ電動機反負荷側軸受部からのグリスドレン漏れについて
2007/8/3	3号機	【中越沖地震】タービン建屋 送風機(B)電動機負荷側ブラケットからのグリスドレン漏れについて
2007/8/3	3号機	【中越沖地震】タービン建屋 送風機(A)ラジアル軸受箱からのグリスドレン漏れについて
2007/8/3	3号機	【中越沖地震】タービン建屋 空気圧縮機(A)電動機負荷側軸受排油口の変形について
2007/8/3	3号機	【中越沖地震】タービン建屋 空気圧縮機(B)電動機負荷側軸受排油口の変形およびグリスドレン漏れについて
2007/8/3	3号機	【中越沖地震】タービン建屋 グランド蒸気排風機(A)電動機負荷側軸受部からのグリスドレン漏れについて
2007/8/3	3号機	【中越沖地震】タービン建屋 主油フラッシングポンプ電動機負荷側軸受排油口の変形およびグリスドレン漏れについて
2007/8/3	3号機	【中越沖地震】タービン建屋 480V パワーセンタ3A-2 3B, 3Cユニットにおけるヒューズホルダーの破損について
2007/8/3	3号機	【中越沖地震】循環水ポンプ建屋 1・3号機用復水器水室用バタフライ弁の転倒について
2007/8/3	3号機	【中越沖地震】タービン建屋 ソールプレート軸方向固定キー廻りコンクリートのひび割れについて
2007/8/3	3号機	【中越沖地震】タービン建屋 修理工事用資材の荷崩れについて
2007/8/3	3号機	【中越沖地震】タービン建屋 主タービン消火用CO2配管の変形について
2007/8/3	3号機	【中越沖地震】タービン建屋 主タービンペDESTALカバーの浮き上がりについて
2007/8/3	3号機	【中越沖地震】タービン建屋 歩廊チェッカープレートの浮き上がりおよび止めボルトの損傷について
2007/8/3	3号機	【中越沖地震】タービン建屋 ガントリークレーンの走行移動およびリミットスイッチレバーの位置ズレについて

発見日	号機	件名
2007/8/3	3号機	【中越沖地震】タービン建屋 レイダウン用ホイスト制御盤の変形およびワイヤーの型ずれについて
2007/8/3	3号機	【中越沖地震】タービン建屋 主油フラッシングポンプ用電動機軸受部からの油漏洩について
2007/8/3	3号機	【中越沖地震】タービン建屋 高圧復水ポンプ(A)(B)(C)油フィルター下部の油漏洩について
2007/8/3	3号機	【中越沖地震】タービン建屋 仮置品類転倒および変形について
2007/8/3	3号機	ポンベ室出口水素ガス供給管の腐食について
2007/8/3	3号機	ポンベ室出口炭酸ガス供給管の腐食について
2007/8/3	4号機	【中越沖地震】海水熱交換器建屋 原子炉補機冷却系ポンプ(D)モータカップリング・反カップリング側ベアリングカバーからのグリース滲みについて
2007/8/3	4号機	【中越沖地震】海水熱交換器建屋 原子炉補機冷却系ポンプ(A)反カップリング側ベアリングハウジングカバーからの油滲みについて
2007/8/3	4号機	【中越沖地震】海水熱交換器建屋 原子炉補機冷却系ポンプ(D)カップリング側ベアリングハウジングとケーシングからの油滲みについて
2007/8/3	4号機	【中越沖地震】海水熱交換器建屋 原子炉補機冷却系(D)モータカップリング・反カップリングベアリングカバーからのグリース滲みについて
2007/8/3	4号機	【中越沖地震】海水熱交換器建屋 原子炉補機冷却系ポンプ(B)反カップリング側ベアリングハウジングカバーからの油滲みについて
2007/8/3	4号機	【中越沖地震】タービン建屋 タービン駆動原子炉給水ポンプ用天井クレーン停留位置のズレについて
2007/8/3	4号機	【中越沖地震】タービン建屋 タービン駆動原子炉給水ポンプ用天井クレーン加重ウェイトの移動について
2007/8/3	4号機	【中越沖地震】タービン建屋 電気チェーンブロック横行給電ダクト継目カバーの外れについて
2007/8/3	4号機	【中越沖地震】タービン建屋 レイダウン用ホイスト(B)巻上上げリミットスイッチレバー・フックカバーの変形について
2007/8/3	4号機	【中越沖地震】循環水ポンプ建屋天井クレーントロリの南西側への移動について
2007/8/3	4号機	【中越沖地震】タービン建屋 主蒸気止め弁・タービン蒸気加減弁用門型クレーン走行レール上への物品運搬用キャスクの転倒について
2007/8/3	4号機	【中越沖地震】海水ポンプ用天井クレーン走行架線の外れについて
2007/8/3	4号機	【中越沖地震】海水ポンプ用天井クレーン横行給電ダクトの変形について
2007/8/3	4号機	【中越沖地震】循環水ポンプ建屋天井クレーンの西側への移動について
2007/8/3	4号機	【中越沖地震】循環水ポンプ建屋 天井クレーン横行極限リミットスイッチカバーサポートの変形について
2007/8/3	4号機	【中越沖地震】循環水ポンプ建屋 天井クレーン横行トロリの安全ネットの噛み込みについて
2007/8/3	4号機	【中越沖地震】循環水ポンプ建屋 天井クレーン運転室パトランプの外れについて
2007/8/3	4号機	【中越沖地震】循環水ポンプ建屋 天井クレーン運転室入口サッシ扉・正面サッシ扉の外れについて
2007/8/3	4号機	【中越沖地震】循環水ポンプ建屋 天井クレーンガータ歩廊の変形について

発見日	号機	件名
2007/8/3	4号機	【中越沖地震】循環水ポンプ建屋 天井クレーン補巻装置回転部カバーのわずかな傾きについて
2007/8/3	4号機	【中越沖地震】循環水ポンプ建屋 天井クレーン停留位置のズレについて
2007/8/3	4号機	【中越沖地震】循環水ポンプ建屋 天井クレーン昇降架台～ランウェイガータ間ボルト等の外れについて
2007/8/3	4号機	【中越沖地震】循環水ポンプ建屋 天井クレーン横行ストッパーの外れについて
2007/8/3	4号機	【中越沖地震】循環水ポンプ建屋 天井クレーン横行トロッコリ廻り手摺の変形について
2007/8/3	4号機	【中越沖地震】循環水ポンプ建屋 天井クレーン走行「北限」ストライカーサポートの変形について
2007/8/3	4号機	【中越沖地震】循環水ポンプ建屋 天井クレーントロリ昇降梯子の変形について
2007/8/3	4号機	【中越沖地震】タービン建屋 オペフロ NO. 2天井クレーン非常用避難梯子ボックスの外れについて
2007/8/3	4号機	【中越沖地震】タービン建屋 オペフロ NO. 2天井クレーン停留位置ズレについて
2007/8/3	4号機	【中越沖地震】タービン建屋 主油タンク油分離器制御盤「機器異常ランプ」「停止ランプ」点灯について
2007/8/3	5号機	【中越沖地震】循環水ポンプ(B)電動機フレキ止め金はずれおよびラダー用サポートの変形について
2007/8/3	5号機	【中越沖地震】循環水ポンプ(C)電動機フレキ止め金はずれおよび接地線止め金具の変形について
2007/8/3	5号機	【中越沖地震】海水熱交換器建屋 タービン建屋補機冷却系ポンプ(A)電動機基礎部のひび割れについて
2007/8/3	5号機	【中越沖地震】海水熱交換器建屋 タービン建屋補機冷却系ポンプ(B)電動機基礎部のひび割れについて
2007/8/3	5号機	【中越沖地震】海水熱交換器建屋 タービン建屋補機冷却系ポンプ(C)電動機基礎部のひび割れについて
2007/8/3	5号機	【中越沖地震】窒素タンク周りページングの変形について
2007/8/3	5号機	固化系ドラムハンドリング設備の異常警報発生について
2007/8/3	5号機	【中越沖地震】操作用窒素ガス供給装置の圧力計付け根部微少リークについて
2007/8/3	5号機	【中越沖地震】励磁電源変圧器の非相分離母線ダクトにおける段差について
2007/8/3	5号機	【中越沖地震】所内変圧器5A非相分離母線ダクトカバーの破損について
2007/8/3	5号機	【中越沖地震】所内変圧器 防油堤の沈下によるタービン建屋基礎との隙間について
2007/8/3	6号機	【中越沖地震】タービン建屋 オイルスナッパ、ターンバックル部の変形について
2007/8/3	6号機	【中越沖地震】原子炉補機冷却海水系取水槽(A)水位計計装用減圧弁からのエアリークについて
2007/8/3	6号機	【中越沖地震】タービン建屋 交流非相分離母線の一部のズレ・直流非相分離母線部(非)ネジの変形について
2007/8/3	6号機	【中越沖地震】タービン建屋 移送換気用ダクトスリーブ逆流防止ダンパ羽根の損傷について

発見日	号機	件名
2007/8/3	7号機	【中越沖地震】原子炉建屋 天井トラス照明 水銀灯落下防止用網の外れかかりについて
2007/8/3	7号機	【中越沖地震】原子炉建屋 北側 ケーブルトレイケーブル固縛の外れについて
2007/8/3	7号機	【中越沖地震】廃棄物処理建屋 原子炉内蔵型再循環ポンプ 電動機・発電機セット(A)(B)のセンターゲージのズレについて
2007/8/3	7号機	【中越沖地震】原子炉建屋 可変周波数電源装置エリア送風機(A)電動機負荷側軸受部のグリス不足について
2007/8/3	その他	【中越沖地震】タービン建屋 雑固体廃棄物集積場所パーテーションの変形について
2007/8/3	その他	【中越沖地震】雑固体廃棄物焼却設備(非) 換気空調系サージタンクのベント配管からの水の漏えいについて
2007/8/3	その他	【中越沖地震】雑固体廃棄物焼却設備 廃活性炭タンク上部・下部の水溜まりについて
2007/8/3	その他	【中越沖地震】原子炉建屋付属棟 地下2階 北側通路壁面の結露水について
2007/8/3	その他	【中越沖地震】原子炉建屋付属棟 低電導度廃液系バルブ室内バルブのグランドリークについて
2007/8/3	その他	【中越沖地震】正門警備所 屋根水平ブレースの一部損傷について
2007/8/4	2号機	【中越沖地震】タービン建屋 3号連絡通路トレンチ繋ぎ目付近ケーブルトレイの雨漏りについて
2007/8/4	2号機	【中越沖地震】タービン建屋 東側通路の足場材崩れについて
2007/8/4	3号機	【中越沖地震】タービン建屋 タービンオペフロ南側天井クレーンカバーの外れについて
2007/8/4	3号機	【中越沖地震】サービス建屋 余震による非管理区域エレベータの異常警報発生および停止について
2007/8/4	4号機	【中越沖地震】スクリーン 一回転式スクリーン装置(A), (E)チェーンの緩みについて
2007/8/4	6号機	【中越沖地震】トレンチ継ぎ目からの地下水の流入・ケーブルダクトおよび配管ズレについて
2007/8/4	6号機	【中越沖地震】ボール捕集器ピットトレンチ内ケーブルトレイのズレについて
2007/8/4	7号機	【中越沖地震】中央制御室「格納容器雰囲気モニタ酸素ガス濃度計」の精度逸脱について
2007/8/4	その他	【中越沖地震】タービン建屋 高電導度廃液系サンプ(B)オーバーフローについて
2007/8/4	その他	【中越沖地震】海水熱交換器建屋 ブロー水タンク南側壁面の筋交い変形について
2007/8/4	その他	【中越沖地震】海水熱交換器建屋 機器類のベース締め付けボルトの緩みについて
2007/8/4	その他	【中越沖地震】No.1高起動変圧器 一次側黒相ブッシングガスしゃ断器圧カスイッチ用計装配管の破損について
2007/8/4	その他	原子炉冷却剤浄化系 粉末樹脂沈降分離槽(A)液位計の指示不良について(その他?)
2007/8/4	その他	原子炉建屋付属棟エリア 放射線モニタ記録計の紙送り不良について
2007/8/5	2号機	【中越沖地震】タービン建屋 排気処理装置BC間入口扉のインリークについて

発見日	号機	件名
2007/8/5	2号機	【中越沖地震】タービン建屋 IA・SA計装ラック保護用アクリルカバーの損傷について
2007/8/5	3号機	燃料交換機主幹盤 換気扇ファン4の停止について
2007/8/5	4号機	【中越沖地震】スクリーン サイリスタ励磁装置盤裏の水溜まりについて
2007/8/5	5号機	【中越沖地震】サービス建屋 換気空調補機常用冷却水系(A)凝縮器冷却水出入口差圧計の指示不良について
2007/8/5	7号機	【中越沖地震】中央制御室 エリア放射線モニタCh.23の動作不良について
2007/8/5	7号機	管理区域内におけるたばこの吸い殻の発見について
2007/8/5	その他	【中越沖地震】原子炉建屋付属棟 A系配管スペース扉壁のひびについて
2007/8/5	その他	【中越沖地震】原子炉建屋付属棟 トレイスペース入口の塗装はく離について
2007/8/5	その他	【中越沖地震】雑固体廃棄物焼却設備 トレンチ通路スラッジタンク室入口付近の配管変形について
2007/8/5	その他	【中越沖地震】雑固体廃棄物焼却設備 トレンチ通路側溝の水溜まりについて
2007/8/5	その他	【中越沖地震】雑固体廃棄物焼却設備 雑固体一時置き場西側壁面および側溝の結露水について
2007/8/5	その他	【中越沖地震】雑固体廃棄物焼却建屋 灰取出し室床面 配管周辺の湧水について
2007/8/6	2号機	【中越沖地震】海水熱交換器建屋 レイダウンエリア仮置中原子炉補機冷却海水系ポンプ予備機インペラの落下について
2007/8/6	2号機	【中越沖地震】海水熱交換器建屋 レイダウンエリア原子炉補機冷却海水系ポンプ予備機ベルマウスの落下について
2007/8/6	2号機	【中越沖地震】海水熱交換器建屋 レイダウンエリア搬入口前のスロープの移動について
2007/8/6	2号機	【中越沖地震】循環水ポンプ建屋 東側 A号機フレーム上のグレーチングおよび止め金具の散乱について
2007/8/6	2号機	【中越沖地震】循環水ポンプ建屋 東側入口扉の開閉不可について
2007/8/6	2号機	【中越沖地震】循環水ポンプ建屋 シャッター脇外壁のひび割れ、沈下、および窓枠の変形について
2007/8/6	2号機	【中越沖地震】循環水ポンプ建屋 シャッターの変形について
2007/8/6	2号機	【中越沖地震】循環水ポンプ建屋 屋外 南側入口付近の地面の沈下について
2007/8/6	2号機	【中越沖地震】循環水ポンプ建屋 南側入口脇 柱取付ボルトの損傷および変形について
2007/8/6	2号機	【中越沖地震】循環水ポンプ建屋 南側 柱の基礎部の一部損傷・ズレ、および取付ボルトの損傷について
2007/8/6	2号機	【中越沖地震】循環水ポンプ建屋 南側 柱の補強の変形について
2007/8/6	2号機	【中越沖地震】循環水ポンプ建屋 南側 柱の基礎部の一部損傷・ズレ、および取付ボルトの浮きについて
2007/8/6	2号機	【中越沖地震】循環水ポンプ建屋 床面の亀裂について

発見日	号機	件名
2007/8/6	2号機	【中越沖地震】循環水ポンプ建屋 天井クレーン停止位置のズレおよび運転室窓枠の落下について
2007/8/6	2号機	【中越沖地震】循環水ポンプ建屋 バタフライ弁(仮置き)の落下について
2007/8/6	2号機	【中越沖地震】循環水ポンプ建屋 西側 床面へのグレーチングおよび止め金具の散乱について
2007/8/6	2号機	【中越沖地震】循環水ポンプ建屋 西側 床面へのボルト散乱について
2007/8/6	2号機	【中越沖地震】循環水ポンプ建屋 ポンプ室吊下げケーシング取付ボルト座面の油溜まりについて
2007/8/6	3号機	【中越沖地震】タービン建屋 復水器室山側復水器内養生板ラックの移動について
2007/8/6	3号機	【中越沖地震】タービン建屋 復水器室海側給水加熱器ドレン・ベント配管保温材のズレについて
2007/8/6	3号機	【中越沖地震】タービン建屋 主蒸気止め弁/タービン蒸気加減弁室 タービン蒸気加減弁の油筒からの油の滴下について
2007/8/6	3号機	【中越沖地震】タービン建屋 湿分分離器(B)室 タービンバイパス弁の油筒からの油の滴下について
2007/8/6	3号機	【中越沖地震】タービン建屋 界磁遮断器盤の後床面におけるビスの発見について
2007/8/6	3号機	【中越沖地震】タービン建屋 高圧復水ポンプエリア付近通路の照明レースウェイカバーの外れについて
2007/8/6	3号機	【中越沖地震】タービン建屋 パワーセンタ電気品室 ケーブルトレイ貫通箇所 養生シール材の一部外れについて
2007/8/6	3号機	【中越沖地震】タービン建屋 原子炉給水ポンプ駆動用タービン(B)排気室圧力計器架台アース線の外れについて
2007/8/6	3号機	【中越沖地震】タービン建屋 主タービン第2、3軸受リフトポンプ計器収納箱廻りラギングカバーの変形について
2007/8/6	3号機	【中越沖地震】タービン建屋 復水器室 復水ろ過装置/復水脱塩装置制御盤室内引込用ケーブルトレイカバーの浮きについて
2007/8/6	3号機	【中越沖地震】タービン建屋 点検用吊りピース架台アンカーの浮きについて
2007/8/6	4号機	【中越沖地震】タービン建屋 No. 1, 2天井クレーン横行ケーブル用ケーブルキャリアガイドの変形について
2007/8/6	4号機	【中越沖地震】タービン建屋 No. 1, 2天井クレーン横行ケーブルの外れについて
2007/8/6	4号機	【中越沖地震】タービン建屋 No. 2天井クレーンガーダ内中継端子箱カバーの外れについて
2007/8/6	4号機	【中越沖地震】タービン建屋 補助機器盤1, 2コンタクトケーブル、および中継端子箱プレート・カバーの破損について
2007/8/6	4号機	原子炉補機冷却系熱交換器(D)海水側差圧の上昇について
2007/8/6	5号機	【中越沖地震】循環水ポンプ(A)電動機フレキ止め金具の外れについて
2007/8/6	5号機	【中越沖地震】海水熱交換器建屋 タービン補機冷却海水系ポンプ予備機のディスチャージケーシングの落下について
2007/8/6	5号機	【中越沖地震】循環水ポンプ建屋 ポンプ室におけるパワーケーブル固着用パテの落下について
2007/8/6	5号機	【中越沖地震】循環水ポンプ建屋 循環水ポンプ(B), (C) フレーム上の油溜まりについて

発見日	号機	件名
2007/8/6	5号機	【中越沖地震】取水機電源設備パワーセンタ 取水機電源設備(3A)(3C)における気中遮断機の損傷について
2007/8/6	5号機	サービス建屋 換気空調補機常用冷却水系冷凍機(A)凝縮器冷却水流量高の発生について
2007/8/6	6号機	【中越沖地震】原子炉建屋 非常用ディーゼル発電機(A)排風機(B)基礎部のひび割れについて
2007/8/6	6号機	【中越沖地震】原子炉建屋 非常用ディーゼル発電機(A)排風機(A)基礎部のひび割れについて
2007/8/6	6号機	【中越沖地震】タービン建屋 原子炉区域、タービン区域送風機(D)基礎部のひび割れについて
2007/8/6	6号機	【中越沖地震】タービン建屋 原子炉区域、タービン区域送風機(C)基礎部のひび割れについて
2007/8/6	6号機	【中越沖地震】タービン建屋 原子炉区域、タービン区域送風機(B)基礎部のひび割れについて
2007/8/6	6号機	【中越沖地震】海水熱交換器建屋 海水熱交換器建屋給気処理装置内冷却・加熱兼用コイルの2・3段目センター部のズレについて
2007/8/6	6号機	【中越沖地震】タービン建屋 原子炉区域、タービン区域送風機(A)基礎部のひび割れについて
2007/8/6	6号機	【中越沖地震】タービン建屋 低圧ドレンポンプ(C)電動機基礎部のひび割れについて
2007/8/6	6号機	【中越沖地震】タービン建屋 低圧ドレンポンプ(B)電動機基礎部のひび割れについて
2007/8/6	6号機	【中越沖地震】タービン建屋 低圧ドレンポンプ(A)電動機基礎部のひび割れについて
2007/8/6	6号機	【中越沖地震】タービン建屋 高圧ドレンポンプ(A)配管保温材の破損・散乱について
2007/8/6	6号機	【中越沖地震】タービン建屋 発電機設備水素・炭酸ガス配管の変形およびサポートとの接触について
2007/8/6	6号機	【中越沖地震】タービン建屋 原子炉内蔵型再循環ポンプー電動機・発電機セット(B)電動機排油サポートの変形について
2007/8/6	6号機	【中越沖地震】原子炉建屋 非常用ディーゼル発電機(B)排風機(B)基礎部のひび割れについて
2007/8/6	6号機	【中越沖地震】原子炉建屋 非常用ディーゼル発電機(B)排風機(A)基礎部のひび割れについて
2007/8/6	6号機	【中越沖地震】タービン建屋 抽気系空気作動弁スピードコントローラー(排気側)からのエアリークについて
2007/8/6	6号機	【中越沖地震】サービス建屋 ファンコイルユニットカバーの外れ等について
2007/8/6	6号機	【中越沖地震】原子炉建屋 高電導度廃液系サンプ(E)への油の流入について
2007/8/6	6号機	サービス建屋 ホットシャワードレン系受タンク基礎ボルト脇の建設時のたばこ吸殻について
2007/8/6	6号機	開閉所2号機用ページングハンドセットのリレーおよびコネクタ不良について
2007/8/6	その他	6/7号機 放射性廃棄物処理設備計算機 ハードコピー1の故障について
2007/8/6	その他	【中越沖地震】154kV荒浜線 ブッシング羽子板端子部の変形について
2007/8/6	その他	【中越沖地震】保全部倉庫山側 天井クレーンの位置ズレについて

発見日	号機	件名
2007/8/6	その他	【中越沖地震】保全部倉庫海側 天井クレーンの位置ズレについて
2007/8/6	その他	【中越沖地震】154kV変電所脇の飲料水配管からの漏水について
2007/8/6	その他	【中越沖地震】廃棄物処理建屋 液体廃棄物処理系ポンプ軸封部からの水の漏えいについて
2007/8/6	その他	電気計測器点検委託時におけるデジタル抵抗温度計(測定プローブ付)の表示不良について
2007/8/7	1号機	【中越沖地震】海水熱交換器建屋 残留熱除去冷却中間ループ系-熱交換器#C 後側チャンネルカバー点検用吊りピースの変形について
2007/8/7	1号機	【中越沖地震】中央制御室 格納容器雰囲気モニタ系水素濃度記録計(D23-H2R601A)点検保管中の破損について
2007/8/7	1号機	【中越沖地震】中央制御室 格納容器雰囲気モニタ系水素濃度記録計(D23-H2R601B)点検保管中の破損について
2007/8/7	1号機	【中越沖地震】下部中央制御室 ケーブル処理室 C659トレイ布設ケーブルの外れについて
2007/8/7	1号機	【中越沖地震】中央制御室 格納容器雰囲気モニタ系酸素濃度記録計(D23-O2R603A)点検保管中の破損について
2007/8/7	1号機	【中越沖地震】中央制御室 格納容器雰囲気モニタ系酸素濃度記録計(D23-O2R603B)点検保管中の破損について
2007/8/7	1号機	【中越沖地震】下部中央制御室 ケーブル処理室 C651トレイ布設のケーブル外れについて
2007/8/7	1号機	【中越沖地震】下部中央制御室 ケーブル処理室 プルボックス蓋の外れについて
2007/8/7	1号機	【中越沖地震】下部中央制御室 ケーブル処理室 C403トレイ布設のケーブル外れについて
2007/8/7	1号機	【中越沖地震】中央制御室 磁気誘導電流測定システム盤のへこみについて
2007/8/7	1号機	【中越沖地震】中央制御室 磁気誘導電流測定システムベースボルト取付床面の破損について
2007/8/7	1号機	【中越沖地震】原子炉建屋 非常用ディーゼル発電機(A)のNo.18ブラシの位置ズレについて
2007/8/7	1号機	【中越沖地震】コントロール建屋 ケーブル処理室のトレイのふたの外れについて
2007/8/7	1号機	【中越沖地震】原子炉建屋 制御棒駆動機構補修室内 分解水槽内の水位の低下について
2007/8/7	1号機	【中越沖地震】南66kV補助建屋 バッテリー室換気扇ダクトの外れについて
2007/8/7	2号機	【中越沖地震】復水脱塩装置 薬液貯蔵エリア 建屋外壁プルボックスのフレキシブルチューブの破断について
2007/8/7	2号機	【中越沖地震】原子炉区域 A系非常用電気品室 直流125V分電盤扉取手ネジの損傷について
2007/8/7	2号機	【中越沖地震】2~3号機 ジャバラハウス タンバクル取付用吊りピースの破損について
2007/8/7	2号機	【中越沖地震】タービン建屋 No.2天井クレーン走行トラック駆動車輪間ピロープロックブラケットカバーのひびについて
2007/8/7	2号機	換気空調補機非常用冷却水系防食剤添加タンクの排水不良について
2007/8/7	2号機	【中越沖地震】タービン建屋 天井クレーンNo. 2の主巻上用電動機・補巻上用電動機における異音について

発見日	号機	件名
2007/8/7	3号機	【中越沖地震】海水熱交換器建屋 レイダウンエリア仮置原子炉補機冷却海水系ポンプ予備機部品の散乱について
2007/8/7	3号機	【中越沖地震】海水熱交換器建屋 レイダウンエリア仮置原子炉補機冷却海水系ポンプ予備機吸い込みベルマウスの落下について
2007/8/7	3号機	【中越沖地震】海水熱交換器建屋 搬入口前の段差について
2007/8/7	3号機	【中越沖地震】海水熱交換器建屋 レイダウンエリア仮置原子炉補機冷却海水系ポンプ予備機ガイドケーシング落下について
2007/8/7	3号機	【中越沖地震】2～3号機タービン建屋連絡ダクト(東側)目地部からの漏水について
2007/8/7	3号機	【中越沖地震】海水熱交換器建屋 高圧炉心スプレイディーゼル補機冷却水系ポンプ フレキ貫通部のひび割れについて
2007/8/7	3号機	【中越沖地震】海水熱交換器建屋 タービン補機冷却海水系ポンプ(B)基礎部のひび割れについて
2007/8/7	3号機	【中越沖地震】海水熱交換器建屋 タービン補機冷却海水系ポンプ(B)端子箱のフレキ外れについて
2007/8/7	3号機	【中越沖地震】主変圧器 変防配管サポートの基礎沈下による配管変形について
2007/8/7	3号機	【中越沖地震】地盤沈下による主変圧器防災制御盤埋設配管ケーブルの露出について
2007/8/7	3号機	【中越沖地震】主変圧器一励磁電源変圧器間防火壁基礎沈下および変圧器エリア防油堤沈下による隙間について
2007/8/7	3号機	【中越沖地震】ボール捕獲器電気品室の壁破損について
2007/8/7	3号機	【中越沖地震】海水熱交換器建屋 タービン補機冷却海水系ポンプ予備機ケーシングの台木からの外れについて
2007/8/7	3号機	【中越沖地震】海水熱交換器建屋 タービン補機冷却海水系ポンプ予備機モータの台木からの外れについて
2007/8/7	3号機	【中越沖地震】海水熱交換器建屋 タービン建屋補機冷却系熱交換器C後側基礎部のひび割れについて
2007/8/7	3号機	【中越沖地震】薬液貯槽エリア 苛性ソーダ・純水補給水系配管・計装用圧縮空気系配管の変形について
2007/8/7	3号機	【中越沖地震】循環水建屋 バタフライ弁の受け台からの外れについて
2007/8/7	4号機	【中越沖地震】原子炉建屋 非常用ディーゼル発電機(B)非常用吸気処理装置中性能フィルター取付金具の外れについて
2007/8/7	4号機	【中越沖地震】原子炉建屋 原子炉再循環系インバータ盤内出力変圧器コイルサポートのズレについて
2007/8/7	4号機	【中越沖地震】原子炉建屋付属棟 電気品室通路照明の変形について
2007/8/7	4号機	【中越沖地震】原子炉建屋オペフロ テンショナーサポート、カバー、架台脚部ピン受けの変形について
2007/8/7	5号機	【中越沖地震】補助ボイラー建屋 給電部、電極結合ボルトの損傷について
2007/8/7	6号機	【中越沖地震】中央制御室照明スイッチのランプ不点灯について
2007/8/7	6号機	【中越沖地震】酸素ポンベ室 酸素ポンベ～安全弁接続銅管の破損について
2007/8/7	6号機	【中越沖地震】サービス建屋 下着更衣所(非)天井空調吹出口周りの水の滲みについて

発見日	号機	件名
2007/8/7	6号機	【中越沖地震】スクリーンエリアパー回転式スクリーン(予備機)架台の外れについて
2007/8/7	6号機	【中越沖地震】スクリーンジャバラハウス(駆動側)車輪2箇所脱輪および浮輪について
2007/8/7	6号機	【中越沖地震】スクリーンエリアリフティングビームの転倒について
2007/8/7	6号機	【中越沖地震】サービス建屋 換気空調系基礎部のひび等について
2007/8/7	6号機	【中越沖地震】下部中央制御室 主タービン電気油圧式制御装置制御盤および内扉ストッパーの変形について
2007/8/7	7号機	【中越沖地震】タービン建屋 タービン駆動・電動駆動原子炉給水ポンプ用工具箱の南側扉の外れについて
2007/8/7	7号機	【中越沖地震】タービン建屋 圧力検出器取付部近傍の配管の変形について
2007/8/7	7号機	【中越沖地震】タービン建屋 換気空調補機常用冷却水系冷凍機(D)潤滑油ストレナ閉止プラグ部からの油しみについて
2007/8/7	7号機	【中越沖地震】タービン建屋 換気空調補機常用冷却水系冷凍機(A)冷媒ストレナフランジ部からの油しみについて
2007/8/7	7号機	【中越沖地震】タービン建屋 復水脱塩装置再循環ポンプベース上の油滴下について
2007/8/7	7号機	【中越沖地震】主発電機水素・炭酸ボンベ建屋～タービン建屋配管トレンチ内配管の変形および腐食について
2007/8/7	7号機	【中越沖地震】タービン建屋 原子炉給水ポンプ駆動用タービン(B)機器制御盤内部サブタンクと計測配管取り合いからの油しみについて
2007/8/7	7号機	【中越沖地震】タービン建屋 オペフロ 中間軸受台廻り基礎のひび割れについて
2007/8/7	7号機	【中越沖地震】タービン建屋 南東コーナー長期仮置資材足場材の荷崩れについて
2007/8/7	7号機	【中越沖地震】タービン建屋 タービンラギング取付ボルトの損傷について
2007/8/7	7号機	【中越沖地震】タービン建屋 排気管(B)エリア長期仮置資材ラックの移動について
2007/8/7	7号機	【中越沖地震】タービン建屋 低圧ドレンポンプメカニカルシール下部の水の漏洩痕について
2007/8/7	7号機	【中越沖地震】タービン建屋 換気空調補機常用冷却水系ポンプ(A・C)負荷側エンドブラケット部からの油しみについて
2007/8/7	7号機	【中越沖地震】廃棄物処理建屋(非)換気空調補機常用冷却水系補助冷凍機の冷媒ラインフランジ部からの油しみについて
2007/8/7	7号機	【中越沖地震】タービン建屋 湿分分離加熱器室壁ブロックアウト部の割れについて
2007/8/7	7号機	【中越沖地震】タービン建屋 エバポレータの近傍弁保温材の外れについて
2007/8/7	7号機	【中越沖地震】タービン建屋 電気油圧式制御装置ユニット内床の油しみについて
2007/8/7	7号機	【中越沖地震】高圧タービン制御油圧ユニットより油しみについて
2007/8/7	7号機	【中越沖地震】タービン建屋 原子炉給水ポンプ駆動用タービン(A)主油タンク室アキュムレーターA接続配管ねじ込み部からの油しみについて
2007/8/7	7号機	【中越沖地震】タービン建屋 原子炉給水ポンプ駆動用タービン(B)主油タンク室アキュムレーターB・D元弁グラウンド部からの油しみについて

発見日	号機	件名
2007/8/7	7号機	【中越沖地震】タービン建屋 原子炉給水ポンプ駆動用タービン(B)前部軸受台水平継手部ワイヤーリング点検口からの油しみについて
2007/8/7	7号機	【中越沖地震】タービン建屋 原子炉給水ポンプ駆動用タービン(A・B)主油タンク室油タンクと主油ポンプの取付面からの油しみについて
2007/8/7	7号機	【中越沖地震】タービン建屋 オペフロ 主発電機分解・組立治具の散乱について
2007/8/7	7号機	【中越沖地震】タービン建屋 オペフロ 協力企業保管治具の散乱について
2007/8/7	7号機	【中越沖地震】タービン建屋 オペフロ 固定子冷却水バイパス管の散乱について
2007/8/7	7号機	【中越沖地震】タービン建屋 オペフロ トラニオンの散乱について
2007/8/7	7号機	【中越沖地震】主発電機水素・炭酸ガスポンベ建屋～タービン建屋トレンチ内電線管ジョイントの外れについて
2007/8/7	7号機	【中越沖地震】タービン建屋 排気筒放射線モニタ室 排気筒放射線モニタリチウムラック内捕集槽保温材表面の水滴について
2007/8/7	7号機	【中越沖地震】タービン建屋 主油ポンプ吐出圧力計文字盤表面の油溜まりについて
2007/8/7	7号機	【中越沖地震】タービン建屋 主タービン軸受給油圧力計文字盤表面の油溜まりについて
2007/8/7	7号機	【中越沖地震】タービン建屋 高圧復水ポンプエリア 活性炭式希ガスホールドアップ塔室 空調機温度調節弁(B)の結露について
2007/8/7	7号機	【中越沖地震】タービン建屋 原子炉給水系導電率計の指示値の上昇について
2007/8/7	7号機	タービン建屋 原子炉区域・タービン区域 排風機通路の建設時のたばこ吸殻について
2007/8/7	7号機	北側海水ポンプ用天井クレーン走行用サイドローラの固着について
2007/8/7	その他	【中越沖地震】海水熱交換器建屋 屋上設置3Aボイラー安全弁排気管破損・ルーバーフアン開閉器の転倒について
2007/8/7	その他	【中越沖地震】海水熱交換器建屋 重油サービスタンク室排風機確認用ハシゴ上部サポートの破損について
2007/8/7	その他	【中越沖地震】海水熱交換器建屋 缶体内部確認での給電部-電極部間「相」ボルトの損傷について
2007/8/7	その他	【中越沖地震】構内配電線6. 6kV南幹線45号柱の傾きについて
2007/8/7	その他	【中越沖地震】原子炉建屋付属棟 乾燥機(B)からの所内用エアのリークについて
2007/8/7	その他	【中越沖地震】物揚場付近における飲料水配管からの漏水について
2007/8/7	その他	【中越沖地震】キャスク保管庫 使用済燃料輸送用キャスク押しボルトの一部損傷について
2007/8/7	その他	【中越沖地震】コンポスト処理建屋 北棟外壁のひび割れについて
2007/8/8	1号機	【中越沖地震】ドライウェル 吊荷移動による135° 機器チェンブロック廻り壁面の接触について
2007/8/8	1号機	【中越沖地震】原子炉建屋 北側通路所内用圧縮空気系配管の変形について
2007/8/8	1号機	【中越沖地震】海水熱交換器建屋 残留熱除去冷却中間ループ系-熱交換器#A後側胴体配管保温材の損傷について

発見日	号機	件名
2007/8/8	1号機	【中越沖地震】海水熱交換器建屋 原子炉補機冷却中間ループ系－熱交換器#A後側基礎部のひび割れについて
2007/8/8	1号機	【中越沖地震】海水熱交換器建屋 原子炉補機冷却中間ループ系－熱交換器#B後側基礎部のひび割れについて
2007/8/8	1号機	【中越沖地震】海水熱交換器建屋 原子炉補機冷却中間ループ系－熱交換器#D後側基礎部のひび割れについて
2007/8/8	1号機	【中越沖地震】海水熱交換器建屋 コンクリートハッチ及び基礎部のひび割れおよび変形について
2007/8/8	1号機	【中越沖地震】原子炉建屋 天井クレーン トロリ上部アクリル保護カバーの損傷等について
2007/8/8	1号機	タービン建屋 第4、5給水加熱器(C)室での建設時のたばこ吸殻について
2007/8/8	2号機	【中越沖地震】非常用ディーゼル発電機(H)室 リミットスイッチ検出用配管ドレンプラグ他からの油しみについて
2007/8/8	3号機	【中越沖地震】原子炉建屋付属棟 中央制御室(計算機室) 復水ろ過装置/復水脱塩装置 システム入出力装置プリンタの落下および破損について
2007/8/8	3号機	高速プロセス入力制御装置の故障について
2007/8/8	3号機	【中越沖地震】中央制御室 高速プロセス入力制御装置基盤の故障について
2007/8/8	4号機	【中越沖地震】原子炉建屋付属棟屋上 主排気ダクトサポート土台部金属製傘の破損および傾きについて
2007/8/8	4号機	中間領域モニタ(D) 指示不良について
2007/8/8	4号機	原子炉補機冷却系 熱交換機(F) 海水側差圧の上昇について
2007/8/8	4号機	原子炉補機冷却海水系ポンプ(A)のグランドリークについて
2007/8/8	4号機	メッセージタイパ 特定プラントログの印字不良について
2007/8/8	5号機	【中越沖地震】原子炉建屋 ドライウェル内ペDESTALエリアアクセストンネル前付近の手摺りの変形について
2007/8/8	5号機	【中越沖地震】原子炉建屋 機器搬入用ハッチコンクリート遮へい扉レールストッパーの破損について
2007/8/8	5号機	【中越沖地震】原子炉建屋 原子炉格納容器 逃がし安全弁ハッチコンクリート遮へい扉付属金属箱変形について
2007/8/8	5号機	【中越沖地震】補助ボイラー建屋 補助ボイラー(4C)水面計ユニオン部からの水の漏えいについて
2007/8/8	5号機	タービン建屋 オペフロ 北西ハッチ付近の古いたばこの吸殻の発見について
2007/8/8	5号機	スクリーン(E) 洗浄水元弁の動作不良について
2007/8/8	5号機	【中越沖地震】原子炉建屋 天井クレーン受電電圧計の指示値のズレについて
2007/8/8	6号機	【中越沖地震】コントロール建屋 計測制御電源盤区域(C)給気処理装置基礎部のひび割れについて
2007/8/8	6号機	【中越沖地震】サービス建屋 換気空調補機常用冷却水系冷水往還差圧調節弁グランド水リークについて
2007/8/8	6号機	【中越沖地震】コントロール建屋 計測制御電源盤区域(C)冷却コイル温度調節弁グランド水リークについて

発見日	号機	件名
2007/8/8	6号機	【中越沖地震】海水熱交換器建屋 レイダウンエリアへのタービン補機冷却海水系ポンプ予備機(仮置)部品の散乱について
2007/8/8	6号機	【中越沖地震】タービン建屋-海水熱交換器エリア 南側シャッター東側レールずれおよびシャッターの変形について
2007/8/8	7号機	【中越沖地震】タービン建屋 南西コーナー 換気空調補機常用冷却水系弁グランド部リークについて
2007/8/8	7号機	【中越沖地震】タービン建屋 復水器1B給水加熱器前 ハンドルナットの緩みについて
2007/8/8	7号機	【中越沖地震】タービン建屋 復水器海側 配管エルボ部の保温材のズレについて
2007/8/8	7号機	【中越沖地震】タービン建屋 復水器海側 第3、4給水加熱器前配管保温材のズレについて
2007/8/8	7号機	【中越沖地震】タービン建屋 復水器北側 配管保温材のズレについて
2007/8/8	7号機	【中越沖地震】タービン建屋 オペレーティングフロア 主タービンラギングカバー扉蝶番部の破損について
2007/8/8	7号機	【中越沖地震】タービン建屋 原子炉区域・タービン区域排風機(C)スペースヒータ用電線管のひびについて
2007/8/8	その他	【中越沖地震】登録事務室におけるパッケージエアコンの故障について
2007/8/8	その他	【中越沖地震】水処理建屋 コールドラボ内照明用分電盤電源ケーブル管貫通部天井板の破損について
2007/8/8	その他	【中越沖地震】和樹苑の散水栓配管破損による水漏れについて
2007/8/8	その他	【中越沖地震】海水熱交換器建屋 補助ボイラ3A設備における基礎ボルト緩み他について
2007/8/9	1号機	【中越沖地震】原子炉建屋 残留熱除去系熱交換器B冷却水出口圧力指示の振り切れについて
2007/8/9	1号機	【中越沖地震】原子炉建屋 オペフロ スタッドテンショナー油圧ホースの外れについて
2007/8/9	1号機	【中越沖地震】ドライウェル 残留熱除去系手動隔離弁のギヤーボックス内からのグリス漏れについて
2007/8/9	1号機	【中越沖地震】原子炉建屋 残留熱除去系原子炉隔離時冷却系バルブ室の電線管BOXカバーの外れについて
2007/8/9	1号機	【中越沖地震】原子炉複合建屋 残留熱除去系(A)系バルブ・パイプスペース室保温材及び電線管BOXの損傷について
2007/8/9	1号機	【中越沖地震】ドライウェル内 電線管BOXカバーの外れについて
2007/8/9	1号機	【中越沖地震】原子炉複合建屋 主蒸気トンネル室内の蛍光灯カバーの変形について
2007/8/9	1号機	【中越沖地震】原子炉複合建屋 原子炉系弁駆動部部品の錆について
2007/8/9	1号機	【中越沖地震】現場対応時における業務車両の前輪の脱輪について
2007/8/9	1号機	【中越沖地震】海水熱交換器建屋 オープントレンチ取合部のケーブルトレイ外れについて
2007/8/9	1号機	【中越沖地震】原子炉建屋 制御棒駆動系点検用カートレールの東側へのズレ発生について
2007/8/9	1号機	【中越沖地震】原子炉建屋オペフロ 原子炉圧力容器スタッドボルト入りラックの転倒他について

発見日	号機	件名
2007/8/9	1号機	【中越沖地震】原子炉建屋 原子炉冷却材浄化系 ろ過脱塩器B流量調整弁駆動部ダイヤフラムの変形について
2007/8/9	2号機	【中越沖地震】タービン建屋 カチオン・アニオン樹脂投入ホッパー目貼りゴムのはがれについて
2007/8/9	2号機	【中越沖地震】タービン建屋 復水ろ過装置設備カチオン切出側吐出管ゴムカバーの損傷他について
2007/8/9	2号機	【中越沖地震】タービン建屋 蒸気加減弁#3油筒用オイル受けにおける油溜まりについて
2007/8/9	2号機	【中越沖地震】タービン建屋 タービンバイパス弁#2油筒用オイル受けにおける油溜まり他について
2007/8/9	2号機	【中越沖地震】タービン建屋 タービン制御系ユニット室漏えい検知器における油溜まりについて
2007/8/9	2号機	【中越沖地震】タービン建屋 タービン制御系ユニット室アースフィルタケース上蓋の油滲みについて
2007/8/9	2号機	【中越沖地震】タービン建屋 主復水器室と管板との取合部における漏水痕について
2007/8/9	2号機	【中越沖地震】タービン建屋 密封油固定子再循環ポンプ近傍の油溜まりについて
2007/8/9	2号機	【中越沖地震】タービン建屋 熱交換器給気冷却加熱器温度調節弁グランド部における滲みについて
2007/8/9	2号機	【中越沖地震】タービン建屋 樹脂切り出しエリア足場材仮置きラックにおける荷崩れについて
2007/8/9	2号機	【中越沖地震】タービン建屋 オペフロ 北西側計装用圧縮空気系配管の変形について
2007/8/9	2号機	【中越沖地震】タービン建屋 天井クレーンNo. 2走行用電動機カップリング面間の寸法の拡大について
2007/8/9	2号機	【中越沖地震】タービン建屋 オペフロ 低圧タービンデッキ上のカバーのズレとボルトの破損について
2007/8/9	2号機	【中越沖地震】タービン建屋 No. 2天井クレーン東側走行用減速機カバーのノックピン破損について
2007/8/9	2号機	【中越沖地震】原子炉建屋 残留熱除去系(B)室 蛍光灯レースウェイのカバー外れについて
2007/8/9	2号機	【中越沖地震】タービン建屋 主油タンク室内計器継手部からの油滲みについて
2007/8/9	2号機	【中越沖地震】タービン建屋 空気圧縮機潤滑油圧力計継手部からの油滲みについて
2007/8/9	2号機	【中越沖地震】タービン建屋 リフトポンプ廻り計器継手部からの油滲みについて
2007/8/9	2号機	【中越沖地震】タービン建屋 計装配管の変形について
2007/8/9	2号機	【中越沖地震】焼却炉建屋 空調系機器軸封部からの水の漏えいについて
2007/8/9	2号機	【中越沖地震】タービン建屋 原子炉給水ポンプ タービン主油タンクスイッチボックス内の油溜まりについて ※
2007/8/9	2号機	【中越沖地震】タービン建屋 主タービン油タンクスイッチボックス内配管固定金具の外れについて
2007/8/9	2号機	【中越沖地震】タービン建屋 原子炉給水ポンプ タービン排気室圧力計器架台用当て板のひびについて
2007/8/9	2号機	ページング装置の通話不良について

発見日	号機	件名
2007/8/9	2号機	タービン建屋 No. 2天井クレーンガーダー補機の異常警報発生について
2007/8/9	2号機	【中越沖地震】原子炉建屋 原子炉補機冷却系空気作動弁用計装用圧縮空気系銅管におけるパンチングトレイサポートの浮きについて
2007/8/9	3号機	【中越沖地震】原子炉建屋 低圧炉心スプレイ系ポンプ用クレーン横行装置ストッパーおよびギヤーカバーの変形について
2007/8/9	3号機	【中越沖地震】原子炉建屋 制御棒駆動装置搬出入用電気チェーンブロックのチェーンの外れについて
2007/8/9	3号機	【中越沖地震】タービン建屋 第3給水加熱器(A)抽気逆止弁 保温材上の油溜まりについて
2007/8/9	3号機	【中越沖地震】タービン建屋 北西通路の壁における水の滲みについて
2007/8/9	3号機	【中越沖地震】中央制御室 中性子源領域モニタ(D)記録計チャンネル切り替え用プッシュボタンの動作不良について
2007/8/9	3号機	【中越沖地震】原子炉建屋 原子炉冷却材再循環装置インバータ主回路盤背面および整流器盤の主回路母線のズレについて
2007/8/9	3号機	【中越沖地震】原子炉建屋 残留熱除去系(C)室電動機下部油面計からの漏油について
2007/8/9	3号機	【中越沖地震】原子炉建屋 制御棒駆動装置ポンプ(A)カップリング下部ベース部の漏油について
2007/8/9	3号機	【中越沖地震】原子炉建屋 制御棒駆動装置ポンプ(B)カップリング下部ベース部の漏油について
2007/8/9	3号機	【中越沖地震】原子炉建屋 仮置中制御棒駆動機構搬送レールと制御棒駆動機構交換機所内用圧縮空気系入口弁ハンドルの干渉について
2007/8/9	3号機	中性子源領域モニタ(D)記録計チャンネル切替用ボタンの動作不良について
2007/8/9	4号機	【中越沖地震】原子炉建屋付属棟 使用済樹脂槽(A)ハッチ手摺取付けボルトの緩みについて
2007/8/9	4号機	【中越沖地震】原子炉建屋付属棟 高電導度廃液系蒸留水ポンプメカカバーの破損について
2007/8/9	4号機	【中越沖地震】高電導度廃液系蒸留水ポンプ入口配管貫通部充填材のひびについて
2007/8/9	4号機	【中越沖地震】原子炉建屋付属棟 高電導度廃液系サンプルポンプ(B)ターンテーブル用ベアリング受け輪の外れについて
2007/8/9	4号機	【中越沖地震】原子炉建屋付属棟 濃縮廃液ポンプ(A)他潤滑油補給機からの油漏れについて
2007/8/9	4号機	【中越沖地震】原子炉建屋付属棟 濃縮廃液ポンプ(A)メカシールからの漏れについて
2007/8/9	4号機	原子炉建屋付属棟 高電導度廃液系蒸留水ポンプの架台および床への液だれについて
2007/8/9	4号機	【中越沖地震】タービン建屋 高電導度廃液系サンプ(B)・低電導度廃液系サンプ(B)室の階段下における水溜まりについて
2007/8/9	5号機	【中越沖地震】窒素、二酸化炭素ポンベ室から埋設ピットへの出入口のコンクリート割れについて
2007/8/9	5号機	【中越沖地震】埋設ピットの沈下によるN2配管の変形について
2007/8/9	5号機	【中越沖地震】タービン建屋 250Vバッテリー架台アース線端子取付ボルト緩みについて
2007/8/9	5号機	【中越沖地震】埋設ピットの沈下による消火系配管同士・配管と壁等の接触について

発見日	号機	件名
2007/8/9	5号機	【中越沖地震】埋設ピットのコンクリート接合箇所のズレについて
2007/8/9	5号機	【中越沖地震】埋設ピット内のボルトのズレについて
2007/8/9	5号機	【中越沖地震】タービン建屋 換気空調補機常用冷却水系配管サポートの浮き上がりについて
2007/8/9	5号機	【中越沖地震】タービン建屋 移送換気用ダクトスリーブの逆流防止ダンパーの羽の損傷について
2007/8/9	5号機	【中越沖地震】タービン建屋 南東通路上部の蛍光灯サポートの外れについて
2007/8/9	5号機	【中越沖地震】タービン建屋 復水器室 空気抽出器室内における保温材のズレについて
2007/8/9	5号機	【中越沖地震】タービン建屋内の各部ハッチのズレによるコーキング材のはがれについて
2007/8/9	5号機	【中越沖地震】タービン建屋 復水器山側エリアのオイルスナッチャトラベルスケールの外れについて
2007/8/9	5号機	【中越沖地震】中央制御室盤内立ち上がりケーブル用フレキ固定金具の外れおよび緩みについて
2007/8/9	5号機	【中越沖地震】原子炉建屋 格納容器内雰囲気モニタラックA床面のモルタル浮き上がりについて
2007/8/9	5号機	【中越沖地震】タービン建屋 ホールドアップ塔出口サンプル流量計の計器指示値のダウンスケールについて
2007/8/9	5号機	【中越沖地震】ドライウエル内 逃し安全弁ボルトおよびナット脱落防止用のワイヤーロック切れについて(ボルト, ナットは緩み無し)
2007/8/9	5号機	【中越沖地震】原子炉建屋付属棟 濃縮装置(B)コンクリートハッチのズレについて
2007/8/9	5号機	【中越沖地震】原子炉建屋付属棟 濃縮廃液系シール水タンク天井すじかいの変形について
2007/8/9	5号機	【中越沖地震】原子炉建屋付属棟 高電導度廃液系収集ポンプ(A)潤滑油補給機からの油漏れについて
2007/8/9	5号機	【中越沖地震】タービン建屋 圧力抑制室プール水排水系サージタンク室チェックプレート止めボルトの破損について
2007/8/9	5号機	【中越沖地震】原子炉建屋付属棟 低電導度廃液系配管貫通部充填材の変形について
2007/8/9	5号機	タービン建屋 主蒸気トンネル室東側 主蒸気系配管サポート下部床のたばこ吸殻について
2007/8/9	5号機	大湊側焼却炉建屋 高電導度廃液系サンプピット内の水溜まりについて
2007/8/9	5号機	サービス建屋 換気空調補機常用冷却水系 冷水戻り温度調節器の故障について
2007/8/9	5号機	窒素, 二酸化炭素ボンベ室から埋設ピットへ向かう階段付近の窒素配管の腐食について
2007/8/9	6号機	【中越沖地震】タービン建屋 復水器(A)北西側のコンクリート片の散乱について
2007/8/9	6号機	【中越沖地震】タービン建屋 第1給水加熱器(A)エリアの足場材上のコンクリート片の散乱について
2007/8/9	6号機	【中越沖地震】タービン建屋 第1給水加熱器(A) 西側ベースプレート基礎部の亀裂について
2007/8/9	6号機	【中越沖地震】タービン建屋 高圧給水加熱器エリアと復水器室の境界鉄板のズレについて

発見日	号機	件名
2007/8/9	6号機	【中越沖地震】コントロール建屋 静止型無停電電源装置6B盤内養生用乾燥剤の破損について
2007/8/9	6号機	【中越沖地震】コントロール建屋 直流125V分電盤扉取手固定用ネジの外れについて
2007/8/9	6号機	【中越沖地震】コントロール建屋 中央制御室計測室用分電盤扉取手固定用ネジの外れについて
2007/8/9	6号機	【中越沖地震】コントロール建屋 交流バイタル分電盤扉取手固定用ネジの外れについて
2007/8/9	6号機	【中越沖地震】廃棄物処理建屋 防災盤「廃棄物処理建屋 2F南側シャッター故障」表示の発生について
2007/8/9	6号機	【中越沖地震】コントロール建屋 直流125V分電盤回路No.30地絡警報の発生について
2007/8/9	6号機	【中越沖地震】原子炉建屋 燃料プール冷却浄化系弁室常設遮蔽への鉛カバーの破損について
2007/8/9	7号機	【中越沖地震】屋外薬液貯槽硫酸・苛性ソーダ用配管他の変形について
2007/8/9	7号機	【中越沖地震】タービン建屋 海水熱交換器エリア タービン補機冷却水系熱交換器前後基礎部の微細なひびについて
2007/8/9	7号機	【中越沖地震】復水器連続洗浄装置ボール循環室 圧力検出元継手部の水滴について
2007/8/9	7号機	【中越沖地震】原子炉建屋 原子炉冷却材浄化系弁室配管貫通部充填材の変形について
2007/8/9	7号機	【中越沖地震】原子炉建屋 原子炉冷却材浄化系ポンプ(B)室配管貫通部充填材の変形について
2007/8/9	7号機	【中越沖地震】原子炉建屋 残留熱除去系ポンプ(C)室配管貫通部充填材の変形について
2007/8/9	7号機	【中越沖地震】原子炉建屋 原子炉冷却材浄化系系配管貫通部充填材の変形について
2007/8/9	その他	荒浜側焼却炉建屋 排気筒放射線モニタリチウムサンプリング装置(A)の故障について
2007/8/9	その他	【中越沖地震】荒浜側焼却建屋 電気品室の室温上昇について
2007/8/9	その他	【中越沖地震】500kV開閉所付近の飲料水配管からの漏水について
2007/8/10	1号機	【中越沖地震】サービス建屋 管理区域入退域記録の記載忘れについて(線量評価可能)
2007/8/10	1号機	【中越沖地震】原子炉建屋 廃棄用キャスク置場における汚染物仮置き用収納ロッカーの転倒について
2007/8/10	2号機	【中越沖地震】原子炉建屋付属棟 高電導度廃液系蒸留水ポンプ(A)からの油漏れについて
2007/8/10	2号機	【中越沖地震】原子炉建屋付属棟 低電導度廃液系収集槽(B)天板の歪み、および吊り棒の変形について
2007/8/10	2号機	【中越沖地震】原子炉建屋付属棟 所内蒸気戻り移送ポンプ(B)メカニールからの漏れについて
2007/8/10	2号機	【中越沖地震】原子炉建屋付属棟 高電導度廃液系貯留水ポンプ室サンプリング配管の変形について
2007/8/10	2号機	高電導度廃液系収集タンク(C)ドレン配管の閉塞について
2007/8/10	2号機	高電導度廃液系収集タンク(D)ドレン配管の閉塞について

発見日	号機	件名
2007/8/10	2号機	高電動度廃液系収集ポンプ(C)ケーシングドレン配管の閉塞について
2007/8/10	2号機	原子炉建屋付属棟 使用済みデカントポンプ(B)ブラケット内の腐食について
2007/8/10	2号機	【中越沖地震】原子炉建屋 主蒸気逃がし安全弁搬出入用レール横の手摺りの変形について
2007/8/10	2号機	【中越沖地震】原子炉建屋 主蒸気逃がし安全弁搬出入用台車および機器の損傷について
2007/8/10	2号機	【中越沖地震】原子炉建屋 純水補給水系弁グランド部からの水のリークについて
2007/8/10	2号機	【中越沖地震】原子炉建屋 燃料プール冷却浄化系弁グランド部からの水のリークについて
2007/8/10	2号機	【中越沖地震】原子炉建屋 換気空調補機常用冷却水系P24-F141グランド部からの水のリークについて
2007/8/10	2号機	【中越沖地震】原子炉建屋 換気空調補機常用冷却水系P24-F142グランド部からの水のリークについて
2007/8/10	2号機	【中越沖地震】タービン建屋 発電機水素ガス圧力調整弁継手部からの水素リーク痕について
2007/8/10	2号機	【中越沖地震】タービン建屋 水銀灯のヒビについて
2007/8/10	2号機	【中越沖地震】酸素ボンベ室から建屋への供給配管のトレンチ内部での変形について
2007/8/10	2号機	【中越沖地震】ケーブル及びガス配管用トレンチ蓋の変形について
2007/8/10	2号機	【中越沖地震】ボンベ室基礎のヒビについて
2007/8/10	2号機	【中越沖地震】ボンベ室消火器の(所定の位置からの)移動について
2007/8/10	2号機	【中越沖地震】酸素ボンベ室出口供給配管のトレンチ内部での変形について
2007/8/10	2号機	【中越沖地震】原子炉建屋 主蒸気逃がし安全弁搬出入用レールの橋脚の位置ズレについて
2007/8/10	3号機	高電動度廃液系収集タンク(C)ドレン配管の閉塞について
2007/8/10	3号機	低起動変圧器6SB 冷却ファンNo. 3, 6主回路の絶縁抵抗低下について
2007/8/10	3号機	【中越沖地震】原子炉建屋 主蒸気逃がし安全弁補修室内の床面養生のめくれについて
2007/8/10	3号機	【中越沖地震】原子炉建屋 主蒸気逃がし安全弁機器ハッチ左の蓋のズレについて
2007/8/10	3号機	【中越沖地震】原子炉建屋 主蒸気逃がし安全弁機器ハッチ前の手摺りの変形について
2007/8/10	3号機	【中越沖地震】原子炉建屋 制御棒駆動ハッチ遮へい扉のストッパー破損について
2007/8/10	3号機	【中越沖地震】原子炉建屋 原子炉圧力容器遮へい扉の開き止めハンドルの破損について
2007/8/10	4号機	【中越沖地震】原子炉建屋 残留熱除去系駆動部のレバー部からの油漏れについて
2007/8/10	4号機	原子炉建屋 ほう酸水注入系タンク近傍(大物搬入口側)化学除染装置用キャスクの下のタバコの吸殻について

発見日	号機	件名
2007/8/10	4号機	【中越沖地震】原子炉建屋 北東側水圧制御ユニット付近におけるアキュムレータ点検用反転台車からの油漏れについて
2007/8/10	4号機	【中越沖地震】原子炉建屋 残留熱除去系ポンプ(B)室通路の蛍光灯ケーブルカバーの蓋外れについて
2007/8/10	4号機	【中越沖地震】原子炉建屋 残留熱除去系熱交換器(B)室における配管の保温材のズレについて
2007/8/10	4号機	【中越沖地震】原子炉建屋 東側搬入開口脇の蛍光灯ケーブルカバーの変形について
2007/8/10	4号機	【中越沖地震】原子炉建屋 制御棒駆動系補修室シールドブロックの手动開閉操作不能について
2007/8/10	4号機	【中越沖地震】原子炉建屋 315° 機器ハッチ室におけるストッパー破損について
2007/8/10	4号機	【中越沖地震】原子炉建屋 原子炉冷却材浄化系保持ポンプ室における弁サポートの浮き上がりについて
2007/8/10	4号機	【中越沖地震】原子炉建屋 燃料プール冷却浄化系保持ポンプ室における弁サポートの浮き上がりについて
2007/8/10	4号機	【中越沖地震】原子炉建屋 残留熱除去系(B)ポンプスペースにおける電線管サポートの浮き上がりについて
2007/8/10	4号機	【中越沖地震】原子炉建屋 残留熱除去系ポンプ(A)室における電線管サポートの浮き上がりについて
2007/8/10	5号機	【中越沖地震】原子炉建屋 復水補給水系小口径配管貫通部充填材の変形について
2007/8/10	5号機	【中越沖地震】サービス建屋 送風機(A), (B)基礎部のひびについて
2007/8/10	5号機	【中越沖地震】サービス建屋 換気空調補機常用冷却水系冷媒レシーバータンク基礎部のひびについて
2007/8/10	5号機	【中越沖地震】サービス建屋 ファンコイルユニット手洗い場(A)天井取付部のひびについて
2007/8/10	5号機	【中越沖地震】サービス建屋 ファンコイルユニット放射線管理室(B)本体側ドレン配管の変形、および保温材の外れについて
2007/8/10	5号機	【中越沖地震】タービン建屋 湿分分離器室(A) (B)換気吸込み口の変形について
2007/8/10	5号機	【中越沖地震】ボール捕集器ピットトレンチ 復水器連続洗浄装置ボール循環配管の変形について
2007/8/10	5号機	【中越沖地震】給水建屋 パワーセンタA動力変圧器一次側接続ブスバー他の変形について
2007/8/10	5号機	【中越沖地震】給水建屋 パワーセンタB動力変圧器一次側接続ブスバー他の変形について
2007/8/10	5号機	【中越沖地震】タービン建屋 タービングランド蒸気系の配管サポートのズレについて
2007/8/10	5号機	【中越沖地震】スクリーン装置門型クレーン脚部の変形および破損について
2007/8/10	6号機	【中越沖地震】原子炉建屋 原子炉再循環ポンプ用電動機補修室の台車用ストッパーの破損について
2007/8/10	7号機	原子炉冷却材浄化系 ろ過脱塩器(B) 出口流量の指示ハンチングについて
2007/8/10	その他	6/7号機 放射性廃棄物処理設備 多重伝送盤AC電源の異常警報発生について
2007/8/10	その他	【中越沖地震】雑固体廃棄物焼却建屋 倉庫内の原子炉補機冷却系および所内蒸気系配管の貫通部当て板の変形について

発見日	号機	件名
2007/8/10	その他	【中越沖地震】雑固体廃棄物焼却建屋 廃活性炭取出装置動力制御盤のシーケンスコントローラ異常警報の発生について
2007/8/10	その他	【中越沖地震】雑固体廃棄物焼却建屋 ドラムハンドリング設備制御盤にてシーケンスコントローラ異常警報の発生について
2007/8/10	その他	【中越沖地震】雑固体廃棄物焼却建屋 廃棄物投入ボックス投入扉のエアシリンダーのボルト外れについて
2007/8/10	その他	【中越沖地震】保全部倉庫 南側壁および床の微細なひびについて
2007/8/10	その他	【中越沖地震】南側開閉所補助建屋 480Vモーターコントロールセンター-B(2E)の主回路絶縁抵抗の低下について
2007/8/10	その他	【中越沖地震】154kV開閉所 荒浜線壁貫通ブッシング部圧縮端子の変形について
2007/8/10	その他	【中越沖地震】154kV開閉所 荒浜線避雷器接続端子板の変形について
2007/8/11	1号機	所内蒸気系母管側 所内蒸気系ラインにおける異音について
2007/8/11	4号機	125V(B)バッテリー室アイシャワーの詰まりについて
2007/8/11	7号機	【中越沖地震】原子炉建屋 オペフロギャラリー室 空調機の風量バランスのズレについて
2007/8/11	7号機	【中越沖地震】原子炉建屋オペフロギャラリー室管理区域境界扉の変形について
2007/8/12	5号機	漏えい検出系ダストモニタ指示値の上昇について
2007/8/12	7号機	ドライウエル 高電動度廃液系サンプ流入量 異常警報の発生について
2007/8/13	1号機	【中越沖地震】電気油圧式制御装置清浄装置における油タンク上部の油溜まりについて
2007/8/13	その他	【中越沖地震】高電導度廃液系サンプル槽(B)上蓋ゴムパッキンの一部露出について
2007/8/13	その他	【中越沖地震】低電導度廃液系サンプル槽(B)上蓋ゴムパッキンの一部露出について
2007/8/13	その他	【中越沖地震】貝処理 脱臭設備引込み塩化ビニル配管の脱落について
2007/8/14	3号機	スクリーンウォッシュポンプ(A)グランド飛散について
2007/8/14	5号機	復水脱塩装置樹脂ストレーナ(A).(B)差圧計計装品の不具合について
2007/8/14	7号機	原子炉建屋(A)非放射性スチームドレン移送系サンプポンプグランド部の飛散等について
2007/8/14	その他	低電動度廃液系サンプルポンプ(B)吐出圧力計動作不良について
2007/8/15	1号機	タービン建屋サイリスタ盤室空調機ドレンラインの詰まりについて
2007/8/15	2号機	【中越沖地震】低電導度廃液系収集槽(A)上蓋ゴムパッキンの一部露出について
2007/8/15	3号機	【中越沖地震】サービス建屋 軒下ダウンライトの絶縁不良について
2007/8/15	5号機	燃料プール冷却浄化系スキマサージタンク水位記録計不良について

発見日	号機	件名
2007/8/15	5号機	防火ダンパ用煙感知器の誤動作について
2007/8/16	1号機	タービン建屋 サイリスタ盤室空調ユニット 換気空調冷却系配管の損傷について
2007/8/16	1号機	【中越沖地震】154kV予備変電所用バッテリー室における上部ダクトの外れについて
2007/8/16	3号機	非常用ガス処理系(A)吸込み口金網固定ネジの破損について
2007/8/16	4号機	蒸気配管のラバーブーツの破損について
2007/8/16	4号機	原子炉補機冷却系 熱交換器(B)海水側差圧上昇について
2007/8/16	5号機	非常用ガス処理系吸込み口金網部ネジの外れについて
2007/8/16	その他	【中越沖地震】環境管理棟 大型灰化炉の設定パネルの損傷について
2007/8/17	1号機	モニタリングポスト(8)低線量率計高圧電源異常警報の発生について
2007/8/17	3号機	【中越沖地震】主変圧器 排水ポンプ排水水用弁の取付部ズレについて
2007/8/17	4号機	250Vバッテリー室アイシャワーの詰まりについて
2007/8/17	4号機	125V(A)バッテリー室アイシャワーの詰まりについて
2007/8/18	5号機	発電機固定子冷却水系発電機入口フィルタ(A)差圧計の指示不良について
2007/8/20	1号機	【中越沖地震】熱交換器建屋 海水ポンプA系ホイストの部品の外れ等について
2007/8/20	1号機	【中越沖地震】熱交換器建屋 海水ポンプB系ホイストの部品の外れ等について
2007/8/20	1号機	【中越沖地震】原子炉建屋 原子炉圧力容器自動着脱機 制御装置の変形他について
2007/8/20	1号機	【中越沖地震】タービン建屋 除染エリア用ジブクレーンリミットスイッチレバーの外れについて
2007/8/20	1号機	【中越沖地震】海水熱交換器建屋 海水スチームドレン移送系サンプルピット(A)のひびについて
2007/8/20	1号機	【中越沖地震】電動機駆動消火ポンプ軸受部の不良について
2007/8/20	2号機	計算機軽故障「HAI装置2アンブ1故障」警報の発生について
2007/8/20	5号機	格納容器雰囲気モニタ系チャンネル(B)酸素濃度指示値の低下について
2007/8/20	7号機	サブドレンタービン建屋北西側(No7)ポンプNo1故障警報の発生について
2007/8/21	1号機	【中越沖地震】電気油圧式制御装置 油冷却器(A/B)冷却水側への油混入について
2007/8/21	1号機	【中越沖地震】原子炉複合建屋 電動機・発電機セット用ホイスト(南側)巻上上限リミットスイッチ連結軸の変形について
2007/8/21	1号機	【中越沖地震】原子炉複合建屋 電動機・発電機セット用ホイスト(北側)巻上上限リミットスイッチ連結軸の変形について

発見日	号機	件名
2007/8/21	1号機	【中越沖地震】原子炉建屋 主蒸気隔離弁用ホイスト巻上上限リミットスイッチ連結軸の変形について
2007/8/21	1号機	【中越沖地震】原子炉建屋 高圧炉心スプレイ系ポンプ用クレーン(東)サポートの外れについて
2007/8/21	1号機	【中越沖地震】原子炉建屋 残留熱除去系ポンプ用クレーン(A)サポートの外れについて
2007/8/21	1号機	【中越沖地震】制御建屋 電動機・発電機セット室ハッチ上部ホイスト(北側)巻上上限リミットスイッチ連結軸の変形について
2007/8/21	1号機	【中越沖地震】原子炉建屋 低圧炉心スプレイ系ポンプ用クレーンサポートの外れについて
2007/8/21	1号機	【中越沖地震】原子炉建屋 残留熱除去系ポンプ用クレーン(C)サポートの外れについて
2007/8/21	1号機	【中越沖地震】制御建屋 電動機・発電機セット室ハッチ上部ホイスト(南側)巻上上限リミットスイッチ連結軸の変形について
2007/8/21	1号機	【中越沖地震】原子炉建屋 高圧炉心スプレイ系用クレーン(西)サポートの外れについて
2007/8/21	1号機	【中越沖地震】原子炉建屋 残留熱除去系ポンプ用クレーン(B)モノレールブラケット筋交いの変形について
2007/8/21	1号機	【中越沖地震】熱交換器建屋1F コンクリートハッチ基礎部のひびについて
2007/8/21	1号機	【中越沖地震】熱交換器建屋B1F コンクリートハッチ基礎部のひびについて
2007/8/21	1号機	【中越沖地震】原子炉複合建屋 廃棄物処理設備エリア送風機(A、B、C)、および給気機械室空調機基礎コンクリートのひびについて
2007/8/21	1号機	【中越沖地震】原子炉複合建屋 廃棄物処理設備エリア送風機(C)吸込ダクトの結露水漏れについて
2007/8/21	1号機	【中越沖地震】原子炉複合建屋 廃棄物処理設備エリア排気機械室空調機(B)基礎コンクリートのひびについて
2007/8/21	1号機	【中越沖地震】原子炉複合建屋 廃棄物処理設備制御室送風機(A、B)、給気ケーシング、蒸気発生器基礎のひびについて
2007/8/21	1号機	【中越沖地震】サービス建屋 ホットラボ排気フィルタ(A)(B)壁面コンクリート(ダクト取付部)のひびについて
2007/8/21	1号機	ろ過水移送ポンプ(A)吐出逆止弁の動作不良について
2007/8/21	2号機	【中越沖地震】原子炉建屋 制御棒駆動機構カート用レールキャスターの変形について
2007/8/21	2号機	【中越沖地震】原子炉建屋 フレキシブル電線管用保護カバー固定ボルトの外れについて
2007/8/21	2号機	コンソールCRT(6)における「FAIL」の発生について
2007/8/21	3号機	【中越沖地震】原子炉建屋付属棟 低電導度廃液サンプル槽(B)天板ゴムパッキンのはみ出しについて
2007/8/21	3号機	【中越沖地震】原子炉建屋付属棟 高電導度廃液中和硫酸ポンプ廻りフランジからの漏れについて
2007/8/21	3号機	【中越沖地震】原子炉建屋付属棟 高電導度収集ポンプ(B)メカシールからの漏れについて
2007/8/21	3号機	【中越沖地震】原子炉建屋付属棟 低電導度廃液系弁のグランドからの漏れについて
2007/8/21	4号機	【中越沖地震】所内蒸気系・所内蒸気戻り系配管保温材の破損及びズレについて

発見日	号機	件名
2007/8/21	4号機	復水流量のハンチングについて
2007/8/21	5号機	洗濯廃液系ろ過機(C)出口流量計の指示不良について
2007/8/21	その他	【中越沖地震】屋外放射線データ収集処理装置(バックアップ側)の基板不良について
2007/8/22	1号機	【中越沖地震】ドライウェル内 ダイヤフラムフロア上部耐熱コンクリートのひびについて
2007/8/22	1号機	【中越沖地震】ドライウェル内 バルブグランド部リーク検出用温度検出器電線管の外れについて
2007/8/22	2号機	原子炉補機冷却水系ポンプ(A)のグランドリークについて
2007/8/22	3号機	【中越沖地震】換気空調補機常用冷却水系冷凍機(B)近傍の雨水漏れについて
2007/8/22	3号機	【中越沖地震】モニタ建屋 給気処理装置基礎部のひびについて
2007/8/22	4号機	【中越沖地震】モニタ建屋 送風機(B)基礎部のひび、および室外機配管貫通部保冷カバーの損傷について
2007/8/22	5号機	【中越沖地震】モニタ建屋 送風機基礎部のひびについて
2007/8/22	5号機	海水熱交換器建屋 サブドレン(1)ポンプのトリップについて
2007/8/22	5号機	スクリーン前段海水位記録計からの異音の発生について
2007/8/22	7号機	【中越沖地震】コントロール建屋 換気空調補機非常用冷却水系冷凍機(B)(D)室の配管貫通部充填材の変形について
2007/8/22	7号機	【中越沖地震】原子炉建屋 原子炉内蔵型再循環ポンプ昇降装置の油漏れについて
2007/8/22	その他	【中越沖地震】低バックグランド放射能自動測定装置検出部の故障について
2007/8/22	その他	モニタリングポスト用光ケーブルのエフレックス管の破損について
2007/8/23	1号機	【中越沖地震】プロセス放射線モニタ(換気系排気筒入口)配管サポートの損傷について
2007/8/23	1号機	【中越沖地震】主排気流量ケーブル用電線管の損傷について
2007/8/23	1号機	【中越沖地震】66kV開閉所北側補助建屋 蓄電池電槽側面のひびについて
2007/8/23	1号機	C服脱ぎ忘れによるB区域への移動について
2007/8/23	1号機	原子炉複合建屋 たばこ吸殻の発見について
2007/8/23	1号機	海水熱交換器建屋 変圧器保全用梯子 昇降防止扉鍵の破損について
2007/8/23	2号機	ページング設備 タービン建屋系応答故障の発生について
2007/8/23	2号機	中央制御室 主盤上部ページング用スピーカーの動作不良について
2007/8/23	2号機	ページング装置 通話不良について

発見日	号機	件名
2007/8/23	3号機	【中越沖地震】サービス建屋・原子炉建屋付属棟 放射性廃棄物処理設備用空調機基礎部のひびについて
2007/8/23	3号機	【中越沖地震】サービス建屋 ファンコイルユニット(直員研修室)配管からの漏えいについて
2007/8/23	3号機	所内蒸気系 原子炉建屋蒸気入口弁のシートパスについて
2007/8/23	4号機	中性子源領域モニタ(A) 引抜不許可ランプの不良について
2007/8/23	4号機	緊急時対策室内 4号機 安全関連パラメータ表示システムのデータ表示不能について
2007/8/23	5号機	給水建屋内コンセント使用不能について
2007/8/23	7号機	【中越沖地震】コントロール建屋 原子炉補機冷却系, 換気空調補機非常用冷却水系冷凍機(B)冷却水温度調節弁の開度計カバーのひびについて
2007/8/23	その他	【中越沖地震】原子吸光光度計及び環境試料灰化炉の損傷について
2007/8/24	2号機	焼却炉建屋 高電動度廃液系サンプルピットにおける結露水について
2007/8/24	2号機	CRT#15における「FAIL」の発生について
2007/8/24	その他	【中越沖地震】原子炉保修訓練棟 20t天井クレーン走行車輪フランジ部の一部欠損について
2007/8/27	1号機	南66KV動力制御盤P-1 NO.1排水水中ポンプの過負荷発生について
2007/8/27	2号機	ほう酸水注入系ポンプ(B)用電動機の接地線の緩みについて
2007/8/27	2号機	原子炉建屋天井クレーンロッカービーム連結部グリス配管の外れについて
2007/8/27	2号機	原子炉建屋 高圧炉心スプレイ系 ポンプ吸込側安全弁入口ラインUボルトサポートナットの緩みについて
2007/8/27	5号機	【中越沖地震】焼却炉建屋 焼却設備における耐火レンガ転倒、耐火ボード割れ、およびシールロープ一部の垂れ下がりについて
2007/8/27	6号機	【中越沖地震】廃棄物処理建屋～タービン建屋 オペフロシャッター内部チェーンの外れについて
2007/8/27	7号機	第8回定期事業者検査 検査実施責任者の要件確認リストの誤記について
2007/8/27	その他	【中越沖地震】OF洞道 変圧器類焼防止装置 配管フランジの漏水について
2007/8/27	その他	新潟県中越沖地震に係わる不適合管理状況の掲載漏れについて
2007/8/28	1号機	500kV送電盤 同期回路異常警報の発生について
2007/8/28	1号機	主冷凍機C冷媒蒸発温度低によるトリップについて
2007/8/28	3号機	サービス建屋 所内蒸気系圧力調整弁の動作不良について
2007/8/28	5号機	放射性廃棄物処理設備 サンプルングフード内サンプルングホースおよび格子板の汚れについて
2007/8/28	5号機	RW/Zサンプルングラック3内サンプルングホース接続用ジョイントの設置について

発見日	号機	件名
2007/8/28	6号機	【中越沖地震】サービス建屋 東側ロビーの雨漏れについて
2007/8/28	6号機	たばこ吸い殻の発見について
2007/8/28	6号機	放射性廃棄物処理設備 サンプルフード内サンプリングホースおよび格子板の汚れについて
2007/8/28	その他	焼却設備ドラムハンドリング設備制御盤内のシーケンサ異常発生について
2007/8/28	その他	ガラス線量計測定装置のレーザー出力値の低下について
2007/8/29	2号機	スクリーン洗浄ポンプ(C)グランド受皿の排水不良について
2007/8/29	3号機	低電動度廃液系収集ポンプ(A)メカニカルシール部リークの発生について
2007/8/29	4号機	【中越沖地震】原子炉建屋 RHR弁リミットスイッチカートリッジのガスケット面よりの油漏れについて
2007/8/29	7号機	原子炉建屋 高電動度廃液系サンプポンプJ出口逆止弁の動作不良について
2007/8/30	2号機	放射性廃棄物処理設備 制御室給気冷却器A. Bドレン配管の閉塞について
2007/8/30	2号機	放射性廃棄物処理設備 制御室給気ケーシング照明の不点灯について
2007/8/30	5号機	サービス建屋 換気空調補機常用冷却水系冷凍機(C)計器銘板の誤記について
2007/8/30	6号機	濃縮廃液系タンク液位記録計の紙送り不良について

【リストの凡例】

網掛け部(件名に※):9月6日公表のリスト(週報)への掲載が漏れていたため、今回のリストに追記。

5. 不適合管理委員会審議件数

グレード	審議件数
As	0
A	1
B	6
C	300
D	1119
対象外	1
総計	1427