

不適合管理状況(3月審議分)

1. Aグレード 1件

発見日	号機	件名
2010/3/14	6号機	安全系論理回路に関する警報発生時の不適合について
		<p>《概要》</p> <p>平成22年3月14日午後7時24分頃、定格熱出力一定運転中の当所6号機において、緊急時に非常用炉心冷却系などの安全設備を動かすための4つある安全系論理回路のうちの1つに不具合を示す警報が発生いたしました。ただちに警報発生時操作手順書に従い警報の内容を確認した結果、警報は当該論理回路の誤動作により発生したものと判断し、当該論理回路のバイパス操作により復旧を行いました。</p> <p>警報発生時においては、他の3つの回路の機能は確保されており、原子炉の安全上の問題はないことを確認しております。</p> <p>また、その後の調査の結果、警報の発生原因は基板の故障によるものと確認されたことから、当該基板を交換しバイパスを復旧しました。</p> <p>しかしながら、調査の過程で、原子炉の安全上の問題ではないものの当該論理回路の一部が動作不能となっていたことが判明したことから、本事象の扱いを再検討・確認した結果、本日、警報の発生から当該論理回路のバイパス操作を完了するまでの間は、一時的に運転上の制限を満足していない状態となっていたものと判断いたしました。</p>
		<p>《ホームページ掲載》 2010/3/19</p> <p>【プレスリリース】</p> <p>http://www.tepco.co.jp/nu/kk-np/press_kk/2009/pdf/22031901p.pdf</p>

2. Bグレード 4件

発見日	号機	件名
2010/3/2	5号機	マニュアルに定める搬出測定項目の一部未実施について
2010/3/4	1号機	<p>低圧炉心スプレイポンプ吸込圧力計の補正值に関する不適合について</p> <p>《概要》</p> <p>平成22年2月23日に、定例の1号機の低圧炉心スプレイポンプ手動起動試験を実施しましたが、試験に立ち会っていた保安検査官から低圧炉心スプレイポンプ吸込圧力計に関する問い合わせがあり、その後、当該吸込圧力計の設置状況を現場で確認したところ、吸込圧力計と吐出圧力計の設置位置に関する補正值が入れ違っており、吸込圧力計が誤って吐出圧力計の補正值で設定されていることが判明しました。</p>
		<p>《ホームページ掲載》 2010/3/19</p> <p>【プレスリリース】</p> <p>「点検・評価報告書(改訂1)の提出について」</p> <p>http://www.tepco.co.jp/cc/press/10031901-j.html</p>
2010/3/10	その他	<p>重油タンク(屋外)付近からの重油漏れについて</p> <p>《概要》</p> <p>平成22年3月10日午後4時7分頃、荒浜側共用設備である重油タンク(屋外)に接続されている配管の圧抜き弁の付け根部分から重油が漏れいしていることを、当該配管の補修準備をしていた協力企業作業員が発見しました。</p> <p>その後、ただちに、当該配管の元弁を閉じるとともに、配管内の重油を抜くことにより重油の漏れは停止しました。漏れた重油の量は12リットル程度と推定しており、大部分は防油堤内に留まっています。</p> <p>なお、漏れた重油には放射性物質は含まれておらず、本事象による外部へ放射能の影響はありません。</p> <p>また、海への流出はありませんでした。</p>
		<p>《ホームページ掲載》 2010/3/11</p> <p>【プレスリリース】</p> <p>http://www.tepco.co.jp/nu/kk-np/press_kk/2009/pdf/22031101p.pdf</p>

発見日	号機	件名
2010/3/12	2号機	ジェットポンプ流量計測用配管の切損について
		《概要》 平成22年3月12日午前1時40分頃、定期検査中の2号機において、炉心シュラウド予防保全対策工事施工後に水中カメラによる目視点検を実施していたところ、20台あるジェットポンプのうち1台について、流量計測用配管*4(外径約14mm、肉厚約2mm)の1本が切損していることを確認しました。 なお、本事象による外部への放射能の影響はありません。
		《ホームページ掲載》2010/3/12 【プレスリリース】 http://www.tepco.co.jp/nu/kk-np/press_kk/2009/pdf/22031201p.pdf

3. Cグレード 44件

発見日	号機	件名
2010/1/27	4号機	原子炉エリア給排気隔離弁点検時における原子炉建屋の差圧低下について
2010/2/17	7号機	ダスト放射線モニタ計数効率入力値の不要な変換について
2010/2/19	その他	風向・風速測定装置プリアンプ定数の設定不良について
2010/2/24	3号機	原子炉建屋天井クレーン走行リミットスイッチの折損について
2010/2/24	3号機	第3給水加熱器(C)計器取出し配管溶接部の浸透探傷検査における指示模様の確認について
2010/2/24	4号機	ほう酸水注入系ポンプ試運転時における検査記録様式の間違いについて
2010/2/24	4号機	ほう酸水注入系ポンプ試運転時のトリップについて
2010/2/25	1号機	「制御棒手動制御系/制御棒位置指示系軽故障」警報の発生について
2010/2/26	その他	工事監理員の更新忘れについて
2010/2/26	その他	振動測定器の校正におけるセンサおよび書類の不備について
2010/3/2	2号機	可燃性ガス濃度制御系主要弁分解検査 検査用計器等の適切性確認結果における確認年月日の誤記について
2010/3/2	6号機	6ダイヤル抵抗器(他社所有機器)校正前データの精度逸脱について
2010/3/2	その他	海水放射能モニタのノイズによる指示不良について
2010/3/3	1号機	肉厚測定検査における評価値の誤りについて
2010/3/3	1号機	高電導度廃液系排水配管ラバー部からの漏えいについて
2010/3/3	7号機	肉厚測定検査(その2)における評価値の誤りについて

発見日	号機	件名
2010/3/3	7号機	復水器連続洗浄装置ボール回収率確認作業における回収器からの海水の流出について
2010/3/4	5号機	蒸気タービン開放検査(その1)検査要領書の誤記について
2010/3/5	7号機	メタクラ【M/C7A-1(4B, 5B)】過電流継電器検査記録の紛失について
2010/3/8	その他	定期事業者検査要領書(区分C)の改訂作業における改訂版の送付もれについて
2010/3/9	1号機	低圧炉心スプレイ系手動起動試験 全揚程算出シートの紛失について
2010/3/9	4号機	パトロールチェックシート翌日分の誤記入について
2010/3/10	3号機	循環水ポンプ(C)用電動機 固定子コイル間のコロナ放電痕について
2010/3/11	4号機	原子炉再循環系 可変周波数電源盤内コンデンサの油にじみについて
2010/3/11	7号機	スタッドボルト着脱装置の動作不良について
2010/3/12	3号機	第3給水加熱器(B)計器取出し配管溶接部の浸透探傷検査における指示模様の確認について
2010/3/14	6号機	非常用ディーゼル発電機(B) シリンダ(No.9)付近からの軽油のにじみについて
2010/3/15	その他	虚負荷試験器修理における発注手続きもれについて
2010/3/16	3号機	屋外放射線監視装置用データ収集処理装置更新作業における「放管用CVCF異常」警報の発生について
2010/3/17	1号機	蒸気タービン開放検査(その1)検査記録確認欄の記載間違いについて
2010/3/17	1号機	低圧炉心スプレイ系吸込圧力計ヘッド補正值不適合水平展開調査における点検データシートの誤記について
2010/3/17	1号機	蒸気タービン開放検査における検査体制図への評価者の記載もれについて
2010/3/18	2号機	搬出確認測定時における作業使用物品の4Bq/cm ² を超える汚染について
2010/3/19	6号機	制御棒駆動機構(30-47)シンクロ回路(A)シンクロ検出器の電源ヒューズ切れについて
2010/3/19	その他	「5号機LCW収集ポンプ(A)メカリーク発生」の不適合完了報告の誤りについて
2010/3/23	1号機	炉心性能計算機サーバクライアント間通信異常他警報の発生について
2010/3/23	4号機	主要弁検査(その2)における点検結果確認書の依頼忘れについて
2010/3/23	6号機	「制御棒操作監視系軽故障」警報の発生について
2010/3/23	7号機	「電気油圧式制御装置冷却水回収タンク水位高」警報の発生について
2010/3/24	4号機	主要弁検査(その2)における点検結果確認書の依頼忘れについて

発見日	号機	件名
2010/3/25	1号機	Tトレンチケーブルトレイ復旧時における電源ケーブルの損傷について
2010/3/25	6号機	起動領域モニタ(H)線形%出力の指示値変動について
2010/3/26	3号機	原子炉建屋排気フィルタ交換作業 契約前の作業の実施について
2010/3/28	7号機	「再循環流量制御系軽故障(MMI CTL1異常)」警報の発生について

4. Dグレード 264件

発見日	号機	件名
2009/9/15	2号機	【中越沖地震】低圧タービン(C)外部車室(下半)センターキーの損傷について
2009/10/29	3号機	高電導度廃液系冷凍機(B)蒸発器側チューブの減肉について
2010/1/14	2号機	大物搬入口電動外扉開閉用駆動部連結棒支えブラケットの損傷について
2010/1/19	4号機	類焼防止放水口内パイプヒータの絶縁不良ならびに端子台の腐食について
2010/1/26	1号機	工具センタ借用の区画材(カラーコーン)の紛失について
2010/1/27	4号機	復水スピルオーバー調節弁後弁[N21-F023] 弁棒の曲がりについて
2010/1/29	その他	高起動変圧器冷却制御盤 電磁接触器の動作不良について
2010/2/1	2号機	【中越沖地震】高圧タービン車室(上半)ノズルクラッシュピンの接触痕について
2010/2/3	2号機	工具センタ借用の区画材(ガードバー, カラーコーン)の紛失について
2010/2/3	2号機	原子炉補機冷却系[P21-F111B]の浸透探傷検査における指示模様の確認について
2010/2/3	4号機	ダストサンプラの誤搬出について
2010/2/9	2号機	原子炉補機冷却系[P21-F104B]弁体指示模様の件
2010/2/9	4号機	主蒸気止め弁(No.1)1弁クローズエンドオーバートラベルの許容値逸脱について
2010/2/10	3号機	低起動変圧器(3S)バルブピット(VP-11)内パイプヒータの絶縁抵抗不良について
2010/2/12	3号機	低圧タービン(C)内部車室下半スチームガイドおよびスプレー配管の浸透探傷検査における基準外指示模様の確認について
2010/2/15	3号機	低圧タービン(B)内部車室下半スチームガイドの浸透探傷検査における基準外指示模様の確認について
2010/2/16	1号機	酸素注入系 酸素ガス注入量調節用自力流量調節弁[P32-F012]ボンネット部からの漏えいについて

発見日	号機	件名
2010/2/16	2号機	主変圧器二次周辺ガス絶縁開閉装置 工場点検における導体接続部の黒色痕の確認について
2010/2/16	2号機	【中越沖地震】主変圧器二次周辺ガス絶縁開閉装置タンクの変形について
2010/2/16	3号機	タービン駆動原子炉給水ポンプ(A)シール水差圧[N21-DPIC047A]シャーシ裏継手部の割れについて
2010/2/17	2号機	原子炉補機冷却海水系ポンプ(B, D)分解部品の腐食および浸透探傷検査における基準外指示模様の確認について
2010/2/18	7号機	燃料取替機制御盤 機上側警報ブザー連続動作制限タイマ設定値の不整合について
2010/2/19	1号機	所内蒸気系圧力指示計テスト弁[P61-F786]のシートパスについて
2010/2/19	3号機	低圧タービン(A)内部車室(下半)スプレー配管サポートの浸透探傷検査における基準外指示模様の確認について
2010/2/19	5号機	分電盤[NLP-5S11]回路[CKT-31]の絶縁不良について
2010/2/19	5号機	分電盤[R52-P102]回路[CKT-9]の絶縁不良について
2010/2/19	その他	虚負荷試験器スイッチの緩みおよび電力指示計の誤差について
2010/2/19	その他	虚負荷試験器メータ切換スイッチの接触不良について
2010/2/22	2号機	【中越沖地震】低圧タービン(C)ノズルとロータの接触痕について
2010/2/22	2号機	【中越沖地震】低圧タービン(C)ラジアルスピルストリップ・ノズルパッキンとロータの接触痕について
2010/2/22	3号機	低圧タービン(A)ノズルダイヤフラム端部の欠損について
2010/2/22	4号機	低圧タービン(C)ロータ(17段)動翼先端部の浸透探傷検査における指示模様の確認について
2010/2/22	6号機	Yストレーナ[P52-D010B]スクリーン固定部の腐食について
2010/2/23	2号機	【中越沖地震】低圧タービン(C)内部車室(上下半)ノズルクラッシュピンの接触痕について
2010/2/23	3号機	制御盤[H11-P706]における計器[R11-VI631B2]誤差率の管理値逸脱について
2010/2/23	3号機	制御盤[H11-P706]における計器[R23-VI641B1]誤差率の管理値逸脱について
2010/2/23	3号機	制御盤[H11-P706]における計器[R23-VI641B2]誤差率の管理値逸脱について
2010/2/23	3号機	制御盤[H11-P706]における計器[S21-AI600B]誤差率の管理値逸脱について
2010/2/23	4号機	原子炉給水ポンプ 高圧主蒸気止め弁[N38-F002A]キャップ締め付けボルトの固着について
2010/2/23	6号機	原子炉エリア・タービンエリア排風機室空調機(ファンB)インペラボズ内径寸法許容値の逸脱について
2010/2/23	7号機	電解鉄イオン注入系 制御盤整流器冷却ファンの異音について

発見日	号機	件名
2010/2/24	2号機	タービン補機冷却海水系ポンプ(A)分解部品の浸透探傷検査における基準外指示模様の確認について
2010/2/24	3号機	低圧タービン(B)内部車室ジョイントシールド板スプリングワッシャの変形について
2010/2/24	3号機	主変圧器二次周辺ガス絶縁開閉装置 工場点検における導体接続部の黒色痕の確認について
2010/2/24	4号機	タービン補機冷却海水系ストレーナ(C)亜鉛板の消耗について
2010/2/24	6号機	復水器連続洗浄装置貝分離装置貝排出弁[C-1]電磁弁の動作不良について
2010/2/25	2号機	非常用ディーゼル発電機(B)過給機からの不完全燃焼油のにじみについて
2010/2/25	2号機	非常用ディーゼル発電機(H)燃料フィルタからの油のにじみについて
2010/2/25	2号機	非常用ディーゼル発電機(H)潤滑油オートフィルタ油圧モータからの油のにじみについて
2010/2/25	3号機	【中越沖地震】主変圧器 バルブピット廻りハンドホール他の破損について
2010/2/25	4号機	濃縮廃液系シール水タンク蒸気入口弁のシートパスについて
2010/2/25	5号機	制御棒駆動機構温度記録計[C12-TRS-630]自己診断機能の動作不良について
2010/2/25	5号機	中間領域モニタ(チャンネルB)の指示変動について
2010/2/25	5号機	ポンペ建屋連絡トレンチ排水ポンプの動作不良について
2010/2/25	5号機	タービン潤滑油系オイルフラッシング用フィルタ差圧用差圧指示計[N34-DPI-005]の指示不良について
2010/2/25	6号機	計装用圧縮空気系圧縮機(B)クロスヘッド(No.1)の浸透探傷検査における基準外指示模様の確認について
2010/2/25	7号機	中央制御室(A)加湿器(B)給水電磁弁の動作不良について
2010/2/25	その他	所内配布用保安規定における誤記について
2010/2/26	1号機	碓子洗浄変圧器防災ポンプ(A)吐出弁のグランドリークについて
2010/2/26	1号機	電解鉄イオン注入系ポンプベント弁[P41-F530B, F528B]のシートパスについて
2010/2/26	2号機	放射性廃棄物処理設備中央制御室盤[2H14-P601 2H14-P601]左側ページング装置の動作不良について
2010/2/26	2号機	メタクラ[2D(6B)]地絡方向継電器(67)動作表示器の損傷について
2010/2/26	3号機	タービン建屋天井クレーン(No.2)スピーカの音割れについて
2010/2/26	3号機	低圧タービン(A)ノズルダイヤフラムの浸透探傷検査における基準外指示模様の確認について
2010/2/26	4号機	タービン補機冷却海水系・タービン建屋補機冷却系熱交換器(A)出口弁[P42-F005A, C]弁箱ゴムライニングの剥離について

発見日	号機	件名
2010/2/26	4号機	海水熱交換器建屋(A系)連絡ダクト天井からの雨漏りについて
2010/2/26	4号機	低圧タービン(C)下半ダイヤフラムの浸透探傷検査における指示模様の確認について
2010/2/26	4号機	【中越沖地震】低圧タービン(C)ダイヤフラム(下半)の浸透探傷検査における指示模様の確認について
2010/2/26	5号機	主発電機自動電圧調整器制御盤 パルス増幅器(A)盤内受電ランプのランプ切れについて
2010/2/26	6号機	局部出力領域モニタ[36-37D]用コネクタプラグの破損について
2010/2/27	6号機	スクリーン洗浄ポンプ出口ストレーナ(A)自動空気抜き弁の動作不良について
2010/2/27	7号機	復水器ホットウェル水位記録計の欠測について
2010/2/27	7号機	原子炉建屋天井クレーンの動作不良について
2010/2/27	7号機	海水スチームドレン移送系サンプライニングの変形について
2010/2/27	その他	補助ボイラ(4A)ブロー水ラインY型ストレーナ下部フランジ部からの水漏れについて
2010/2/28	3号機	スクリーン洗浄ポンプ(A, B, C)ブローオフ弁の腐食について
2010/2/28	5号機	所内用圧縮空気系ドレントラップドレン弁[P51-F564]のシートパスについて
2010/2/28	5号機	復水補給水系ポンプ吐出ヘッダ圧力計の指示不良について
2010/2/28	6号機	スクリーン洗浄ポンプ(B, C)ブローオフライン付属弁ハンドル部の腐食について
2010/2/28	7号機	スクリーン洗浄ポンプ(A, B, C)ブローオフライン付属弁ハンドル部の腐食について
2010/3/1	3号機	スクリーン装置門型クレーン エアコン室外機羽根車の損傷について
2010/3/1	5号機	タービン建屋(管理区域)におけるガムの発見について
2010/3/1	5号機	安全弁検査(その3)における点検結果確認書の依頼忘れについて
2010/3/1	6号機	高電導度廃液系濃縮装置 所内蒸気戻り系導電率計の指示不良について
2010/3/1	その他	大湊側焼却設備排気筒放射線モニタトリチウムサンプルポンプ(A)の動作不良について
2010/3/2	1号機	補助建屋送風機(B)ボリュームダンパの動作不良について
2010/3/2	1号機	所内蒸気戻り系フラッシュタンク液位スイッチの動作不良について
2010/3/2	1号機	電動駆動原子炉給水ポンプ(B)油タンクの油抜きについて
2010/3/2	1号機	タービン建屋給気風量発信器[U41-FT055-2, 3, 4]計器精度の逸脱について

発見日	号機	件名
2010/3/2	2号機	シュラウド予防保全装置の動作不良について
2010/3/2	2号機	【中越沖地震】カップリングハウジング(下半)とL型キーとの間隙について
2010/3/2	3号機	復水・タービン補機冷却系温度記録計[P42-TRS601]の指示不良について
2010/3/2	3号機	非常用密封油ポンプ吐出圧力[N44-PS017]接断差調整部の動作不良について
2010/3/2	4号機	低圧タービン(C)軸受メタル(No.8)の浸透探傷検査における指示模様の確認について
2010/3/2	4号機	電動弁外観点検における弁開度計アクリルカバーのひび割れについて
2010/3/2	4号機	中央制御室防火ダンパ[SFD-S037]の動作不良について
2010/3/2	5号機	タービン建屋補機冷却系ポンプ(A)吸込圧力計[P22-PI-001A]の指示不良について
2010/3/2	5号機	海水スチームドレン処理系サンプポンプケースベアリングの摩耗について
2010/3/3	1号機	ドライウェルパージ用蒸発器液入口弁[T31-F131]のシートパスについて
2010/3/3	1号機	気水分離器Bドレン配管トラップ後弁[P51-F009B]の固着について
2010/3/3	3号機	組合せ中間弁(No.3, 4)平行ピン押えボルトの損傷について
2010/3/3	3号機	組合せ中間弁(No.3, 4)テーパピンの変形について
2010/3/3	3号機	モータコントロールセンタ[3B-2-1(5F)]のトリップについて
2010/3/3	4号機	蒸化器水位差圧伝送器 複数出力用[N33-LT-014]手動弁ステムの螺旋傷の発見について
2010/3/3	4号機	蒸化器水位差圧伝送器 複数出力用[N33-LT-015]手動弁ステムの螺旋傷の発見について
2010/3/3	4号機	蒸化器ドレンタンクドレン水位差圧伝送器 複数出力用[N33-LT-007]手動弁ステムの螺旋傷の発見について
2010/3/3	4号機	第1給水加熱器(A)ドレン水位差圧伝送器[N22-LT001A]手動弁ステムの螺旋傷および腐食箇所の発見について
2010/3/3	4号機	第1給水加熱器(A)ドレン水位差圧伝送器[N22-LT002A]手動弁ステムの螺旋傷および弁体咬み傷, 腐食箇所の発見について
2010/3/3	4号機	第1給水加熱器(A)ドレン水位スイッチ[N36-LS011A]手動弁ステムの螺旋傷および弁体咬み傷, 腐食箇所の発見について
2010/3/3	4号機	格納容器内雰囲気モニタ系除湿器出口温度設定器[D23-TS-016A]計器内ケーブルの断線について
2010/3/3	4号機	第1給水加熱器(B)ドレン水位差圧伝送器[N22-LT001B]手動弁ステム螺旋キズおよび弁体咬み傷, ステム腐食の発見について
2010/3/3	4号機	第1給水加熱器(B)ドレン水位差圧伝送器[N22-LT-002B]手動弁ステムの腐食および弁体咬み傷の発見について
2010/3/3	4号機	第1給水加熱器Bドレン水位スイッチ[N36-LS011B]手動弁ステムの腐食および弁体咬み傷, 弁座シート面腐食の発見について

発見日	号機	件名
2010/3/3	4号機	第2給水加熱器(A)ドレン水位差圧伝送器[N22-LT010A]手動弁システムの螺旋傷およびシステム腐食の発見について
2010/3/3	4号機	第2給水加熱器(A)ドレン水位差圧伝送器[N22-LT011A]手動弁システムの螺旋キズの発見について
2010/3/3	4号機	第2給水加熱器(A)ドレン水位スイッチ[N36-LS012A]手動弁システムの螺旋キズの発見について
2010/3/3	4号機	第2給水加熱器(B)ドレン水位差圧伝送器[N22-LT010B]手動弁システムの腐食の発見について
2010/3/3	4号機	第2給水加熱器(B)ドレン水位差圧伝送器[N22-LT011B]手動弁システムの螺旋キズの確認について
2010/3/3	4号機	原子炉水フィルタサンプリングラック洗浄水弁のシートパスについて
2010/3/3	4号機	気体廃棄物処理系弁[N62-F321A, B] 内弁シート部の損傷について
2010/3/3	4号機	【中越沖地震】4号機循環水ポンプ(B, C)ポンプベースおよびモータベースのレベル目標値逸脱について
2010/3/3	5号機	制御棒駆動ポンプ(B)可調オリフィスからの油にじみについて
2010/3/3	6号機	廃棄物処理設備建屋給気処理装置室内壁面のひび割れについて
2010/3/3	6号機	廃棄物処理設備建屋給気処理装置冷却コイル下部ドレン受け部他の汚れおよび錆について
2010/3/3	その他	純水装置(No. 1)陽イオン交換樹脂塔出口弁のシートパスについて
2010/3/4	1号機	残留熱除去系熱交換器(B)冷却水入口流量計[P36-FT001B]の指示不良について
2010/3/4	1号機	タービン建屋ハッチ上部用ジブクレーン電源表示灯カバーの外れについて
2010/3/4	2号機	局部出力領域モニタ検出器[16-09D]の動作不良について
2010/3/4	3号機	計装用圧縮空気系弁[P52-F1350] 弁座シート部の割れについて
2010/3/4	3号機	メカニカルスナッパ[ES1-M05]他の動作不良について
2010/3/4	3号機	主変圧器バルブピット排水ポンプ取付け位置のずれについて
2010/3/4	4号機	タービン建屋補機冷却系 電気油圧式制御装置油冷却器(B)ドレン弁[P22-F531B] 弁取り付け方向の間違いについて
2010/3/4	4号機	抽気蒸気系 第2給水加熱器(B)抽気逆止弁[N36-F004B] ボルトおよびナットのかじりについて
2010/3/4	4号機	気体廃棄物処理系 設備エリア排気放射線モニタ(A, B)の指示不良について
2010/3/4	4号機	所内蒸気系弁[P61-F021] 弁蓋の損傷について
2010/3/4	6号機	局部出力領域モニタ[44-21D]故障コードの打ち出しについて
2010/3/4	7号機	復水器連続洗浄装置ボール循環ポンプ[C-2]圧力計検出配管の緩みおよび詰まりについて

発見日	号機	件名
2010/3/4	その他	焼却設備(荒浜側)一次セラミックフィルタ(B)底蓋ポジションスイッチの位置ずれについて
2010/3/5	2号機	計装用圧縮空気系空気圧縮機(A)無負荷運転時の中間冷却器の圧力上昇について
2010/3/5	2号機	【中越沖地震】低圧タービン外部車室(下半)センターキーの間隙について
2010/3/5	2号機	【中越沖地震】高圧タービン車室スラストキーの間隙について
2010/3/5	3号機	復水器(A, B, C)上部本体補強管の浸食について
2010/3/5	4号機	中央制御室内ページング装置拡声機能の動作不良について
2010/3/5	4号機	パージ用排風機廃油口締付けボルトの破損について
2010/3/6	3号機	海水スチームドレン移送系サンプポンプケーシング内他の水たまりおよび軸封部他の水漏れについて
2010/3/7	5号機	低電導度廃液系タンク他 槽液位記録計の打点不良について
2010/3/8	1号機	タービン建屋サブドレン(NO.8)ポンプ(No.1)の絶縁不良について
2010/3/8	2号機	「第1給水加熱器出口サンプリング恒温装置異常」警報の発生について
2010/3/8	2号機	原子炉補機冷却系サージタンク(B)水位計の指示不良について
2010/3/8	2号機	非常用ディーゼル発電機(H)計装ラックⅡ(H22-P661)端子からの心線の露出について
2010/3/8	3号機	組合せ中間弁(No.3)ケーシング内部溶接線の浸透探傷検査における基準外指示模様の確認について
2010/3/8	3号機	循環水ポンプ(C)用電動機 風道取り合いパッキンの劣化について
2010/3/8	3号機	原子炉圧力容器温度記録計の印字不良について
2010/3/8	4号機	所内蒸気戻り系ポンプ(A)グランド水排水ラインの詰まりについて
2010/3/8	4号機	混合ドレン配管パイプラグの傷の確認について
2010/3/8	4号機	電気油圧式制御装置サクシオンフィルタ連結配管フランジ面のあたり不良について
2010/3/8	5号機	主変圧器取替関連除却工事報告書の受領遅れについて
2010/3/8	5号機	原子炉建屋付属棟 非放射性スチームドレン移送系サンプポンプ(B)のグランドリークについて
2010/3/8	6号機	非放射性スチームドレン移送系収集タンクサンプリングシンク排出ポンプ出口配管フランジ部の漏えいについて
2010/3/8	その他	大湊側ろ過水移送設備圧力タンク排水配管下部からの水のにじみについて
2010/3/9	2号機	高圧炉心スプレイ系ポンプ巻線温度(E22-TE102A, TE103A)端子からの心線の露出について

発見日	号機	件名
2010/3/9	2号機	【中越沖地震】中間軸受台(下半)とソールプレートとの間隙について
2010/3/9	2号機	【中越沖地震】低圧タービン外部車室(B, C)軸方向固定キーの間隙について
2010/3/9	3号機	循環水ポンプ(C)用電動機 軸電圧測定用ケーブル被覆の劣化について
2010/3/9	4号機	サブドレン設備「タービン建屋 No.8故障」警報の発生/クリアの頻発について
2010/3/9	6号機	電解鉄イオン注入系 原子炉補機冷却海水系(A)鉄イオン供給ラインの詰まりおよび流量調節弁開度計の指示不良について
2010/3/9	7号機	計装用圧縮空気系空気圧縮機除湿塔(A, C)側ドレンファンネル機器番号の図面との相違について
2010/3/9	その他	純水送水配管保温材の破損について
2010/3/9	その他	荒浜側焼却設備 ダスト・よう素モニタサンプルポンプ(A)時間計の動作不良について
2010/3/10	3号機	循環水ポンプ(B) ポンプベース内側コンクリート部のひび割れおよび剥落について
2010/3/10	3号機	所内蒸気戻り系コンデンサ冷却水入口弁[P21-F161]ハンドル取付部の磨耗について
2010/3/10	3号機	原子炉給水ポンプ駆動用タービン 主油ポンプ吐出圧力計の指示不良について
2010/3/10	4号機	主変圧器類焼防止設備ストレナの破損について
2010/3/10	5号機	タービン建屋からボンベ建屋間ダクト排水ポンプの吐出配管の腐食について
2010/3/10	5号機	高電導度廃液系収集タンク(B)液位用超音波レベル計発信器の動作不良について
2010/3/10	6号機	主蒸気トンネル室遮へい扉ロック機構の動作不良について
2010/3/10	7号機	中央制御室CRT(ブラウン管 No.6)の動作不良について
2010/3/10	その他	【中越沖地震】大湊側焼却建屋 雑固体一時置場(A, B)室内パーテーション支柱の破損について
2010/3/11	2号機	中央制御室内天井ボードの損傷について
2010/3/11	2号機	タービン建屋高電導度廃液系サンプ(B) 雨水流入に伴う清掃依頼について
2010/3/11	3号機	タービン補機冷却海水系ストレナ(B)ドレン弁[P42-F508B]のシートパスについて
2010/3/11	3号機	タービン建屋補機冷却系熱交換器(B)水室ドレン弁[P42-F503B]の詰まりについて
2010/3/11	3号機	主タービン非常トリップ装置トリップ心棒の損傷について
2010/3/11	4号機	高圧タービン(上半)ダブルダイヤフラム抱き合わせボルトの固着について
2010/3/11	4号機	タービン潤滑油系弁[N34-DPS-113A, B] 計器入口弁, テスト弁, ドレン弁グランド部からの油にじみについて

発見日	号機	件名
2010/3/11	4号機	残留熱除去系差圧発信器[E11-DPT-008B]テスト弁のシートリークについて
2010/3/11	5号機	固化系圧縮空気除湿装置アフタフィルタ(A)の詰まりについて
2010/3/11	6号機	中央制御室CRT(ブラウン管 No.1)の表示不良について
2010/3/11	6号機	復水器連続洗浄装置弁[N72-F001C, F044C]の固着について
2010/3/11	6号機	復水器連続洗浄装置 貝分離装置貝排出弁(C-1)の動作不良について
2010/3/12	3号機	事故後サンプリング設備シーケンサ(S/C2)の停止について
2010/3/12	4号機	工業用テレビ設備「主スクリーン海側(1)」ワイパの動作不良について
2010/3/12	4号機	原子炉給水ポンプ駆動用タービン(B)高圧主蒸気止め弁テスト電磁弁配管ストレーナ部からの油漏れについて
2010/3/12	4号機	タービン建屋オペレーションフロア中間軸受端子箱内端子台[N31-TBX-102]への油の付着について
2010/3/12	4号機	給水加熱器ドレン系弁[N22-F719A, F720A]のシートパスについて
2010/3/12	7号機	復水ろ過装置/復水脱塩装置制御盤CRT(ブラウン管No.1, 3)の動作不良について
2010/3/12	その他	仮設倉庫内の間柱の損傷について
2010/3/13	2号機	高電導度廃液系濃縮装置(B)加熱器蒸気ドレン導電率サンプル流量計の指示不良について
2010/3/13	6号機	復水ろ過装置逆洗水移送ポンプ(B)メカニカルシールの漏えいについて
2010/3/13	その他	大湊側洗濯廃液系ろ過機(A)スラッジ出口流量調節弁のシートパスについて
2010/3/13	その他	大湊側洗濯廃液系ろ過機(A)スラッジ出口三方弁の動作遅延について
2010/3/14	その他	雑固体廃棄物建屋送風機(B)ボリュームダンパの動作不良について
2010/3/15	1号機	電動駆動原子炉給水ポンプ(B) カップリング側垂直方向振動計電源ランプの不点灯について
2010/3/15	1号機	タービン建屋サブドレン(NO.8) ポンプ(No.2)の絶縁抵抗不良について
2010/3/15	3号機	空気圧縮機(A)吐出空気温度指示スイッチ[P52-TIS002A]のシャーシの割れについて
2010/3/15	4号機	低圧タービン内車水平締付ボルトの浸食について
2010/3/15	4号機	低圧タービン(C)下半内部車室の浸透探傷検査における基準外指示模様の確認について
2010/3/15	4号機	工業用テレビ設備「主スクリーン海側(2)」の映像不良について
2010/3/15	4号機	電気油圧式制御装置ユニット付アキュムレータ用三方弁からの窒素ガスの漏えいについて

発見日	号機	件名
2010/3/15	6号機	廃棄物処理建屋給気処理装置フィルタ室 蛍光灯の脱落について
2010/3/16	2号機	【中越沖地震】ターニング装置バックラッシュ計測値の設計値逸脱について
2010/3/16	2号機	【中越沖地震】低圧タービン(B, C)外部車室(下半)縦継手面の変形および内部/外部車室アキシヤルキーの間隙について
2010/3/16	3号機	高電導度廃液系カナル放出ライン流量計純水入口弁[P11-F362] 弁棒の曲がりおよびネジのかじりについて
2010/3/16	6号機	中央制御室制御盤(H11-P701)ブラウン管(No.5)の表示不良について
2010/3/16	6号機	復水器連続洗浄装置ボール回収器入口弁(B)のグランドリークについて
2010/3/16	その他	荒浜側補助ボイラ(1A)脱酸剤注入ポンプ吐出圧力計の指示不良について
2010/3/16	その他	大湊側焼却設備非放射性廃油受入ストレナの詰まりについて
2010/3/17	2号機	【中越沖地震】低圧タービン(B)内部車室(上半)ノズルクラッシュピンの接触痕について
2010/3/17	3号機	各所蒸気漏洩検出機器設置区域差温度記録計[E31-DTRS601]の印字不良について
2010/3/17	3号機	循環水ポンプ(B)インペラの浸透探傷検査における基準外指示模様の確認について
2010/3/17	4号機	放射性廃棄物処理設備 排水放射線モニタ排水タンク(高側)液位スイッチの動作不良について
2010/3/17	6号機	4Sモニタ「除湿器出口温度高」警報の発生について
2010/3/18	1号機	水素ガスクーラ(C)ベント弁[P22-F520C]のシートパスについて
2010/3/18	1号機	真空ポンプウオーターセパレータ出口逆止弁の動作不良について
2010/3/18	1号機	原子炉補機冷却中間ループ系熱交換器(B)本体およびトスフィルタの詰まりについて
2010/3/18	1号機	原子炉補機冷却中間ループ系熱交換器(C)「トスフィルタ旋回弁トルクスイッチ動作」警報の発生について
2010/3/18	1号機	放射性廃棄物処理設備エリア 排気HEPAフィルタ(A)差圧計[DPI107A]の動作不良について
2010/3/18	3号機	スクリーンまわり照明用分電盤漏電遮断器のトリップについて
2010/3/18	4号機	復水器内抽気蒸気系サポートエンドレスキャップの未溶接について
2010/3/18	5号機	復水器連続洗浄装置ボール循環ポンプ(F)のグランドリークについて
2010/3/18	5号機	密封油装置 真空ポンプ用ギア付電動機の油にじみについて
2010/3/18	7号機	復水ろ過装置逆洗水移送ポンプ出口元弁[K21-F056]の損傷について
2010/3/19	1号機	電解鉄イオン注入系弁[P41-F529A, F529B, F533, F534]のシートパスについて

発見日	号機	件名
2010/3/19	2号機	原子炉補機冷却系タービン冷却水出口管ベント弁[P21-F547]弁体シート面の浸透探傷検査における基準外指示模様の確認について
2010/3/19	3号機	固定子冷却水圧力調節計用減圧弁の空気漏れについて
2010/3/19	3号機	原子炉再循環系可変周波数電源室空調機ファン(1)ダンパの動作不良について
2010/3/19	4号機	原子炉再循環系弁[B31-F002A]弁座の浸透探傷検査における指示模様の確認について
2010/3/19	4号機	原子炉再循環系弁[B31-F002A]ワッシャの減肉について
2010/3/19	6号機	スパン校正用ガス圧力調整弁[P523-G19]低圧側安全弁部からの漏えいについて
2010/3/19	その他	荒浜側補助ボイラ(2A)排ガス分析装置 光源ランプの点灯不良について
2010/3/19	その他	ガラス線量計測定装置解析用パソコンの動作不良について
2010/3/19	その他	高起動変圧器高圧ブッシング付ポケットフランジ部の油にじみについて
2010/3/20	5号機	原子炉建屋付属棟 高電導度廃液系弁室コンセントの破損について
2010/3/21	4号機	「排気筒モニタ(B)サンプリング装置異常」警報の発生について
2010/3/21	その他	荒浜側焼却設備灰ドラムキャッピング装置制御盤アース線被覆先端部からの湧水の発生について
2010/3/21	その他	荒浜側焼却設備掻出操作盤[H21-P005]取付壁下部コンセントカバーまわりからの湧水の発生について
2010/3/22	2号機	循環水連絡ピット排水ポンプ液位スイッチの動作不良について
2010/3/22	5号機	スクリーン洗浄ポンプ(B)のグランドリークについて
2010/3/22	その他	大湊側補助ボイラ(4A)変圧器冷却ファンの過負荷トリップについて
2010/3/23	3号機	タービン建屋(管理区域)におけるタバコの吸いがらの発見について
2010/3/23	4号機	タービン補機冷却海水系鉄イオン注入ライン逆止弁の固着について
2010/3/23	4号機	混合ドレン配管パイプラグの傷の確認について
2010/3/23	5号機	中央制御室加湿器右側ユニットの動作不良について
2010/3/23	5号機	気体廃棄物処理系前置フィルタ(B)差圧計の指示不良について
2010/3/23	6号機	局部出力領域モニタ(44-21A)故障コードの打ち出しについて
2010/3/23	7号機	所内用圧縮空気系弁[P51-F7002]弁銘板の取付依頼について
2010/3/23	その他	焼却建屋掻出機コンベア本体アース線床面側の湧水痕の発見について

発見日	号機	件名
2010/3/24	1号機	酸素注入系弁[P32-F011] ボンネット部からの漏洩について
2010/3/24	3号機	制御棒監視操作モジュール信号の入力不良について
2010/3/24	4号機	タービン建屋補機冷却系熱交換器(A)チューブの詰まりについて
2010/3/24	4号機	プロセス放射線モニタ系記録計[D11-RR-662]の動作不良について
2010/3/24	4号機	低圧タービン(C)内部車室ハンドホール締付ボルトのカジリについて
2010/3/24	4号機	海水熱交換器建屋海水スチームドレンサンプポンプ軸封部の腐食について
2010/3/25	1号機	碍子洗浄変圧器防災ポンプ(A)反カップリング側のグランドリークについて
2010/3/25	1号機	可燃性ガス濃度制御系(B)圧力/温度用多点連続監視装置ICカードバッテリーの消耗について
2010/3/25	2号機	原子炉水水素イオン濃度計[P91-PHRS608]の指示不良について
2010/3/25	4号機	溶接品質管理記録における計画値記載欄の記入もれおよび誤記について
2010/3/25	4号機	原子炉給水ポンプ駆動用タービン(B)高圧止め弁シート前二次ドレン弁[N39-F503B]ギアドリミットスイッチからの油にじみについて
2010/3/25	6号機	タービン建屋ドラムトラップ接続配管貫通部からの空気漏れについて
2010/3/25	7号機	燃料取替機用プロセスオペレータズコンソール内蔵フロッピーディスクドライブの動作不良について
2010/3/25	その他	荒浜側焼却設備焼却灰集合ボックス焼却炉側ダンパ閉側リミットスイッチの接触不良について
2010/3/26	2号機	高電導度廃液系濃縮装置(A, B)液位密度記録計の打点不良について
2010/3/26	4号機	過渡現象記録装置(ナトラス)トリガ表示器の映像不良について
2010/3/26	5号機	中央制御室送風機(B)軸受け部の異音について
2010/3/26	その他	大湊側洗濯廃液処理設備洗濯廃液系活性炭投入機押しピン用計装用圧縮空気系ホースの外れについて
2010/3/27	3号機	復水ろ過装置/復水脱塩装置「伝送プロセス入出力制御装置(No.2)故障」警報の発生について
2010/3/28	1号機	タービン建屋サイリスタ盤室空調機(ファン2)ダンパの固着について
2010/3/28	4号機	原子炉水サンプルクーラ フローグラスフラツパの動作不良について
2010/3/28	6号機	直流125V蓄電池(6C No.37)比重の管理目安値逸脱について
2010/3/28	その他	荒浜側焼却設備スミヤラベリング装置中間アーム駆動用計装用圧縮空気系配管接続部の外れについて
2010/3/29	3号機	電解鉄イオン注入系ポンプ出口管ベント弁[P95-F503]のシートパスについて

発見日	号機	件名
2010/3/29	5号機	海水熱交換器建屋 洗浄弁銘板への弁番号の記入依頼について

5. 不適合管理委員会審議件数

グレード	審議件数
As	0
A	1
B	4
C	44
D	282
対象外	4
総計	335