

## 不適合情報

2020年4月14日(火)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。  
なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。  
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

<http://www.tepco.co.jp/kk-np/data/inside/pdf/image1.pdf>

1. GⅠグレード 0件

2. GⅡグレード 0件

3. GⅢグレード 2件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備考
1	1号機	原子炉補機冷却中間ループ系ポンプ(A)吐出圧力計付け根部に微量な水の漏えいを確認した。増し締めを実施。当該部を点検・修理。	2020/04/10	
2	5号機	原子炉冷却材浄化系ろ過脱塩器(A)1次出口弁作動空気供給用小弁接続部に計装用圧縮空気の微量な漏えいを確認した。当該弁を交換。	2020/04/09	