

不適合情報

2020年4月15日(水)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
 なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
 法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

<http://www.tepco.co.jp/kk-np/data/inside/pdf/image1.pdf>

- 1. G I グレード 0件
- 2. G II グレード 0件
- 3. G III グレード 3件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備考
1	6号機	燃料取替機制御装置点検時、制御装置用プリンターに動作不良を確認した。当該プリンターを交換。	2020/04/09	
2	7号機	原子炉隔離時冷却系真空ポンプ試運転時、真空ポンプ吐出配管逆止弁に動作不良を確認した。当該弁を点検・修理。	2020/04/10	
3	その他	使用済燃料輸送容器気密漏えい試験装置点検時、記録計(1台)に動作不良を確認した。当該記録計を修理。なお、他の記録計にて点検を実施し試験装置が正常であることを確認済み。	2020/04/09	