

不適合情報

2020年4月21日(火)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。

なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

<http://www.tepco.co.jp/kk-np/data/inside/pdf/image1.pdf>

1. GⅠグレード 0件

2. GⅡグレード 0件

3. GⅢグレード 5件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備考
1	1号機	原子炉建屋主蒸気管トンネル室(管理区域)コンセント差し込み口に破損を確認した。コンセント回路の電源を停止。当該コンセントを点検・修理。	2020/04/16	
2	1号機	電動機駆動消火ポンプ停止時の吐出圧力計に指示不良を確認した。当該計器を点検・修理。なお、ポンプ運転中の圧力指示に問題がないことを確認。	2020/04/16	
3	2号機	取水口除塵装置試運転時、洗浄ポンプ(B)自動ベント弁に海水の滲みを確認した。当該弁を点検・修理。	2020/04/13	
4	3号機	原子炉建屋付属棟地下1階(非管理区域)換気空調補機非常用冷却水系冷凍機(A)の出口温度検出器に動作不良を確認した。当該計器を点検・修理。 (パフォーマンス向上会議で不適合以外の管理から不適合としての管理を指示された事象)	2020/02/06	
5	その他	大湊側焼却設備の定期検査について、前回定期検査以降の稼働時間が少なく設備劣化が進んでいないことから、技術評価を行い定期検査開始を延長することとした。	2020/04/17	