

不適合情報

2020年7月13日(月)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。

なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

<http://www.tepco.co.jp/kk-np/data/inside/pdf/image1.pdf>

1. GⅠグレード 0件

2. GⅡグレード 0件

3. GⅢグレード 7件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備考
1	1号機	水素・酸素供給設備の無停電電源装置に異常を示す警報が発生し蓄電池電圧の低下を確認した。当該設備はプラント停止中は使用しない設備のため、復旧時期を検討し蓄電池を交換。	2020/07/07	
2	1号機	海水熱交換器建屋1階(非管理区域)高圧炉心スプレィディーゼル補機冷却海水系ポンプ室西側壁に雨水の浸入(約2.2リットル)を確認した。当該部を点検・修理。	2020/07/09	
3	3号機	取水電源トレンチ排水ポンプ制御盤にポンプの異常を示すランプが点灯し、ポンプが停止していることを確認した。当該事象の原因を調査し点検・修理。	2020/07/07	
4	4号機	非常用ディーゼル発電機(A)空気圧縮機(B)の小容量所内低圧電源盤の電源復旧操作時、小容量所内低圧電源盤に異常を示す警報の発生を確認した。当該事象の原因を調査し修理。なお、他の非常用ディーゼル発電機は正常で機能に影響なし。	2020/07/07	
5	6号機	廃棄物処理建屋1階(管理区域)北側通路に設置している蓄電池内蔵型照明の電源ケーブルに損傷を確認した。当該事象の原因を調査し点検・修理。	2020/07/07	
6	7号機	取水口除塵装置洗浄ポンプ(C)点検後の電動機試験時、低圧電源盤遮断器が投入できないことを確認した。当該事象の原因を調査し修理。	2020/07/08	
7	その他	荒浜焼却建屋排気筒放射線モニタにダストよう素サンプルポンプ(B)の流量制御弁出口圧力が常用圧力より低下していることを確認した。当該ポンプを点検・修理。なお、サンプルポンプ(A)の運転により放射線モニタ機能に影響なし。	2020/07/07	