

不適合情報

2020年7月20日(月)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
 なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
 法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

<http://www.tepco.co.jp/kk-np/data/inside/pdf/image1.pdf>

1. G I グレード 0件

2. G II グレード 0件

3. G III グレード 7件

| NO. | 号機等 | 不適合事象 | 発見日 | 備考 |
|-----|-----|---|------------|----|
| 1 | 1号機 | 純水タンクの水張り時、水位計の指示不良を確認した。当該計器を点検・修理。 | 2020/07/14 | |
| 2 | 3号機 | エリア放射線モニタ記録計(1台:Ch15~28)の表示部にエラーが表示され、プリンター駆動部にインクリボンが巻き込まれ印字できないことを確認した。プリンターユニットを交換。なお、運転員による当該エリア(Ch15~28)の代替記録採取および画面での確認ができるため測定に影響なし。 | 2020/07/14 | |
| 3 | 3号機 | 門型クレーン風速計に動作不良を確認した。当該風速計を点検・修理。 | 2020/07/13 | |
| 4 | 3号機 | プラント内放送設備(拡声装置)のスピーカー(3台)に不鳴動を確認した。当該スピーカーを点検・修理。 | 2020/07/14 | |
| 5 | 5号機 | サービス建屋排気ダクト防火ダンパー(2箇所)に、本来全開であるにもかかわらず全閉していることを確認した。火災警報の発報や火災・発煙がないことを確認。当該ダンパーを点検・修理。 | 2020/07/14 | |
| 6 | 7号機 | 取水口除塵装置(B)のバー回転式およびトラベリングスクリーン駆動用電動機の部品に破損および脱落を確認した。当該部品を交換。 | 2020/07/13 | |
| 7 | 7号機 | 復水器(C)水室連絡弁点検時、ギアボックスからのグリース漏れを確認した。当該弁のギアボックスを交換。 | 2020/07/14 | |