

**不適合情報**

2020年8月4日(火)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。

なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

<http://www.tepco.co.jp/kk-np/data/inside/pdf/image1.pdf>

1. GⅠグレード 0件

2. GⅡグレード 0件

3. GⅢグレード 5件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備考
1	1号機	高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機過給機回転軸の点検時、曲がり計測値が管理値を逸脱していることを確認した。当該回転軸を交換。	2020/07/29	
2	2号機	換気空調補機常用冷却水系冷凍機(B)の冷媒蒸発圧力計に指示不良を確認した。当該計器を点検・修理。	2020/07/30	
3	5号機	大湊側洗濯設備所内蒸気入口減圧弁に動作不良を確認した。当該弁を点検・修理。	2020/07/28	
4	6号機	原子炉区域・タービン区域排風機点検工事の契約手続きが遅延し、点検期限までの作業着手が困難となり、点検期限の延長が必要なことを確認した。点検期間延長の妥当性について評価し問題ないことを確認済み。	2020/07/30	
5	その他	注水隊・瓦礫隊・送水隊による緊急時対応模擬訓練時、防火水槽へのホース投入時に過ってトランシーバーを水槽内に落下させたことを確認した。当該トランシーバーを回収。	2020/07/30	