

不適合情報

2020年8月18日(火)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
 なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
 法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

<http://www.tepco.co.jp/kk-np/data/inside/pdf/image1.pdf>

1. G I グレード 0件

2. G II グレード 0件

3. G III グレード 3件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備考
1	1号機	燃料プール冷却浄化系ろ過脱塩装置制御盤に異常を示す警報の発生を確認した。当該事象の原因を調査し点検・修理。なお、燃料プールの冷却に影響なし。	2020/08/13	
2	2号機	スチームドレン処理系収集タンク(A)液位計に液位指示の下降を確認した。現場にて漏えいのないことを確認。当該事象の原因を調査し点検・修理。	2020/08/13	
3	5号機	大湊側洗濯設備洗濯廃液系制御装置に異常を示す警報の発生を確認した。当該事象の原因を調査し点検・修理。	2020/08/13	