

不適合情報

2020年8月26(水)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。

なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

<http://www.tepco.co.jp/kk-np/data/inside/pdf/image1.pdf>

1. GⅠグレード 0件

2. GⅡグレード 0件

3. GⅢグレード 6件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備考
1	1号機	環境改善用冷水ポンプ(B)吸込圧力計に指示固着を確認した。当該計器を点検・修理。	2020/08/24	
2	3号機	濃縮廃液系シール水ポンプ(B)吐出圧力計の指針が折損しカバーガラス内に脱落しているのを確認した。当該圧力指示計を交換。	2020/08/23	
3	5号機	OF・CV(電力ケーブル)洞道北側送風機室入口扉に固着およびストッパーの破損を確認した。当該箇所を修理。	2020/08/18	
4	5号機	原子炉補機冷却海水系ポンプ(D)軸受部通水調節弁(作動空気供給用小弁)にシートバスを確認した。当該弁を交換。	2020/08/24	
5	5号機	復水貯蔵槽出口導電率計ラックサンプリング流量調整弁で流量調整ができないことを確認した。当該事象の原因を調査し点検・修理。	2020/08/24	
6	7号機	改良型制御棒駆動機構交換装置の動作確認時、空気供給用ホースにひび割れおよび微量な空気の漏えいを確認した。当該ホースを交換。 (パフォーマンス向上会議で不適合以外の管理から不適合としての管理を指示された事象)	2020/07/21	