

不適合情報

2020年9月4日(金)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
 なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
 法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

<http://www.tepco.co.jp/kk-np/data/inside/pdf/image1.pdf>

- 1. G I グレード 0件
- 2. G II グレード 0件
- 3. G III グレード 4件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備 考
1	1号機	補助建屋排気サンプラーユニット制御盤のミニコンバータ表パネル液晶画面に表示不良を確認した。当該事象の原因を調査し点検・修理。	2020/09/01	
2	1号機	原子炉複合建屋高電導度廃液系通水時、排水槽(B)に油膜を確認した。当該排水槽および排水配管を清掃。	2020/09/01	
3	その他	大湊側補助ボイラー(4A)サンプリング装置の導電率・水素イオン濃度表示ディスプレイに表示不良を確認した。当該事象の原因を調査し点検・修理。	2020/08/29	
4	その他	高圧電源車(1台)に点検時の発電機起動後に異常を示す警報が発生し自動停止したことを確認した。当該事象の原因を調査し点検・修理。	2020/08/31	