

不適合情報

2020年10月23日(金)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックをご覧ください。

<http://www.tepco.co.jp/kk-np/data/inside/pdf/image1.pdf>

- 1. G I グレード 0件
- 2. G II グレード 0件
- 3. G III グレード 2件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備考
1	1号機	非常用ディーゼル発電機(B)給気処理装置点検時、給気フィルタ(31枚のうち8枚)に破損を確認した。当該フィルタを交換。	2020/10/20	
2	6号機	協力企業作業員が管理区域への入域時に、 β γ 線用警報付ポケット線量計の β 線検出窓に損傷があることを確認した。動作確認により異常のないことを確認。当該線量計の使用を禁止。	2020/10/19	