

不適合情報

2020年11月20日(金)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
 なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
 法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

<http://www.tepco.co.jp/kk-np/data/inside/pdf/image1.pdf>

1. G I グレード 0件

2. G II グレード 0件

3. G III グレード 2件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備考
1	4号機	非常用ディーゼル発電機(B)清水膨張タンク補給水弁が全開にもかかわらず、制御盤の全開表示ランプが点灯していないことを確認した。当該事象の原因を調査し修理。なお、非常用ディーゼル発電機の機能に影響なし。	2020/11/13	
2	その他	固体廃棄物貯蔵庫へのドラム缶運搬時、運搬業務受託者が作成した作業手順書を逸脱して作業していたことを確認した。当該事象の原因を調査し作業手順の遵守を徹底。 【2020年10月26日公表済み】 https://www.tepco.co.jp/niiigata_hq/data/press/pdf/2020/20201026p.pdf	2020/10/23	