

不適合情報

2020年12月18日(金)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

https://www.tepco.co.jp/niigata_hq/data/inside/pdf/image1.pdf

1. G I グレード 0件

2. G II グレード 0件

3. G III グレード 3件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備考
1	1号機	タービン建屋地下2階(非管理区域)北西階段室の踊場壁面に地下水の滲みおよび床面に水溜まり(24cc)を確認した。拭き取り実施済み。当該箇所を点検・修理。	2020/12/15	
2	3号機	サービス建屋チェックポイント更衣室(非管理区域)の天窓に雨漏れを確認した。受けパン設置済み。当該部を点検・修理。	2020/12/15	
3	5号機	換気空調補機常用冷却水系主冷凍機油ポンプ(A)の操作スイッチに動作不良を確認した。当該事象の原因を調査し点検・修理。	2020/12/14	