

不適合情報

2021年1月29日(金)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。

なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

https://www.tepco.co.jp/niigata_hq/data/inside/pdf/image1.pdf

1.G グレード 0件

2.G グレード 1件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	原子炉安全の観点から見たグレード
1	7号機	7号機の安全対策工事の一部である、6,7号機中央制御室用の陽圧化空調機が保管されている区域のダンパー設置工事が完了していないことを確認した。本工事は6号機の安全対策工事として工事管理を行っていたため、7号機の安全対策工事完了時点で未完了であることを確認できず、6号機の安全対策工事を進める中で判明。同様の事象がないかを確認し、当該工事は早期に完了するよう実施。 [2021年1月27日公表済み] https://www.tepco.co.jp/niigata_hq/data/press/pdf/2020/20210127p1.pdf	2021/1/26	-

3.G グレード 3件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備考
1	1号機	荒浜側ディーゼル駆動消火ポンプ設備の点検期限に合わせ設備の更新を計画していたところ、設計・調達・工程調整などに時間を要し、点検期限までに更新できず、既存設備の点検期限延長が必要なることを確認した。点検期限の延長について技術評価を行い、問題のないことを確認済み。	2021/01/25	
2	7号機	7号機エリアのプラント内放送設備(拡声装置)の点検時、ハンドセットの通話不良(2台)およびスピーカーの不鳴動(5台)を確認した。当該機器を交換。	2021/01/20	
3	7号機	原子炉建屋最上階(管理区域)の清掃時、金属ゴミ(被膜付番線)を確認した。当該金属ゴミを回収。系統への異物混入防止の徹底について再指導を実施。	2021/01/26	