

不適合情報

2021年3月24日(水)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
 なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
 法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

https://www.tepco.co.jp/niigata_hq/data/inside/pdf/image1.pdf

1. G I グレード 0件

2. G II グレード 0件

3. G III グレード 7件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備考
1	1号機	放射性廃棄物処理設備高電導度廃液系収集タンク(B)の水抜き時、ドレン配管に詰まりを確認した。当該配管を点検・清掃。	2021/03/19	
2	1号機	タービン建屋～洗濯設備建屋連絡トレンチ(管理区域)の雑用水系配管に、微小な孔から水の漏れいおよび床面に水溜まり(約2000cc、汚染なし)を確認した。拭き取り実施済み。受けパン設置済み。当該配管を交換。	2021/03/19	
3	3号機	放射性廃棄物処理設備制御室内の、低電導度廃液系・高電導度廃液系・ホットシャワードレン系液位記録計の打点機構に動作不良を確認した。当該記録計の使用を停止し点検・修理。なお、修理期間中は監視モニターで記録を確認し監視を実施。	2021/03/21	
4	4号機	原子炉建屋最上階(管理区域)において、微小な金属球を発見した。当該金属球を回収。異物混入防止の徹底について注意喚起を実施し、類似事象の有無を確認。	2021/03/18	
5	4号機	サービス建屋クリーンアクセス通路(非管理区域)床排水口の番号表示に誤記を確認した。当該排水口番号を訂正。	2021/03/20	
6	7号機	原子炉格納容器雰囲気モニタ系水素濃度計(A)の校正時に指示不良が発生し、点検の結果、検出器の故障を確認した。当該検出器を交換。	2021/03/18	
7	その他	7号機定期事業者検査の準備中、2020年11月～2021年1月に実施した野外モニタ機能検査(社内検査)について、定期事業者検査と同等の独立した体制での実施が必要であったことを確認した。独立性を確保した体制にて社内検査を再実施し、定期事業者検査を受検。	2021/03/18	