

不適合情報

2021年4月7日(水)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。

なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

https://www.tepco.co.jp/niigata_hq/data/inside/pdf/image1.pdf

1. G I グレード 0件

2. G II グレード 0件

3. G III グレード 6件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備考
1	1号機	原子炉複合建屋1階(非管理区域)中央制御室ケーブル処理室壁貫通部に耐火ボードの破損、および防火材が充填されていないことを確認した。破損の原因は過去の工事にて発生したものと推定。当該エリアでの火気作業を禁止し点検・修理。	2021/04/02	
2	2号機	非常用ディーゼル発電機(A)清水加熱器ポンプの試運転時、反カップリング側軸受部の温度が許容値を超えていることを確認した。当該事象の原因を調査し修理。なお、他の非常用ディーゼル発電機(2台)が待機状態であるため、保安規定にもとづく機能要求に問題なし。	2021/04/01	
3	3号機	原子炉補機冷却系熱交換器(A)通水から待機状態への切替時、淡水希釈弁の開閉表示ランプが両点していることを確認した。現場確認を行い、弁位置検出スイッチの動作不良を確認した。当該スイッチを点検・修理。	2021/03/31	
4	7号機	サプレッションプール水温監視系温度計の点検時、測温抵抗体のケーブル(1線)に抵抗値の異常があり、ケーブルの断線を確認した。断線箇所を特定し修理。	2021/04/05	
5	その他	2020年度の備品照合確認実施時、管理対象備品ビデオレコーダーが見当たらず、現品照合が行えないことを確認した。調査の結果、備品倉庫のコンテナに収納されている可能性が高く、今後の使用見込みもないことから、廃棄の手続きを行い管理対象リストから除外。	2021/03/31	
6	その他	荒浜側焼却設備焼却炉内監視用テレビの設備冷却用空気供給配管(導管)の点検時、供給配管に詰まりを確認した。当該配管を清掃。	2021/04/02	