

不適合情報

2021年6月10日(木)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
 なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、確認時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
 法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

https://www.tepco.co.jp/niigata_hq/data/inside/pdf/image1.pdf

1. G I グレード 0件

2. G II グレード 0件

3. G III グレード 3件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備考
1	4号機	海水熱交換器建屋放水槽の内側昇降梯子に腐食を確認した。当該梯子の使用を禁止。当該梯子を点検・修理。	2021/06/06	
2	7号機	原子炉建屋屋上の接地線保護カバーに発錆を確認した。当該カバーを点検・修理。	2021/06/05	
3	その他	固体廃棄物貯蔵庫の低レベル放射性固体廃棄物ドラム缶(4基)の表面に発錆を確認した。当該ドラム缶をコンテナボックスに収納し保管。なお、当該ドラム缶の周囲に汚染がないこと、およびドラム缶に孔の発生がないことを確認済み。	2021/05/31	