

不適合情報

2021年7月5日(月)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
 なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、確認時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
 法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

https://www.tepco.co.jp/niigata_hq/data/inside/pdf/image1.pdf

1. GⅠグレード 0件

2. GⅡグレード 0件

3. GⅢグレード 4件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備考
1	1号機	サービス建屋1階の管理区域退出モニタ1台に、無人状態にも関わらず「警数値異常」警報が発生したことを確認した。当該退出モニタの使用を禁止。当該事象の原因を調査。	2021/07/01	
2	2号機	放射性廃棄物処理系排水放射線モニタの洗浄中に、排水放射線モニタサンプリング系の異常を示す警報が発生した。現場確認の結果、超音波発信器(B)に異常を示すランプの点灯を確認した。当該事象の原因を調査し点検・修理。	2021/06/29	
3	4号機	非常用ディーゼル発電機(A)排気管伸縮継手の外観点検時、伸縮継手サポートに位置ずれを確認した。当該サポートの位置を修正。なお、非常用ディーゼル発電機の機能に影響なし。	2021/06/30	
4	その他	固体廃棄物処理建屋でのドラム缶搬入作業時、ドラム缶搬入扉(電動式)の開操作を行ったところ、開動作の途中で閉動作に自動で切り替わり、全閉となったところで動作不能となったことを確認した。当該扉を点検・修理。	2021/06/29	