

不適合情報

2021年10月1日(金)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
 なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、確認時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
 法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

https://www.tepco.co.jp/niigata_hq/data/inside/pdf/image1.pdf

1. G I グレード 0件

2. G II グレード 0件

3. G III グレード 3件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備考
1	3号機	取水口除塵装置バー回転式スクリーン(D)起動時、無負荷の状態にもかかわらず動力伝達用ピン断発生の警報が発生し、破断したことを確認した。当該事象の原因を調査し、ピンを交換。	2021/09/25	
2	7号機	計装用圧縮空気系除湿装置電気ヒータ(A)の点検時、ヒータエレメント部絶縁碍子にひび(4箇所)、欠け(1箇所)を確認した。当該碍子を予備品と交換し、運転に問題のないことを確認済み。	2021/09/27	
3	その他	可搬型気象観測装置(No. 2)伝送装置の衛星FAXアダプタが動作せず、5号機緊急時対策室にデータ伝送できないことを確認した。FAXアダプタを交換。なお、観測および観測装置へのデータ保存に問題はなく、また、観測装置(No. 1)は正常なため、機能要求への問題なし。	2021/09/28	