

不適合情報

2021年11月12日(金)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、確認時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

https://www.tepco.co.jp/niigata_hq/data/inside/pdf/image1.pdf

1. G I グレード 0件

2. G II グレード 0件

3. G III グレード 2件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備考
1	3号機	取水口装置トラベリングスクリーン(C)点検において、スクリーンバケットを取り外すため機器を逆回転させたところ、過負荷を示す警報の発生を確認した。当該事象の原因を調査し点検・修理。	2021/11/05	
2	7号機	中央制御室において、監視用テレビモニタ装置(No. 1~20)の映像が確認できなくなったことを確認した。当該事象の原因を調査し点検・修理。	2021/11/10	