

不適合情報

2021年12月1日(水)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、確認時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

https://www.tepco.co.jp/niigata_hq/data/inside/pdf/image1.pdf

1. G I グレード 0件

2. G II グレード 0件

3. G III グレード 2件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備考
1	6号機	原子炉建屋最上階(管理区域)監視用テレビモニタ装置(No. 8)に、旋回およびズーム機能が動作しないことを確認した。調査のための動作確認により不具合が解消。モニタ装置(No. 9)の点検に合わせ、健全性確認を実施。	2021/11/28	
2	7号機	原子炉補機冷却海水系ストレーナー(E)ブロー弁の動作確認時、コントロールスイッチの動作不良を確認した。当該スイッチを交換。	2021/11/23	