

不適合情報

2022年2月10日(木)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、確認時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

https://www.tepco.co.jp/niigata_hq/data/inside/pdf/image1.pdf

1. G I グレード 0件

2. G II グレード 0件

3. G III グレード 2件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備考
1	1号機	モニタリングポスト(No. 5)点検にともなうデータ観測欠測時間の記録が、当直長と点検主管グループとで相違していることを確認した。調査の結果、主管グループが当直長に誤った時間を報告していたことを確認した。当直長記載時間の修正について技術的再評価を行い訂正。	2022/02/03	
2	2号機	タービン建屋1階(管理区域)南側壁面に、水のしみおよび床面に水溜まり(汚染なし、約120cc)を確認した。拭き取り実施済み。当該箇所を点検・修理。	2022/02/04	