

不適合情報

2022年3月4日(金)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
 なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、確認時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
 法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

https://www.tepco.co.jp/niigata_hq/data/inside/pdf/image1.pdf

1. GⅠグレード 0件

2. GⅡグレード 0件

3. GⅢグレード 4件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備考
1	3号機	中央制御室給気処理装置(A)の点検時、給気フィルタに破損(18枚中11枚)を確認した。当該フィルタを交換。	2022/03/01	
2	4号機	高圧炉心スプレイ系非常用ディーゼル発電機の排気管点検時、伸縮継手フランジ部にボルトの緩みおよび排気漏えい跡を確認した。当該フランジ部を修理。	2022/03/01	
3	5号機	タービン建屋補機冷却系ストレーナ(B)出口側洗浄配管に、内面ライニングのはく離を確認した。当該ライニングを修理。	2022/02/28	
4	その他	原子力発電施設解体引当金対象工事件名の抽出作業において、2021年度の工事件名を整理していたところ、2020年度に申請すべきであった件名(3件)の申請漏れを確認した。申請漏れの3件について担当官庁と意見交換を行い、原子力発電施設解体引当金に関する省令に基づき、2021年度の申請を行うことにより、これらの引当額が是正されることを確認。当該事象の原因を調査し、再発防止対策を実施。	2022/02/28	