

不適合情報

2022年4月15日(金)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、確認時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

https://www.tepco.co.jp/niigata_hq/data/inside/pdf/image1.pdf

1. G I グレード 0件

2. G II グレード 0件

3. G III グレード 3件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備考
1	7号機	タービン建屋地下2階(非管理区域)復水器エリア集水ピットから、排水ポンプの運転切り替え(自動→手動)を行っても排水できないことを確認した。排水ポンプを停止。当該排水ポンプを点検・修理。	2022/04/12	
2	7号機	主タービン油移送ポンプが停止中にもかかわらず、吐出圧力が指示されていることを確認した。調査の結果、圧力計の固着と推定。当該圧力計を交換。	2022/04/13	
3	その他	荒浜側補助ボイラー(5A)に循環水量低の警報が発生し、停止したことを確認した。循環ポンプに異常が見られないことから、循環水量計の不具合と推定。当該循環水量計を点検・修理。	2022/04/09	