

不適合情報

2022年6月21日(火)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、確認時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

https://www.tepco.co.jp/niigata_hq/data/inside/pdf/image1.pdf

1. G I グレード 0件

2. G II グレード 0件

3. G III グレード 1件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備考
1	7号機	3DCADを用いた火災防護バウンダリの総点検を行っていたところ、火災区域図と3DCADデータで扱いが異なるエリアを確認した。火災区域図の要求仕様を確認し、問題がないことを確認済み。現場実態にあわせ火災区域図に火災区画番号の附番を追加。なお、検査範囲が増加するため、実施済の検査について追加検査を実施。	2021/11/26	