

不適合情報

2022年8月8日(月)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、確認時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

https://www.tepco.co.jp/niigata_hq/data/inside/pdf/image1.pdf

1. G I グレード 0件

2. G II グレード 0件

3. G III グレード 3件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備考
1	1号機	荒浜側洗濯設備建屋1階(管理区域)トラックエリアの床排水口に、目皿まで水(汚染なし)が溜まっていることを確認した。溜まり水の処理および拭き取り実施済み。調査の結果、他の排水口にも水が溜まっていることから、排水配管の閉塞と推定。流入水を閉塞していない排水口に排水する応急処置済み。当該配管の閉塞箇所を調査し清掃。	2022/08/03	
2	3号機	放射性廃棄物処理設備の点検において、高電導度廃液系中和装置硫酸ポンプ(1)の吐出逃がし弁にシートパスを確認した。当該逃がし弁を交換。	2022/08/02	
3	その他	荒浜側焼却設備において、焼却完了後に1次セラミックフィルター(A)の逆洗を行ったところ、異常を示す警報の発生を確認した。調査のためセラミックフィルター(A)(B)で逆洗を行ったところ、(B)でも同様の事象が確認されたことから、パルス逆洗装置所内用空気圧縮系供給圧力調整器の設定不良と推定。当該圧力調整器を点検・修理。	2022/08/03	