

## 不適合情報

2023年2月9日(木)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。  
なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、確認時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。  
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

[https://www.tepco.co.jp/niigata\\_hq/data/inside/pdf/image1.pdf](https://www.tepco.co.jp/niigata_hq/data/inside/pdf/image1.pdf)

1. GⅠグレード 0件

2. GⅡグレード 0件

3. GⅢグレード 2件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備考
1	その他	荒浜側雑固体廃棄物焼却設備監視用テレビモニタ装置の映像確認時、焼却設備映像が表示されないことを確認した。調査の結果、映像制御多重伝送盤内高速同軸モデムの動作不良と推定。当該モデムを交換。	2023/02/02	
2	その他	水処理設備No. 3純水装置陽イオン交換樹脂塔上部確認窓のフランジ部からろ過水が漏えいし、堰内に溜水(約53リットル)していることを確認した。当該フランジ部を修理。	2023/02/03	