

不適合情報

2023年5月10日(水)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、確認時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

https://www.tepco.co.jp/niigata_hq/data/inside/pdf/image1.pdf

1. GⅠグレード 0件

2. GⅡグレード 0件

3. GⅢグレード 2件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備考
1	7号機	使用前事業者検査における現場確認において、現場で使用した図面と検査要領書の図面が相違していることを確認した。また、図面内の記号・番号の誤記、検査範囲の記載漏れがあることも確認した。当該図面を修正し、追加検査を反映した検査要領書にもとづき再検査を実施。	2023/05/01	
2	その他	荒浜側補助ボイラー建屋給気ファン(B)出口風量調整用ダンパーの開閉操作において、操作ハンドルが空回りしダンパーの開閉ができないことを確認した。吸気ファン(B)の起動停止処置を実施。当該ダンパーを点検・修理。	2023/04/28	