

不適合情報

2023年6月28日(水)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、確認時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

https://www.tepco.co.jp/niigata_hq/data/inside/pdf/image1.pdf

1. GⅠグレード 0件

2. GⅡグレード 0件

3. GⅢグレード 3件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備考
1	1号機	所内蒸気系凝縮水排水装置に、動作不良を確認した。所内蒸気系の使用を停止。当該排水装置およびストレーナーを点検・修理。	2023/06/22	
2	4号機	非常用ディーゼル発電機(A)排気管伸縮継手部の点検において、フランジガスケットの割れおよび排気ガスの漏えい跡を確認した。当該ガスケットを交換。なお、非常用ディーゼル発電機の機能に影響なし。	2023/06/22	
3	その他	放射能観測車ダスト測定器の計数器に、動作不良を確認した。予備品と交換し復旧済み。当該計数器を修理。	2023/06/21	