

## 不適合情報

2023年7月10日(月)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。  
なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、確認時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。  
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

[https://www.tepco.co.jp/niigata\\_hq/data/inside/pdf/image1.pdf](https://www.tepco.co.jp/niigata_hq/data/inside/pdf/image1.pdf)

1. GⅠグレード 0件

2. GⅡグレード 0件

3. GⅢグレード 2件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備考
1	1号機	海水熱交換器建屋地下1階の雑用水系洗浄水元弁に、シートパスを確認した。当該元弁を交換。	2023/07/05	
2	7号機	中央制御室において、ディスプレイ装置(No. 12)に制御棒位置伝送補助盤の異常を示す表示が点灯していることを確認。調査の結果、現場伝送盤のファイルコントロールユニット(B)の不具合と推定。当該ユニットを点検・修理。	2023/07/06	