

不適合情報

2023年12月26日(火)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、確認時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

https://www.tepco.co.jp/niigata_hq/data/inside/pdf/image1.pdf

1. GⅠグレード 0件

2. GⅡグレード 0件

3. GⅢグレード 3件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備考
1	1号機	補助建屋排風機の定例切替え(A→B)において、排風機(B)起動後に排風機(A)が自動停止しないことを確認した。調査の結果、排風機(A)遮断器の動作不良と推定。当該遮断器を点検・修理。	2023/12/20	
2	1号機	海水熱交換器建屋1階(非管理区域)の天井から、屋上部に溜まった融雪水が浸入し、床排水口に流入していることを確認した。調査の結果、竖樋の詰まりと判明。竖樋の詰まりを除去し屋上部の溜水を排水したことにより、天井部からの浸水が止まったことを確認。当該天井部を点検・修理。	2023/12/21	
3	7号機	燃料チャンネル着脱機(B)の動作確認において、可動台を動作させても高さ位置表示器の指示値が変動しないことを確認した。当該事象の原因を調査し対応を検討。	2023/12/21	