

不適合情報

2025年7月4日(金)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、確認時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆「不適合」とは、法律等で報告が義務づけられているトラブルや、設備の点検で見つかる機器の故障など、発電所の設備や業務の安全性および信頼性の確保に必要な要求事項を満たしていない状態をいいます。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。
https://www.tepco.co.jp/niigata_hq/data/inside/pdf/image1.pdf

1. GⅠグレード 0件

2. GⅡグレード 0件

3. GⅢグレード 5件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備 考
1	2号機	中央制御室防災監視盤に、タービン建屋地下中3階(管理区域)排ガス冷凍機室の火報警報の発報を確認した。ただちに現場を確認し、炎や煙がないことから感知器の誤作動と推定。当該感知器を交換し復旧済み。	2025/07/01	
2	4号機	原子炉建屋付属棟1階(管理区域)北西通路で、アメの包み紙を発見した。当該事象および管理区域での飲食禁止の徹底を周知。	2025/07/02	
3	6号機	制御棒駆動機構大気圧スクラム試験において、制御棒は全挿入となったものの、制御棒操作監視系制御棒スティックの警報発生を確認した。当該事象の原因を調査。	2025/06/30	
4	6号機	原子炉内蔵型再循環ポンプ(K)試運転において、異常警報が発生したことを確認した。当該事象の原因を調査し修理。	2025/07/01	
5	その他	発電所構内防火帯上に電線管路が設置されていることを確認した。調査の結果、協力企業プレハブ事務所用電源ケーブルと判明。当該電線管路の不燃処理を実施。	2025/06/21	