

不適合情報

2025年7月24日(木)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、確認時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆「不適合」とは、法律等で報告が義務づけられているトラブルや、設備の点検で見つかる機器の故障など、発電所の設備や業務の安全性および信頼性の確保に必要な要求事項を満たしていない状態をいいます。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてください。

https://www.tepco.co.jp/niiigata_hq/data/inside/pdf/image1.pdf

- 1. GⅠグレード 0件
- 2. GⅡグレード 0件
- 3. GⅢグレード 2件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備 考
1	6号機	廃棄物処理建屋(非管理区域)南側階段室に、誘導灯(1箇所)の不点灯を確認した。当該誘導灯を交換。	2025/07/19	
2	6号機	制御棒駆動機構水圧制御ユニットアキュムレータ充填水の充填作業において、アキュムレータ異常のランプ点灯を確認した。当該アキュムレータを点検・修理。	2025/07/21	