

不適合情報

2025年9月1日(月)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、確認時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆「不適合」とは、法律等で報告が義務づけられているトラブルや、設備の点検で見つかる機器の故障など、発電所の設備や業務の安全性および信頼性の確保に必要な要求事項を満たしていない状態をいいます。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

https://www.tepco.co.jp/niigata_hq/data/inside/pdf/image1.pdf

1. GⅠグレード 0件

2. GⅡグレード 0件

3. GⅢグレード 6件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備 考
1	1号機	タービン建屋地下2階(管理区域)北側通路に水溜まり(約150cc、汚染なし)を確認した。調査の結果、天井から結露水と思われる水のしみ出しが滴下したものと推定。拭き取り実施済み。受けパン設置済み。当該箇所を修理。	2025/08/22	
2	2号機	中央制御室防災監視盤に、タービン建屋地下2階(管理区域)復水ポンプ室空調機エリアの火報警報の発報を確認した。ただちに現場を確認し、炎や煙がなかったことから、感知器の誤作動による誤報と判断。当該感知器を交換し復旧済み。	2025/08/23	
3	5号機	励磁電源変圧器過電流継電器に保護装置動作の警報発生を確認した。当該事象の原因を調査し修理。	2025/08/23	
4	6号機	中央制御室防災監視盤に、サービス建屋1階(非管理区域)玄関ホールの煙感知器注意報の発報／復帰を確認した。ただちに現場を確認し、炎や煙のないことを確認済み。当該感知器を交換し復旧済み。	2025/08/20	
5	7号機	排ガス循環水クーラー(A)(B)冷却水入口弁に、微量なシートパスを確認した。当該弁を点検・修理。	2025/08/20	
6	7号機	中央制御室において、定検時パラメータ監視装置の異常警報が発生し、記憶媒体(HDD1)異常のランプが点灯していることを確認した。当該記憶媒体を交換。	2025/08/22	