



区分：Ⅲ

号機	-	
件名	展望台エリアにおけるけが人の発生について	
不適合の概要	2025 年 10 月 3 日午前 11 時 3 分頃、展望台エリアにおいて、足場板の整理作業中に、協力企業作業員が足場板を置く角材の位置を調整していたところ、フォークリフトで持ち上げていた足場板の一部が倒れ、地面との間に左手を挟み、負傷しました。 そのため、午前 11 時 56 分に業務車にて医療機関へ搬送しました。  (けがの発生状況)	
安全上の重要度／損傷の程度	<安全上の重要度> 安全上重要な機器等 / <u>その他</u>	<損傷の程度> ☐ 法令報告要 ☒ 法令報告不要 ☐ 調査・検討中
対応状況	医療機関での診察の結果、「左小指基節骨骨折」と診断されました。 今回の事例を踏まえ、発電所関係者に周知し注意喚起を行うとともに、再発防止に努めてまいります。	

展望台エリアにおけるけが人の発生について



柏崎刈羽原子力発電所 屋外