

# モニタリングポスト設備に関する原子力規制庁からの指摘事項について

資料2

2025年7月24日  
東京電力ホールディングス株式会社  
柏崎刈羽原子力発電所

- 2025年2月に発生した、モニタリングポストのデータが表示されない不適合について、原子力規制庁がチーム検査の中で確認
- 原子力規制庁からは、モニタリングポスト伝送系の時刻データの同期手段※が、5号機緊急時対策所では有線回線のみで、多様性を有していないとの指摘あり
- 対策として、5号機緊急時対策所に無線回線によるFM時刻サーバを追設。7月25日に使用前事業者検査を実施し、時刻データ同期手段の多様性を確保する予定

## [参考]モニタリングポスト伝送系構成図

※モニタリングポストの測定データに時刻情報を紐づけてデータを送信

