

平成 19 年 2 月 15 日

1 号機使用済燃料プール内のプラスチック片らしきものの
回収結果について

平成 19 年 1 月 19 日、定期検査中の当所 1 号機において、使用済燃料プールの水面にプラスチック片らしきものが 1 個（約 25mm×約 8 mm）あることを当社社員が発見・回収したことから、調査を行うことといたしました。
([平成 19 年 1 月 19 日お知らせ済み](#))

調査の結果、回収したプラスチック片らしきものは、過去に使用済燃料プールのフロアで使用していたホースの破片と類似していることがわかりました。

当該回収物は脆くなり変質が進んでいたこと、また、平成 11 年以降は異物混入防止対策の強化を図っていることから、これ以前にプール内構造物の隙間に落下し、その後、使用済燃料プール冷却系のポンプ運転による水流などによって今回移動してきたものと推定しております。

今後とも、引き続き異物混入防止対策を徹底してまいります。

以 上