

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

平成29年 6月19日にパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分 I: 該当なし

区分 II: 該当なし

区分 III: 該当なし

その他: 2 件

NO.	号機等	不適合件名	グレード	備考
1	1号機	換気空調系主冷凍機(B)冷媒凝縮圧力指示調整検出スイッチにおいて、指示値の表示不良(デジタル数字の一部が表示せず、正確な値が読めない)が認められたため、当該圧力指示調整検出スイッチを点検・修理。	GⅢ	
2	1号機	換気空調系主冷凍機(D)冷媒凝縮圧力指示調整検出スイッチにおいて、指示値の表示不良(デジタル数字の一部が表示せず、正確な値が読めない)が認められたため、当該圧力指示調整検出スイッチを点検・修理。	GⅢ	