

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

平成29年 9月14日にパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分 I: 該当なし

区分 II: 該当なし

区分 III: 該当なし

その他: 2 件

NO.	号機等	不適合件名	グレード	備考
1	3号機	原子炉補機冷却系第2中間ループポンプ(B)入口圧力指示計において、前面ガラスにひび割れが認められたため、当該ガラスを交換。	GⅢ	
2	3号機	サービス建屋冷凍機室フロン検知警報装置において、冷凍機室出入口側検出器に異音(ビー音)が認められたため、当該検出器を交換。	GⅢ	