

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
 法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

平成30年 1月24日にパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分 I: 該当なし

区分 II: 該当なし

区分 III: 該当なし

その他: 2 件

NO.	号機等	不適合件名	グレード	備考
1	3号機	活性炭式希ガスホールドアップ建屋の機器搬入扉枠全周において、建屋内への空気の流入(非管理区域から管理区域へ)が認められたため、当該扉を点検・修理。	GⅢ	
2	3号機	換気空調系中央制御室冷凍機(A)において、ローターシャフトにメッキのはく離が認められたため、当該ローターシャフトを点検・修理。	GⅢ	