

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

2018年 4月 3日にパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分 I : 該当なし

区分 II : 該当なし

区分 III : 該当なし

その他: 1 件

NO.	号機等	不適合件名	グレード	備考
1	3号機	残留熱除去機器冷却系燃料プール冷却浄化系熱交換器(A)入口弁及び出口弁において、シート部に漏えいが認められたため、当該弁を点検・修理。 なお、当該弁の増し締めを行い、漏えい停止。	GIII	