

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

2018年 4月26日にパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分 I: 該当なし

区分 II: 該当なし

区分 III: 該当なし

その他: 2 件

NO.	号機等	不適合件名	グレード	備考
1	1号機	換気空調系コントロール建屋電気品室冷凍機(B)及び空冷凝縮器(B)の点検期限を平成30年4月としていたが、同系冷凍機(A)冷媒配管漏えいの不適合対応中ため、点検を実施すると予備機がない状態となることから、マニュアルに従い技術評価を実施し、点検実施期限を平成30年11月まで延長。	GIII	
2	1号機	非常用ディーゼル発電設備(A)機関シリンダー廻りにおいて、油しみ(6箇所)が認められたため、当該箇所を点検・修理。	対象外	