

2018年度 パフォーマンス向上会議不適合報告情報(2018年 5月17日(木)分)

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

2018年 5月17日にパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分 I: 該当なし

区分 II: 該当なし

区分 III: 該当なし

その他: 2 件

NO.	号機等	不適合件名	グレード	備考
1	1号機	非常用ディーゼル発電設備(A)電力変換器(プロセス計算機表示用)において、測定値不良(測定値の精度外れ)が認められたため、当該電力変換器を交換。 なお、非常用ディーゼル発電設備の機能に影響なし。	GⅢ	
2	1号機	残留熱除去機器冷却系熱交換器(A)海水側水室継手部において、腐食が認められたため、当該継手部を点検・修理。 なお、継手部からの漏えいはなく、機能に影響なし。	GⅢ	