

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

2018年 9月20日にパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分 I : 該当なし

区分 II : 該当なし

区分 III : 該当なし

その他: 2 件

NO.	号機等	不適合件名	グレード	備考
1	1・2号廃棄物処理設備	1号機廃棄物処理補機冷却系熱交換器(B)排水弁において、シート部に漏えいが認められたため、当該弁を点検・修理。	GIII	
2	1・2号廃棄物処理設備	1号機廃棄物処理補機冷却系熱交換器(B)空気抜き弁において、シート部に漏えいが認められたため、当該弁を点検・修理。	GIII	