

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。  
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

2019年 3月19日にパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分 I: 該当なし

区分 II: 該当なし

区分 III: 該当なし

その他: 2 件

NO.	号機等	不適合件名	グレード	発見日
1	1号機	起動変圧器(1SA)の点検期限を2019年4月としていたが、2019年7月以降に関連する設備も含め、起動変圧器の取替を実施することから、マニュアルに従い技術評価を実施し、点検実施期限を2019年8月まで延長。	GⅢ	2019/3/18
2	3号機	所内高圧電源設備配電盤(メタクラ)3SA-2しゃ断器において、動作不良(充電部カバー開かず)が認められたため、当該箇所を点検・修理。	GⅢ	2019/3/15