

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

2021年 4月 5日にパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分 I: 該当なし

区分 II: 該当なし

区分 III: 該当なし

その他: 2 件

NO.	号機等	不適合件名	グレード	発見日
1	3号機	原子炉建屋付属棟地下2階(非管理区域)非常用ディーゼル発電設備(A)室入口扉(水密扉)において、動作不良(室外側の操作ハンドルが空回りして扉を開閉できない)が認められたため、当該扉を点検・修理。 なお、現在、当該扉は分解点検を実施し正常に開閉できることを確認しているため問題ない。	GⅢ	4月2日
2	その他	保守点検業務委託において、一部の機器について2020年12月に予定していた定期点検を2021年3月に点検を行ったことが確認されたため、原因調査・対策検討。 なお、点検月が変更となったが、点検は実施されており設備維持に問題ない。	GⅢ	4月1日