

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

2021年 4月12日にパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分 I : 該当なし

区分 II : 該当なし

区分 III : 該当なし

その他: 1 件

| NO. | 号機等 | 不適合件名 | グレード | 発見日 |
|-----|-----|--|------|-------|
| 1 | 3号機 | 原子炉建屋5階南東工具保管室前(管理区域)において、煙草の吸い殻1本(汚染なし。埃が付着及び若干の変色あり。)が発見されたため、対策検討。 なお、当該煙草の吸い殻は現在製造されていない銘柄の煙草であり過去の物であることから現時点での放射線管理上の影響はない。 | GⅢ | 4月11日 |