

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

2021年 6月 2日にパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分 I: 該当なし

区分 II: 該当なし

区分 III: 該当なし

その他: 1 件

NO.	号機等	不適合件名	グレード	発見日
1	3・4号廃棄物 処理設備	廃棄物処理建屋換気空調系給気ファン室内空調ダクト継ぎ目部において、油分を含む水の 滴下が認められたため、当該継ぎ目部を点検・修理。 当該給気ファンは室内の空気を取り込む構造となっており、空気中に含まれていた油分や湿 分が空調ダクト内で凝縮し、継ぎ目部から滴下したものである。 なお、滴下は継続していないが、念のため受けパンを設置。	GIII	5月28日